

32282/8

Carlo Carlo

LAROCHE DU MAINE

The state of the s

1



LAROCHE DU MAINE, J.P.L. du

and the same

#### ESSAIS

SURLA

#### MINERALOGIE

ETLA

#### MÉTALLURGIE,

Par M. le Marquis DE LUCHET, Conseiller privé des Légations de S. A. S. Mgr. LE LANDGRAVE DE HESSE-CASSEL; des Académies de Marseille, d'Erfurht; Secretaire perpétuel de la Société des Antiquités de Cassel, El, &c.

Itum est in viscera terræ;
Quasque recondiderat stygiisque admoverat umbris,
Esfodiuntur opes, irritamenta malorum.

OVIDE.



#### A MAESTRICHT,

Chez Jean-Edme Dufour & Philippe Roux, Imprimeurs-Libraires, associés.

M. DCC. LXXIX.



ELVIN UNITED

### ESSAIS

SURLA

## MINERALOGIE

ET LA

MÉTALLURGIE.

The second secon 



#### DISCOURS

#### PRÉLIMINAIRE.

Les raisonnements contre l'utilité des Mines, n'attaquent que les deux plus nobles des métaux. Nous convenons sans peine que l'or & l'argent pourroient disparoîte, sans qu'aucun individu en souffrît. C'est l'objet pour lequel les vues de Christophe Colomb, ou peut-être celles de Martin Behaim (1), étoient les moins utiles. Le cuivre, l'étain, le plomb, n'ont encore qu'une influence très-éloignée sur le bonheur du Genre-humain. Supposons-les pour un moment ne pas exister, on trouvera quelques

<sup>(</sup>a) Plusieurs Auteurs dignes de foi rapportent qu'un certain Martin Behaim, né d'une famille noble de Nuremberg, s'étant appliqué à la Géographie & la Navigation, obtint, vers l'an 1460, de la Duchesse Isabelle, un vaisseau pour aller à la découverte de l'Amérique, dont il avoit conçu le premier l'idée; il découvrit en esset l'Isle Fayal, le Brésil, le Détroit qui a dans la suite porté le nom de Magellan. En 1485, le Roi Jean le créa Chevalier. Il mour ut à Lisbonne, vingt-un ans après.

malheurs de moins, mais pas une jouiffance perdue. Le seul métal nécessaire à l'homme vivant en société, c'est le ser. Aussi la Nature, toujours sage, toujours bienfaisante, l'a-t-elle distribué dans tous les Pays avec une profusion qui n'est pas sans dessein.

Mais les besoins que les hommes se sont faits, assujettissent aux mêmes travaux que les besoins imposés par la Nature pour l'entretien de son admirable ouvrage. Dèslors, ces métaux, inutiles en eux-mêmes, sont devenus nécessaires dans l'économie actuelle de la Société, & l'exploitation des mines entre dans son plan.

Nous rendrons cette idée un peu moins abstraite, en personnissant pour un moment la Société. Considérons-la comme un agent auquel la Nature a remis une partie de ses droits, & consié toutes ses ressources pour en faire une sage répartition entre les individus.

La subsistance, l'abri, le vêtement, sont les besoins de premiere nécessité. Pour les assurer, la Société est obligée de descendre à des agents secondaires. Veut-elle, par exemple, donner la subsistance? elle met à contribution la terre, qui porte des fruits; les airs, séjour des oiseaux; les mers, asyle des poissons. Or, l'Agriculture, la Chasse la Pêche, ne peuvent guere exister sans les métaux (a). Liés dès-lors aux besoins de premiere nécessité, ils deviennent eux-mêmes également indispensables, & la Société doit étendre ses vues conservatrices sur tout ce qui les concerne.

Un exemple jettera plus de jour sur cette proposition. Quand l'œil observateur du Philosophe naturaliste parcourt les merveilleuses inventions de l'esprit humain, il contemple avec respect les atteliers de l'humaine industrie. Le spectacle du monde civilisé, plus proportionné à la soiblesse de sa vue, n'est pas moins admirable que l'as-

<sup>(</sup>a) On dira peut-être que, dans l'Amérique, plusieurs peuples pêchent & chassent sans le ser; d'accord, mais ce sont des peuples non-civilisés, vivants par bande, & qui, sans être aussi à plaindre qu'on le croit, n'ent cependant pas une destinée qu'il faille envier.

semblage immense de ces mondes roulants avec lesquels il parcourt si rapidement les déserts de l'espace. S'il étoit un point où il pût se placer, & duquel il embrassat & réunît sous ses regards la surface du globe, il verroit le Commerce, semblable à un Dieu bienfaisant, pourvoir la terre, lancer sur les mers ces magasins flottants qui paroissent dans les Contrées les plus opposées en des temps convenus, comme les saisons fidelles à ramener tous les ans ces fruits nourriciers, dont la sage Nature a dispersé les especes dans les différents Pays, pour multiplier par les besoins mutuels les liens de la Société. On la verroit occuper une prodigieuse quantité d'Artistes, qui ignorent ce que devient l'œuvre de leurs mains, satisfaits de recevoir en échange de quoi pourvoir à d'autres nécessités. Mais pour arriver à ce point de faire circuler les jouissances dans les quatre parties du Globe, il a fallu que toutes les nations y concourussent, & le commerce leur a prescrit quelle espece de richesse il en attendoit. Pour les répartir avec équité, il invente des signes, à la

vue desquels les biens réels naissent sous la main de celui qui les desire. Ces signes sont les métaux. A leur aspect, les dangers s'éloignent, les forces se renouvellent, le courage renaît, les distances se rapprochent; à peine on s'apperçoit des tempêtes. Si tel est leur empire, que ne doit on pas à l'art qui les multiplie, après les avoir arrachés au sein de la terre?

Concluons de-là combien les vues de ceux qui dédaignent l'exploitation des mines, sont bornées, & combien peu ils sont à même d'être les agents de cette puissance qui préside à l'entretien de la Société. Les lieux où la Métallurgie a été inconnue, ont langui sans population. Lisons ce qu'un Philosophe de ce siecle nous dit de l'Amérique. » C'est à un défaut de pénétration, » qu'on doit attribuer le peu de progrès » que les Américains avoient faits dans la » Métallurgie, le premier des Arts, & sans » lequel tous les autres tombent comme en lé-» thargie. On fait bien que la nature n'a-» voit pas refusé à l'Amérique les mines de » fer, & cependant aucun Peuple de l'A-

» mérique, ni les Péruviens, ni les Mexi-» cains, ne possédoient le secret de forger » ce métal; ce qui les privoit de beaucoup » de commodités, & les mettoit dans l'ini-» possibilité de faire des abattis réguliers » dans les bois, & de contenir les rivieres » dans leurs lits. Leurs haches de pierres » ne pouvoient entamer le tronc des arbres, » que quand ils y appliquoient en même-» temps le feu; de sorte qu'ils emportoient » toutes les parties réduites en charbon, & » empêchoient la flamme de gagner le reste. » Leurs procédés étoient à-peu-près les mê-» mes, lorsqu'il s'agissoit de faire des bar-» ques d'une seule piece, ou des chaude-» rons de bois, dans lesquels ils faisoient » cuire leurs viandes, en y jettant ensuite » des cailloux rougis, &c. &c." Si l'on examine l'état des peuples civili-

Si l'on examine l'état des peuples civilisés dans l'Europe, quels sont les Arts, les Métiers qui ne soient dépendants des métaux?

Le régime diététique, la Médecine, la Navigation, l'Astronomie, les autres parties des Mathématiques, la Musique, l'Att

funeste, mais nécessaire, de la Guerre, l'Architecture, la Peinture, la Sculpture, la Gravure, l'intérieur de nos maisons, la richesse de nos habits, tout s'aide ou s'embellit par la Métallurgie; & cependant cet Art qui secourt tous les autres, ne trouve que des détracteurs. La France, qui a tant d'Universités, tant d'Académies, tant de Colleges, n'a point de Chaires de Métallurgie. Non-seulement nuls bienfaits ne récompensent les sueurs de ceux qui s'y livrent, nulles distinctions ne les encouragent; mais même des impôts onéreux surchargent les travaux, & semblent vouloir retarder le succès: des entraves de toute espece enchaînent le génie & les bras. La permission d'être utile, est une grace qu'il faut acheter quelquefois, & toujours solliciter long-temps. Que de conditions gênantes l'accompagnent! que de trouble dans la jouissance! que d'incertitudes pour l'avenir! Il y a quelques nations en Europe qui possedent à un suprême degré la désespérante habileté de rendre tout difficile.

mes portés à encourager les autres objets d'industrie, se refusent à celui-ci? C'est qu'il est trop peu connu. Il est dans la nature des Hommes en place, de se laisser endoctriner avec peine. Incapables d'avoir une opinion sur les plans qu'on leur propose, ils ne permettent pas aux détails de les approcher. Un refus les dispense de raisonner, & sauve à l'amour-propre la secrette humiliation d'ignorer quelque chose. Dans la plupart des Pays, celui qui vous juge, est non-seulement hors d'état de peser vos raisons, mais même il ne vous comprend pas. De-là l'indifférence pour les projets les mieux combinés; elle glace l'émulation, & arrête à l'entrée de la carriere, le petit nombre d'êtres assez courageux pour se vouer au plus pénible des Arts.

Quelle constance en effet ne faut-il pas pour se livrer à une Science qui ne s'exerce que dans les lieux inutiles au reste des humains! Ces montagnes arides, dépositaires des trésors cachés, ne présentent que des sommets dépouillés, d'où vous appercevez les torrents qui roulent dans d'horribles précipices, ou de vastes forêts impraticables avant que la coignée eût ouvert des sentiers, & profondément lugubres dans les emplacements escarpés qu'ont laissés les bois abattus. Là regnent les brouillards épais, les vents glacés, les neiges immobiles, qui cedent pour quelques jours aux rayons du Soleil, & reviennent bientôt couvrir la terre de leur monotone blancheur. Ces Fêtes que les Anciens consacroient à Cérès & à Bacchus, & dont nous avons conservé quelques traces, n'existent pas pour ceux qui ignorent presque s'il est un Soleil, ame invisible de la nature, & principe caché de toute réproduction. Quelques humains pâles & fatigués, dispersés dans de vastes souterreins, frappant à coups redoublés à la pâle lueur d'une foible lumiere, semblent reprocher sans cesse à la Nature, le prix auquel elle met ses dons, & cependant n'envient pas le sort de ceux qui achevent leur ouvrage, en épurant dans des fourneaux presque inapprochables, ces métaux imparfaits. Là, dans un athmosphere de soufre & de bitume, l'œil soutient à peine

l'éclat du feu, soit que l'on souleve des masses enflammées, soit que l'on donne cours à des ruisseaux de métal embrasé. C'est au milieu de ces laborieuses opérations que doit sans cesse se trouver le Métallurgiste. Il a de plus à triompher des continuelles inquiétudes, dont les bizarres caprices de la Nature, (cent fois infidelle à ses promesses) & l'impuissance de l'Art accablent l'Artiste environné d'obstacles qu'il n'a pu prévoir, & qu'il ne sait pas vaincre. Voilà ce que la multitude envisage dans les travaux des mines, ce qui l'épouvante, & ce qui perpétue ses préjugés; &z si la cause premiere de tout n'avoit balancé ces inconvénients par un don tout particulier, l'Art étoit abandonné. Mais, graces à ses généreux soins, il existe un attrait invincible qui applanit les routes scabreuses, voile les dangers, & ne laisse voir que le phénomene toujours nouveau de l'existence des métaux. La variété des substances qui entrent dans ces admirables compositions, la faveur des eaux, la qualité des terres, la nature des rochers, la coupe des montagnes, l'espece

des plantes, tout parle au Minéralogiste, tout est à ses yeux un sujet de crainte, d'attente, & d'espérance: ce sont des études continuelles. La jouissance du bien présent le satisfait sans l'enyvrer, parce qu'il sait qu'elle peut lui échapper. Cette même inconstance promet aussi un terme prochain à son inquiétude, quand il est dans le cas de desirer. Il ne redoute pas ces vents surieux qui soulevent les ondes, enfantent des naufrages, & ensévelissent au sein des mers la récompense de vingt ans de travaux; les grêles dévastatrices, qui détruifent dans un instant, sous les yeux du cultivateur désolé, les moissons, seule ressource contre le plus affreux des tourments, le besoin! Il ne redoute pas le fléau des sécheresses, le ravage des inondations, le venin lâche de l'Epizootie. Qui douteroit encore de cette compensation, n'a qu'à se ressouvenir que jamais les Mineurs ne sont infideles à cette profession; aucune autre espece de fortune ne les tente. Leurs mœurs, leur habillement, leur régime, different des mœurs, du vêtement, du régime des aufes loix, ses principes, sa fierté, & qui n'envie rien à aucune autre classe.

Observons à ce propos, que les présérences établies par le préjugé entre les professions des hommes, sont quelque chose de bien étrange. On a versé de la considération sur des états qui ne supposent ni talents, ni génie, ni délicatesse. Pourquoi ce qu'on appelle la Société, a-t-elle élevé des barrieres entre ceux qu'elle a placés au premier rang, & les Peintres, les Architectes, les Sculpteurs? En quoi le sublime talent d'animer la toile, le marbre, d'ordonner les Palais, les Edifices publics, peut-il inquiéter l'orgueil des Nobles? S'ils avoient rejetté des Distributeurs de tabac, des Collecteurs de deniers Royaux, des Contrôleurs, des Financiers, on en trouveroit la raison dans l'humiliante nécessité où est cette classe de mercénaires, de faire le tourment de la multitude, pour pomper le suc nourricier de l'Etat, qui est l'impôt. Mais, au contraire, les Nobles ont accueilli les Gagistes, & dédaignent l'Artiste

Mais les abus, les erreurs, les préjugés, les préventions, qui résistent depuis tant de siecles aux observations des Philosophes, vieilliront avec le monde. Ils changeront d'objet, peut-être, mais ne cesseront pas d'exister. Aussi l'Ouvrage que nous présentons au Public, n'est pas destiné à les attaquer. Voici le but que nous avons eu.

La plupart de ceux qui ont écrit, étoient des Naturalistes spéculateurs, doctes, éloquents, mais bien plus propres à satisfaire l'avide curiosité de l'Amateur déja initié, qu'à former des Mineurs. Quelques - uns ont traduit des Ouvrages Allemands ou Suédois; mais en transportant les méthodes étrangeres au sein de la France, il faut les dénaturer, les approprier au climat, à la législation Françoise; & c'est ce que personne n'a fait.

Il faut aussi convenir qu'en France, il y a une incrédulité désespérante; & comme on ne peut pas soupçonner que ce soit un excès de prudence, chez une nation qui envisage tout avec beaucoup de facilité, on est forcé de convenir que cette désiance a pour base un désaut de lumieres sur ce point. Si l'on exige que quelques exemples appuyent cette réslexion, j'en choisirai deux entre cent.

Il y a quelques années qu'un particulier également habile & désintéressé, proposa au Gouvernement de faire du salpêtre, par un procédé différent de celui usité en France. Cet homme disoit:,, Je vous pré-" viens que ce n'est point un secret, que " je n'ai rien inventé, & que je ne ferai " que transporter chez vous ce qui se " pratique dans tel Pays du Nord. En-" voyez-y. Vérifiez mes Mémoires, & puis " décidez-vous". On lui répond : nous avons déja eu beaucoup de semblables propositions; nulle n'a réussi; faites du salpêtre dans notre Arsenal, nous vous le payerons. Il est cependant de fait, que, dans le Pays cité, on fait du salpêtre comme en France on seme du bled. Or n'est-il

pas plus qu'extraordinaire, de voir une grande nation, d'ailleurs célebre par tant d'endroits, proposer des prix, & employer dix inutiles ressources, pour se procurer un avantage, dont elle peut jouir quand elle le voudra?

Nous écrivions à un Naturaliste estimable, qu'aux mines de Hartz, il y avoit une machine, avec laquelle un homme, dans une chambre, en contemplant un cadran, savoit combien de quintaux de minérais sortoient dans vingt-quatre heures, de cinq dissérents travaux, quoiqu'éloignés les uns des autres d'une demi-lieue, de trois quarts de lieue. Nous avons vu dans sa réponse, d'ailleurs très-polie, qu'il lui étoit impossible de croire à une pareille invention. Elle existe cependant; le Roi d'Angleterre a donné une gratification à son Auteur, & cinq cents personnes l'ont vue.

Quelle est, je le répete, la source de cette déraisonnable incrédulité? Le peu de lumieres répandues encore sur la Minéralogie & la Métallurgie.

Tant de savants Naturalistes, tant de

Chymistes profonds que Paris renferme, dira-t-on peut-être... Oui, nous savons, comme toute l'Europe, qu'il existe en France, un homme rare, qui même en ouvrant de nouvelles routes vers le sanctuaire de la nature, semble se désier de son guide, sa brillante & féconde imagination; qui vraisemblablement a mêlé quelques erreurs aux nombreuses vérités qu'il a saisses, mais de qui les écarts même serviront à ceux qui en cherchant de quoi le combattre, trouveront de nouvelles découvertes; un homme envers lequel les nations voisines ne sont pas assez équitables, & qui ne pesent avec tant de complaisance sur la magie de son style, & les ressources de son esprit, que pour avoir le droit de publier leurs doutes sur la prosondeur de ses connoissances. Malgré ces petites consolations d'une jalousie contemporaine, Mr. de Buffon emportera avec lui la gloire d'avoir opéré une révolution dans cette partie des connoissances humaines.

Je sais que MM. le Sage & Guettard ont dépouillé la Minéralogie & la Métal-lurgie

PRELIMINAIRE. XVI lurgie d'un reste d'erreurs que l'Alchymie avoit fait réjaillir sur elles, & enrichi cet Art de vues nouvelles & d'expériences utiles. Je rends hommage à leurs talents; & si j'avois quelque confiance dans mes foibles Essais, c'est parce que je me suis presque toujours étayé de leurs principes.

Mais tout en rendant justice à ces Savants estimables, j'ai entrevu une classe d'hommes qui n'avoient pas le loisir de méditer leurs Ouvrages, & auxquels il manquoit un guide. Cette classe est composée de ceux qui veulent s'intéresser aux travaux de la Minéralogie, & de ceux

qui les exécutent.

Les premiers sont des Amateurs, qui possedent des trésors sans les connoître, mais qui n'osent se les approprier, dans la crainte de creuser le tombeau de leur fortune en fouillant dans le sein de la terre. En parcourant ces Essais, ils verront jusqu'où la confiance peut aller. Les autres, qui se rendent les dépositaires de cette confiance, apprendront combien il faut de lumieres

& de soins pour ne pas la trahir. Ils ne deviendront pas des Savants, & il ne faut pas qu'ils le soient; mais ils s'instruiront assez pour accomplir l'opération, ou du moins pour savoir consulter.

Tant de gens décréditent l'Art, en se jettant dans la carriere sans avoir seulement les premiers principes! Nous avons connu un Officier d'Artillerie, espece de sou dangereux, qui, à quelque prix que ce sût, vouloit se faire un nom, proposer des Mémoires sur l'exploitation des mines de fer, dans un temps où il n'avoit pas encore vu une Forge, & où il confondoit des échantillons de mines de cobolt, avec ceux de mine de fer.

Un autre aussi ignorant, & moins capable de s'instruire, vouloit, sur un plan, diriger de son Cabinet, les travaux d'une mine éloignée de deux cents lieues, & soumettre dès la premiere année son produit à des calculs de finances.

Si nous nous sommes permis de relever les bévues de quelques Auteurs, ce n'est pas pour le vain plaisir de censurer; mais c'est qu'il est trop dangereux de laisser subsister des guides insideles. Les écarts dans lesquels ils vous jettent, sont trop dispendieux.

Peut-être nous reprochera-t-on d'avoir trop abrégé la troisieme Partie. Voici nos raisons. L'Art de fondre, est en lui-même très-simple. Les moyens de suppléer aux inconvénients qui peuvent survenir, se trouvent dans les connoissances que nous avons conseillées dans la premiere Section. Qui-conque connoîtra bien la qualité des mines, verra d'un coup d'œil le vice & le remede.

Ce qui nous a paru plus essentiel, c'est la formation de l'ensemble de l'établissement; ce sont les rapports entre la valeur de l'objet, & les fonds destinés à lui donner l'existence. Si nous avons acquis sur cette matiere quelques connoissances, ah! qu'on ne nous les envie pas! Elles nous ont coûté assez cher.

Si, enfin, nous osons risquer des instructions, c'est parce qu'elles sont le résultat d'une longue expérience. Entraînés vers la Minéralogie & la Métallurgie par un penchant irrésistible, nous nous y livràmes avec une espece de fureur; nous avons entrepris des voyages de long cours, visité à pied plus de cent soixante lieues de montagnes, appris & exercé les métiers de Mineur, de Fondeur, d'Affineur; persuadés que, pour commander aux autres, il falloit connoître ce qu'on en exigeoit; nul détail ne nous a semblé méprisable : l'yvresse étoit au point, que les nuits mêmes étoient employées à suivre les opérations. Et aujourd'hui même, livré à des occupations toutes dissérentes, & peut-être plus flatteuses pour l'amour-propre, vivant dans une des plus belles Villes d'Allemagne, à une des Cours les plus agréables, attaché par toutes sortes de liens à un des Princes les plus éclairés, oserai-je le dire, je ne puis quelquefois m'empêcher de regretter les montagnes, ces fatigues, ces inquiétudes, & cette vie où le reste du monde n'existe presque plus pour celui qui l'a choisie.

Il est un autre objet sur lequel on ne peut

pas donner de principes. Nous voulons parler de la nécessité d'avoir été heureusement organisé pour réussir dans ces sortes d'entreprises. Il faut un certain ordre dans les idées, le don de saisir avec justesse, assez d'enthousiasme pour dévorer les dissicultés, assez de sang froid pour ne pas précipiter les démarches sur la soi de quelques brillantes espérances; le courage de l'exécution, qui manque à presque tous les hommes; un esprit assez étendu, pour mener toujours de front plusieurs objets à la sois, sans dédaigner les détails d'un seul.

Il faut gouverner ensemble les quatre éléments, assujettir les eaux à dix especes de besoins, & se mettre à l'abri de leurs cours précipités; donner au seu son aliment, sans épuiser les sources; renouveller & purisier l'air dans l'intérieur des mines, & en faire un agent dans la sonte des métaux; tracer des chemins sur la terre, & chercher dans son sein des pierres, des sables, des argilles, de la qualité propre à chaque opération.

Tel qu'un Général d'armée, il faut assu-

rer les vivres, le fourrage, l'habillement, les munitions, la poudre, les instruments, les hôpitaux, des Chirurgiens, des chevaux, des voitures, les harnois, pourvoir aux femmes; aux enfants.


On commence par être Mineur, on devient ensuite Métallurgiste, & l'on finit par être Commerçant. Cette derniere qualité exige l'habitude des correspondances, la science des écritures, la connoissance des valeurs; ces lumieres différentes sont plus nécessaires à celui qui exploitera une mine de ser ou de cobolt, qu'à celui qui travaillera une mine d'argent; mais il est toujours dangereux de s'en reposer aveuglêment sur des Commis. Pour remplir toutes les vues, il faut des hommes dont la raison soit éclairée, sage & indulgente; qui, voués tout entiers à leurs devoirs, ayent un saint respect pour l'expérience, & une heureuse prévention contre les nouveautés; qui, toujours au-dessus des obstacles, combattent les difficultés par le travail, & soumettent à la persévérance le cours des événements; qui faisant des esprits un

usage éclairé, trouvent dans la sagesse des uns, le remede à la folie des autres. Ils doivent être justes dans ce qu'ils exigent, clairs dans ce qu'ils ordonnent, sermes dans leurs opinions, faciles à fournir les moyens, prompts à récompenser, lents à punir, difficiles à persuader, inaccessibles aux soupçons, incapables de haine, abordables à l'indigence. Ils doivent écouter avec intérêt, saisir promptement, répondre avec clarté, savoir se décider, aider la vertu timide, la vérité, en imposer au mensonge, & décourager la calomnie.

Ensin, qu'ils aiment le peuple, ce peuple de la campagne! uniquement occupé de la terre, dépositaire de ses besoins, & du Soleil qui la séconde; qui ne connoît les Rois, que par les tributs qu'ils imposent, & les guerres, que par les colons qu'elles enlevent, & les calamités qu'elles entraînent; qui, accoutumé à souffrir, épargne ses gémissements aux auteurs de ses maux: ou si quelquesois, saisant l'honneur à ses Tyrans de les croire susceptibles de remords,

#### xxiv Discours, &c.

il expose sa misere, il rapporte sans murmure des resus dans ses cabanes, & n'invoque que la justice quelquesois tardive du Ciel: le peuple! maître des Empires, quand il le voudra, qui soudoye les Rois, gage les Grands; qu'une heureuse ignorance endort sur la valeur, & cependant qu'on ne compte pour quelque chose, que lorsqu'il faut mesurer son sang, & calculer le produit de ses sueurs.



# TABLE DESCHAPITRES.

I									_		N.
A	N	T	R	0	D	U	C	T	I	0	No

Page I

#### PREMIERE PARTIE.

, ,	à
Que doit savoir un Minéralogiste avant de	jet-
ter les fondements d'une exploitation de	Mi=
nes?	8
CHAP. I. Objections contre l'exploitation des	Mi-
nes,	9
CHAP. II. Lecture des bons Auneurs,	IA
CHAP. III. Etude de la Physique,	30
CHAP. IV. Etude de l'Histoire Naturelle,	38
CHAP. V. Nécessité de quelques Principes de	Géo-
métrie,	41
CHAP. VI. Méchanique, Dessin,	43
CHAP. VII. Etude de la Chymie,	46

xxvj T A B L E	
CHAP. VIII. Utilité des Voyages,	5 <del>1</del>
CHAP. IX. Le danger des Systèmes,	59
SECONDE PARTI	<b>É.</b> ,
Sur quelles especes de Mines convient-il	d'exer-
cer ses connoissances?	63
I. Le Climat;	107
II. Le Caractere des Habitants,	109
III. L'Etat des Chemins,	III
IV. L'abondance des Pacages,	113
V. Les Eaux,	114

#### TROISIEME PARTIE.

VI. Les Forêts,

VIII. Les Fêtes.

IX. Les Droits,

VII. Les prix des Denrées ;

X. Les Accessoires utiles,

114

118

120


123

124

125

Comment un Minéralogiste doit-il exercer ses connoissances? 135 Dela Calcination ou du Grillage des Minéraux, 160

# DES CHAPITRES. XXVIJ De la Fonte, 167 De l'Affinage; 181 ADDITIONS, ÉCLAIRCISSEMENTS ET OBSERVATIONS; 189



the state of the s




# ESSAIS

SURLA

## MINERALOGIE

ET LA

### METALLURGIE.



#### INTRODUCTION.



our quoi la Minéralogie est-elle restée si long-temps sans Apologistes & sans Eleves, chez une Nation qui se passionne pour toute

espece de nouveautés? Le Commerce, la Finance, l'Agriculture, la Tactique, la Légis-lation, la Chymie, ont tour-à-tour trouvé des enthousiastes. M. de Busson, qui, depuis vingt ans, a averti l'Europe des avantages de l'Histoire Naturelle, n'a encore excité

A

pour le Regne minéral, qu'une admiration stérile. La crainte de s'engager sur les pas d'un si grand maître, est peut-être l'hommage le plus flatteur rendu à ses talents.

Nos modeles dans d'autres genres, ont traîné à leur suite une foule d'imitateurs, dont quelques-uns même ne sont pas restés sans gloire. Comment expliquer notre indifférence pour un art curieux, utile, nécessaire, dont les opérations causent l'étonnement de la multitude? Ce préjugé ou cette aversion sont répandus dans toutes les parties du monde. En Amérique, le Roi d'Espagne est forcé de faire du travail des mines, des corvées. Les Indiens y marchent comme on va au supplice. La Chine, le Pays de la terre le plus riche peut-être en toute espece de métaux, a en horreur ce qui tient à leurs préparations. Sémiramis condamnoit aux mines les prisonniers de guerre (a). La plupart des

<sup>(</sup>a) M. Gmelin, sur-tout, décide que la principale cause de la dépopulation de la Russie, est l'exploitation des mines. » Plus de cent mille hommes, dit-il, sont déja employés à ce travail; tout le monde sait qu'il opere essimple cacement la destruction de l'espece humaine. Nous verrons dans la suite de cet Ouvrage, si l'observation de ce Voyageur est parsaitement juste.

Voyageurs déclament contre les travaux qu'ils ont apperçus en courant.

Cette confédération générale contre la Minéralogie & la Métallurgie, n'a d'autre fondement que le peu de connoissance de cet art. L'ignorance occasionne la difficulté dont il est entouré. Les difficultés rebutent ceux qui essayent de les vaincre. La Minéralogie préfente en esset des objets si éloignés de la marche ordinaire de l'esprit humain, qu'à peine ose-t-on soulever un coin du voile qui couvre les antres souterreins où se forment en silence les trésors du monde.

La plupart de ceux qui ont jetté quelques traits de lumiere au milieu de ces ténebres, n'ont éclairé que les parties les plus rapprochées de nous. Ils n'ont pas pénétré dans ces vastes laboratoires, où le feu élémentaire imprime à la matiere un mouvement créateur, d'où résultent ces utiles combinaisons qui forment les corps métalliques.

Comment cette ignorance profonde de l'art ne se seroit-elle pas soutenue? Avant la découverte du Nouveau-Monde, on savoit que les Testosages, qui s'étendoient depuis les Alpes jusqu'aux Pyrénées, habitoient une terre fertile en or. On avoit lu dans Strabon, que le Rouergue & le Gevaudan excitoient la cu-

pidité de ceux qui prétendoient aux Gouvernements. Non-seulement ces traditions vagues n'engagerent à aucune recherche, mais la découverte même du Pérou, n'invita pas les François à travailler à des mines connues dès l'an 1413, pour lesquelles Charles VI avoit donné un édit de réglement; & malgré les privileges accordés par Henri IV (1), & les encouragements proposés par le Cardinal de Richelieu, on demeura dans la même insensibilité.

L'ignorance étoit au point ,, qu'on a vu ,, douter pendant quatre ou cinq cents ans , ,, fi une mine , qui étoit très-riche en plomb , , pouvoit rendre fon métal dans la fonte , , & s'il ne valoit pas mieux la vendre aux , potiers , comme vernis ".

Il est aisé d'assigner les causes du peu de progrès faits dans la Minéralogie. On s'est avisé fort tard de traduire les Livres Latins ou Allemands. La plupart des Auteurs n'étoient pas assez savants eux-mêmes, pour exposer leurs préceptes avec clarté; les regles de l'art étoient noyées dans un amas indi-

<sup>(1)</sup> Voyez à la fin de l'Ouvrage, les Remarques & Eclaircissements indiqués par les chistires 1. 2. 3. 4 & suivants.

geste de dissertations assez souvent étrangeres au sujet. Il étoit dissicile de parcourir les atteliers dispersés dans l'étendue du globe, ou de réunir au moins les minéraux divers distribués dans les montagnes de la terre. Les énormes dépenses qu'exige cette utile curiosité, le temps nécessaire pour les voyages de long cours, les accidents inséparables de ces marches laborieuses, permettent rarement d'obéir aux impulsions de la nature, quand même elle inviteroit par un goût particulier à l'étude de ses secrets.

Les Sciences qui sont inséparables de la Métallurgie, n'avoient pas fait elles-mêmes des progrès proportionnés aux besoins de celle-ci. Qu'on mesure l'espace que la Chymie & la Physique ont parcouru depuis cent ans, & l'on sera dans l'admiration (a).

On commence aujourd'hui à soupçonner

<sup>(</sup>a) Il faut ajouter à ces raisons, que celui, doué par la nature du don d'observation, n'en a pas toujours reçu un génie étendu; ou que, si, comme les Buffon, les Becker, les Stahl, les Lehman, il a reçu ce double présent, il a été forcé de l'enfouir dans les devoirs de la vie civile. Combien d'hommes eussent été célebres, s'ils n'avoient pas été obligés de sacrisser leur talent au premier des besoins, l'existence!

que la Minéralogie est une science qui nous est inconnue, mais on ne va pas au-delà. On n'a aucune idée en France, en Italie, en Espagne, en Savoye, d'une exploitation de mines. Les uns s'imaginent que c'est un abyme sans fond, dans lequel on engloutit des trésors; d'autres confondent sans cesse les efforts impuissants de l'Alchymie, avec les opérations de la Métallurgie; ceux-ci croyent qu'il n'existe de bonnes mines qu'au Pérou; ceux-là, que la faveur accordée à de femblables exploitations, dépeupleroit les campagnes: chacun a fa chimere; chacun va répétant ce qu'il a entendu dire, ou ce qu'il a conjecturé d'après des récits hasardés, acceptés sans examen; & de cet amas d'opinions erronnées, se forme le préjugé général que la multitude adopte, parce qu'elle croit n'avoir nul intérêt à le détruire.

Nous ofons lutter contre cette erreur universelle. Nous donnerons pour douteux, ce qui n'est encore qu'indiqué; pour certain, ce que des expériences constatées & répétées ont prouvé; nous éviterons le paradoxe devenu malheureusement si commun de nos jours; ensin, nous développerons des principes appuyés jusqu'ici d'autorités trop peu satisfaisantes.

Nous nous proposons donc de donner des Eleves à la Minéralogie. La nature a déja fait un grand pas en faveur de notre projet. Je veux dire qu'elle n'inspire jamais un goût médiocre pour cet art extraordinaire. On s'y livre avec fureur, ou on ne résiste point à l'ennui qu'il cause. Dans la jeunesse, on étousse le cri victorieux des sens; on lui facrisse, dans un âge plus avancé, les projets de l'ambition; & ensin, il dispute le repos à la vieillesse, qui retrouve encore des forces, lorsqu'un phénomene curieux l'appelle dans les entrailles de la terre.

Voici tout le plan de ces Essais.

1°. Que doit savoir un Minéralogiste, avant que de jetter les fondements d'une exploitation de mine?

2°. Sur quelle espece de mines convient-il d'exercer les connoissances qu'il aura acquises?

3°. Comment faut - il employer ces mêmes connoissances?



### PREMIERE PARTIE.

Que doit savoir un Minéralogiste avant de jetter les fondements d'une exploitation de Mines?

A Vant que de confier à la terre cette précieuse semence qui doit germer dans son sein, & bientòt couvrir sa surface, on prépare la glebe, on la dispose à recevoir le dépôt. Telle est la marche que nous devons suivre avec l'esprit humain. Dès qu'il a conçu un projet, il faut lui fournir ce qui doit en assurer l'exécution, soit en lui présentant des vues sages, soit en le dégageant des idées fausses qu'on prend dans le commerce des hommes.

Sans vouloir nous élever sur les débris des fystèmes de ceux qui nous ont précédés, nous ne pouvons dissimuler l'insussifiance de leux doctrine, & les erreurs qui ont décrédité les principes lumineux, à côté desquels on les a glissées.

Sans vouloir fronder des idées universellement adoptées, nous devons avertir notre Eleve, que les préjugés contre les mines, ne résisteroient pas à la plus légere réslexion, si les hommes vouloient motiver leurs jugements.

Le siecle des dissertations est passé. On examine légérement un système, on devine les preuves, & l'on prononce d'après une impression vague & irrésléchie. On ne connoît ni la nature du travail, ni la chaîne des inconvénients, ni la façon de vaincre les obstacles; & l'on proscrit tout ce qui tient à ces laborieuses opérations.

### CHAPITRE PREMIER.

Objections contre l'exploitation des Mines.

ON dit: Il n'y a que des Souverains qui puissent les entreprendre. Armer un vaisseau pour les Indes, faire la traite de Negres, spéculer sur les bleds, établir une manufacture de draps, acheter des vins pour autrui, &c. sont des spéculations journalieres qui exigent de plus fortes avances que l'exploitation d'une mine. Oseroit-on soutenir que les dangers de la mer, l'insidélité des Commis, la paresse des Indiens, la maladie des Ne-

gres, les avaries, la multiplicité des faillites, les vacillations des gouvernements, sont de moindres risques que ceux que présente la nature?

On dit: Que les François ne sont point propres à ce travail. Pourquoi? Les forgerons, les tanneurs, les blanchisseuses, les pêcheurs, les couvreurs, les boulangers de Paris, sont incontestablement des métiers plus pénibles que celui des Mineurs. Jamais on n'a cru l'humanité intéressée à laisser périr ces professions diverses. (a) On éprouve dans les mines, le frais dans l'été, & le chaud en hyver. Quant au danger des exhalaisons, sans en nier l'existence, nous démontrerons qu'il est assez rare, & que les remedes sont sûrs, faciles, & prompts.

On dit: les métaux sont inutiles, les vraies richesses sont le bled, le vin, les bois, &c.

Pour répondre à une semblable difficulté, il faudroit agiter une des plus épineuses questions sur les sinances. Avant de faire les fraix de l'examen, nous desirerions qu'on nous

<sup>(</sup>a) Il n'y a presque plus qu'un peuple en Europe. On n'apperçoit plus de différence réelle entre un Suédois, un François, un Allemand, un Anglois, un Russe; les arts, les voyages, ont tout consondu.

expliquat le vrai sens de ces paroles, les métaux sont inutiles; elles ne peuvent avoir en vue le fer, le plomb, & le mercure; c'est donc l'or & l'argent dont on est rassassé. Nous diminuons journellement cette masse, soit par le commerce des Indes, soit par la soyerie & les manufactures de Lyon, soit par les guerres: quelles sont les sources dans le Royaume où nous puisons pour remplir ces vuides? Quant à la seconde partie de l'objection, que les vraies richesses sont le bled, le vin, c'est un sophisme, ou une méprise de l'ignorance. L'or est pour l'Espagne une richesse de sol, comme les vins de la Guienne, de la Bourgogne, en sont une pour la France; une grande partie des avantages que les économistes exaltent dans l'Agriculture, peut s'appliquer à la Minéralogie. L'une & l'autre augmentent les richesses réelles d'un Etat.

On dit: ces sortes d'entreprises engloutissent les fortunes de ceux qui les hasardent. Si cela est, il en faut conclure, que l'art est dans l'enfance, ou que nous ignorons la maniere de faire prospèrer les dons de la nature; mais on ne citera pas un seul établissement en France, qui n'ait amplement dédommagé ses auteurs, ou leurs successeurs. Le désaut de réglements de police, la rareté des Artistes,

des causes étrangeres ont détruit ou afsoibli les exploitations; mais on ne niera pas que les mines d'Alsace, de Bretagne, de Baygnorry, du Lyonnois, de Vienne, d'Allemont en Dauphiné, de Giromani, de Givors, de Rive-de-Giers, &c... n'ayent infiniment plus donné qu'elles n'ont coûté.

On dit, qu'un filon tout-à-coup trompe nos espérance, & disparoît. Voilà ce qu'ont inventé quelques Minéralogistes, pour cacher leur ignorance: mais lisez Agricola, Becker, Stahl, Kuncker; c'est-là qu'on apprendra si les silons se perdent. (a) On confond toujours les objets. Il est vrai de dire que les mines du Pérou ne sont plus aussi abondantes qu'elles l'étoient autresois. Les mines de Lippes, entre autres, ont sourni pendant long-temps des trésors, & donnent aujourd'hui très-peu de chose: ce n'est pas que les silons se soient

<sup>(</sup>a) Nous convenons bien que quelquesois le silon est interrompu par une veine de rocher, ou par un banc de terre grasse : si le banc ou la veine sont fort épais, on les laisse, & on passe par-dessus; s'ils sont peu épais, on continue la galerie, & l'on retrouve bientôt le silon. Dans une mine, il y a dix, douze, quinze silons : ils ne se donnent pas le mot pour éprouver ces accidents en même temps; de sorte que l'on s'en apperçoit à peine dans le cours d'un travail suivi.

coupés; car les mines d'or ne sont point par filons. L'or est en grains ou en seuilles, ou attaché à des pierres, ou joint à d'autres mines. Mais on a insensiblement èpuisé le canton où la nature le formoit. Les mines qui se donnent par filons, ne peuvent éprouver qu'après plusieurs siecles, ces épuisements. Et même ce ne seroit pas l'absence du métal qui feroit abandonner les travaux, mais la difficulté d'exploiter avec prosit, quand le minérais ne l'enrichit pas en proportion des fraix qu'augmente la prosondeur.

Si l'on juge de la force de ces objections par le prix que le vulgaire y donne, on trouvera nos réponses iusuffisantes; mais si l'on fait attention qu'elles n'ont d'autre fondement qu'un préjugé transmis de siecle en siecle, on conviendra qu'il est inutile de combattre des chimeres.

Celui qui se propose d'entrer dans la carriere, méprisant les vains bruits de la multitude, se pénétrera des vérités suivantes : qu'en Allemagne, en Suede, & en Angleterre, les Souverains & les particuliers sont de l'exploitation des mines une source séconde de richesses; que là où l'on trouve des minéraux abondants, des forêts étendues, des eaux pérennes, on peut sormer un travail utile;

que les autres difficultés peuvent se vaincre; que s'il n'y a pas un seul Livre qui renserme tout ce dont on a besoin, on le rencontrera épars dans ceux qui traitent de ces matieres; que l'on exploite dans l'étranger, avec profit, des mines moins riches que la plupart de celles de France; que le défaut de connoissances seul occasionne les malheurs, ou retarde les succès.

#### CHAPITRE II.

Lesture des bons Auteurs.

A Près avoir gravé profondement ces vérités dans son esprit, notre Eleve se livrera à la lecture, ou pour mieux dire à l'étude des Livres qui traitent de cette matiere. Celui par lequel il faut commencer, est: La Minéralogie, ou Description générale du Regne minéral, par Mr. Jean Gotschalk Wallerius, Professeur Royal de Chymie, de Métallurgie & de Pharmacie, dans l'Université d'Upsal; Ouvrage traduit de l'Allemand, 2 volumes in-8°. imprimé en 1753.

Il apprend à distinguer les Terres, les Pier-

res, les Minéraux. Les Terres se divisent en terres, en poussieres, terres argilleuses, terres minérales, & sables. Les Pierres se divisent en pierres calcaires, pierres vitrisables, pierres réfractaires, & pierres composées. Les Minéraux se divisent en sels, en soufres, en demi-métaux, en métaux. Cette marche est simple. L'Auteur a accompagné l'énumération de ces substances diverses, d'observations qui ne nous ont pas paru toutes également justes. Nous n'en citerons que quelques exemples, pour appuyer notre critique.

Nous lisons: " On peut juger par ce qui , vient d'être dit, si la fumée des charbons , fossiles est aussi pernicieuse qu'on se l'ima-" gine communément... Il est très-certain " que la fumée des charbons de terre purifie " l'air". (Ier. Vol. p. 362.) Nous avons vu des ouvriers tomber évanouis près des fourneaux où l'on ne brûloit que du charbon fossile. L'odeur que répandoient des fours à chaux allumés avec ce charbon, étoit si malfaisante à Lyon, près du St. Esprit, d'Avignon, de Saar - Louis, que plusieurs personnes en éprouvoient des vomissements frèquents. Il occasionne une toux continuelle; & après des efforts, on expectore des matieres noirâtres. Ces derniers effets que nous avons

personnellement ressentis, ne nous permettent pas de croire que les charbons de terre puri-

fient l'air.

On trouve,, Si on enleve au plomb quelque, chose de son principe mercuriel, & qu'on, y joigne un peu de terre vitrescible & in, stammable, il se convertira pour la plus, grande partie en argent ". (Ier. Vol. p. 542.) Mr. Wallerius ne parle point d'après l'expérience; mais il répete une imagination de Henckel, Chymiste prosond, mais souvent suspect. Cette opération a été plus d'une sois instructueusement répétée, & a toujours démenti celle de Henckel.

On lit:,, L'or ne se trouve jamais que vier-,, ge". (Ier. Vol. p. 587.) Tout le monde sait que le fer contient souvent de l'or. Le cuivre des mines de Dypenweiler, (2) & de Basse-Navarre, en contiennent pareillement.

Il y a, en Transylvanie, une mine d'or, appellée la mine de Vagay, tantôt grasse, tantôt semblable à une bleinde de ser; elle est dans son silon, parsemée sur une gangue quartzeuse blanchâtre. Elle est composée de ser, d'or, d'argent, d'antimoine. Elle donne environ quatre onces au quintal. Il y a encore des pyrites auriseres, dont la texture est compacte & serrée. Il y en a dans le Valais, &

à Visberg en Suisse (3)... Voyez l'Exposition des Mines, p. 47, par M. Monnet.

"Il y a eu un préjugé général, qu'il s'étoit "trouvé en Hongrie de l'or qui croissoit &

", végétoit sous la forme de seps de vignes,

" ou en rameaux; mais Raymann a prouvé

" que cet or n'étoit qu'un suc de jaune d'or,

", qui découle des raisins... Cependant il ne

" faut pas nier absolument qu'il ne se trouve

" de l'or qui croisse & qui végete dans les

" entrailles de la terre".

Les Espagnols soutiennent d'après des observations éclairées, que l'or se forme journellement dans les montagnes du Potosi. Les mines ont souvent enseveli des Indiens qui y travailloient; on a retrouvé dans les crânes, les os, des filets d'or qui les pénétroient; ce fait est rapporté par tant de témoins, qu'on peut l'admettre sans craindre le reproche d'une crédulité aveugle. Nous ne répéterons pas avec la même consiance ce que dit Palissi, qui croit avoir vu un poisson bien conservé dans une pierre de mine de cuivre.

M. Wallerius paroît croire encore, ,, que ,, la marne est capable de se lier & d'être ,, travaillée; que la terre appellée terra , aceldema, répandue sur un corps mort, le , réduit en vingt-quatre heures en cendres ,

" qu'il y a du plomb natif, ou vierge; " & a quelques autres opinions dont il feroit si aisé de démontrer l'erreur.

Après avoir appris à connoître les especes, les couleurs, les noms des mines, il est essentiel de rechercher la maniere dont elles se forment. L'expérience démontre que la qualité des sondants se détermine d'après la connoissance des gangues ou matrices des minéraux. Notre Eleve la trouvera dans les Traités de la formation des Métaux, & de leurs Matrices ou Minieres, Ouvrage sondé sur les principes de la Physique, de la Minéralogie, & consirmé par des expériences Chymiques, par Jean Gottlob Lehman, Conseiller des Mines du Roi de Prusse, traduit de l'Allemand.

On apprend dans ce favant Ouvrage, comment l'air, le feu, & l'eau, agissent sur les métaux, & aident aux matrices métalliques, sans la connoissance desquelles il est impossible de répondre d'une sonte., Il y, en a, dit Mr. Lehman, qui facilitent la su, sibilité des métaux; tels sont les quartz, le, caillou, la pierre de corne, la pyrite, &c...:, & parmi les matrices de cette espece, il, y en a qui couvrent & désendent les mé, taux contre la violence du feu qui pour, roit les détruire; tels sont les quartz, &

" en général toutes les pierres qui donnent

" une scorie sine & déliée: d'autres contri-

" buent à purifier les métaux; telles sont " la pyrite & la pierre à chaux : d'autres

" se chargent des métaux; c'est ainsi que le

" plomb se charge de l'or & de l'argent, dont

" il est ensuite séparé par la coupelle. Il y " en a plusieurs qui servent à précipiter le

" métal; le fer produit cet effet dans quel-

" ques essais par le plomb".

Nous ne faisons qu'indiquer les sources. Une analyse des Traités annoncés suffiroit peut-être à ceux que nous invitons à l'étude de la Minéralogie; & c'est ce que nous voulons prévenir: nous avertirons seulement que dans le cours de ces Ouvrages, il y a quelques opinions susceptibles de discussions, & d'autres entiérement fausses. Nous rangeons dans la premiere classe, la proposition que l'argent natif contient toujours de l'or. Il y en a quelques exemples. Mais ceux mêmes que l'on cite, prouvent que le premier des métaux n'est pas toujours contenu dans l'argent vierge...Mr. Lehman assure aussi, que le charbon de terre est formé par des arbres. Ce système adopté seulement depuis trente ans, à paru si démontré, qu'on n'a pas encore songé à en administrer des preuves satisfaisantes. J'oserai avancer cependant, que, lorsqu'on parcourt les minières, on comprend difficilement comment des sorêts se sont introduites entre deux couches horisontales de rochers qui s'étendent pendant l'espace de quinze milles; comment des arbres différents auroient donné la même matière inflammable. Quoiqu'il y ait de grandes variétés dans les especes de charbons de terre, la même mine ne laisse point voir ces variétés.

(4) Il est plus naturel de croire avec Mr. Wallerius, que le charbon qui donne à la distillation un slegme, un esprit sulphureux trèsacide, une huile qui ressemble à du naphte, une autre huile qui ressemble à celle de pétrole, un sel acide, une terre noire & pure, est formé par du naphte, ou de l'huile de pétrole, qui étant venue à rencontrer du limon ou de la marne, s'est durcie pars couches ou par lits, & s'est changée en charbons sossiles, après qu'une vapeur sulphureuse passagere est venue s'y joindre. (Minéralogie, p. 362. V. 1.)

Mr. Lehman dit encore, que les couches de charbons de terres font toujours portées sur du gravier ou sable grossier ferrugineux, & que la partie supérieure des couches est constamment occupée par la pierre à chaux. Nous avons positivement vu le contraire dans

les mines de Rouergue, du Comté d'Alais, des Cévennes, du Forez, de la Principauté de Saarbruck. Les couches du charbon sont portées sur du rocher, plus dur encore que la partie supérieure.

" Une expérience constante nous apprend, " que dans les endroits où les silons courent " sous terre à peu de prosondeur, les grains " qu'on a semés à la surface de la terre, vien-" nent, à la vérité; mais à peine sont-ils sor-" tis de deux doigts de terre, qu'ils jaunis-" sent & se flétrissent". (Des couches de la Terre, Vol. 3, p. 351.)

Cette expérience se dément dans le Pays de Schaumbourg, où l'on voit des champs donner du bled, quoique les mines de ser ne soient pas à trois pieds de prosondeur, & que les mines de cuivre ne soient pas à cinq. Elle se dément en Sibérie, sur-tout dans la montagne de Kolivan; & presque toutes les mines de Sibérie sont à la surface de la terre, entre autres celle située sur la montagne appellée Ploskaia-Gora. (Voyage de Sibérie, p. 248.) Elle se dément dans la Chine; les mines d'argent de Mohang-Leng, sont dans une montagne toute couverte d'herbes, que la rosée conserve dans une fraîcheur & une verdure continuelles. (Description de la Chine, V. 2.)

Elle se dément enfin dans les Cévennes; la mine appellée Bayard, est sous des champs ensemencés en bled, qui vient très-bien.

Ce que nous concluons de ces remarques, c'est, qu'un des plus habiles Physiciens, un des plus savants Minéralogistes, s'est trompé quelquesois. Quelle désiance doit accompagner ceux qui font les premiers pas dans la carrière! Les recherches curieuses, les méditations prosondes, les vues immenses de Mr. Lehman, méritent une longue étude de ses Ouvrages, qui nous ont été donnés par un Traducteur très-prosond lui-même dans ces matieres.

De la lecture de ces Traités de Physique, d'Histoire Naturelle, de Minéralogie & de Métallurgie, on peut passer aux articles répandus dans l'Encyclopédie.

Il feroit à fouhaiter que, dans ce siecle de compilations, il se trouvât un Physicien laborieux, qui réunit les excellents principes épars dans cette savante collection, au-dessus de la fortune de la plupart des Cytoyens.

Ce qu'on y lit sur la Minéralogie, est supérieur à ce qui regarde la Métallurgie. La plupart des Auteurs qui ont coopéré à cet inestimable Ouvrage, paroissent oublier que la Métallurgie a peu de principes sixes, & que la

plus grande difficulté est de plier l'art aux bisarreries de la nature, ou de suppléer aux agents du second ordre, qu'elle n'aura pas placés à côté des minéraux qu'on élabore.

Il s'y est glissé quelques erreurs, que nous prendrons la liberté d'indiquer dans la troisieme Partie de cet Ouvrage. Elles proviennent de ce que les Auteurs ont puisé dans Agricola. On ne peut pas disconvenir que son Traité De re Metallicà, ne soit un Livre très-instructif; mais il ne faut pas perdre de vue qu'il écrivoit au commencement du seizieme siecle, & que, depuis cette époque, sont venus les Becker, les Stahl, les Neuman, les Kunckel, les Schlutter.

Le Traité de ce dernier, traduit par Mr. Koenig, (5) & publié par Mr. Hellot, qui n'étoit pas un grand Minéralogiste, est en quelque sorte un Livre élémentaire. Il est diviséen deux Parties: la premiere contient un état des Mines du Royaume, très-imparfait, & la Docimasie, ou l'Art des Essais; l'autre renserme un Traité de la Fonte des Mines, des Grillages, des Fonderies, des Fourneaux, dans lequel il y a quelques bonnes choses, mais noyées dans un amas d'inutilités.

L'état des Mines du Royaume est divisé par Provinces. Les notices sont obscures, ou

Biv

du moins insussifiantes; les distances sont fausses : ce qui suppose l'Ouvrage dressé sur des Mémoires d'Intendance, & non sur les lieux. (a) Il seroit à desirer qu'on eût levé une Carte minéralogique de la France, & qu'on eût joint à cette seche nomenclature, une notice détaillée de la situation de la mine, de sa richesse, de la proximité des eaux, du voisinage & de l'abondance des sorêts. Chaque Souverain devroit saire saire cette opération dans son Royaume; elle seroit peu dispendieuse, & très-utile.

La Docimafie, ou l'Art des Essais, est trèsclaire, très-bien faite, & suffit à celui qui se
destine à la Métallurgie. Les Eléments de Docimastique, traduits du Latin de M. Cramer,
sont plus savants, & moins nécessaires (6) à
un Métallurgiste pratique, qui ne peut donner à la théorie qu'une petite portion de son
temps. Peut-être M. Hellot auroit-il dû joindre à l'Ouvrage de Schlutter, quelques procédés découverts depuis lui, & qui abregent
beaucoup les expériences. Nous y suppléerons
dans la troisieme Partie.

Le Traité des Fontes est un Ouvrage à peu-près inutile. 1°. En ce que l'explica-

<sup>(</sup>a) Ce projet a depuis été exécuté par un des plus savants Naturalistes.

tion des planches est presque toujours inintelligible.

2°. En ce qu'il raconte cruement ce qu'on fait aux mines du Haut-hartz, de Joachimfthal en Bohême, ou à Schneeberg dans la Haute-Saxe, ou à Luttelberg dans le Comté de Mansfeld, &c. &c.

Comment un Eleve qui apprend la Métallurgie, est-il en état de juger, de saisir les procédés qu'il faut préférer, d'avoir une opinion sur ce qu'il ne conçoit encore qu'imparfaitement?

3°. En ce qu'il exprime des quantités par des mesures qui ne sont pas universelles; pour se faire bien comprendre, il faut tou-

jours se servir du poids de marc.

Je ne parle point de la quantité de fautes qu'on pourroit relever. Il dit, par exemple, que le foufre du charbon de terre, réuni au fouffre de la mine, détruit une partie du cuivre au grillage... Mais comme le charbon de terre ne contient point de foufre (7), il falloit chercher une autre raison.

On peut hasarder que les Minéralogistes qui ont interrogé la nature, & amassé des lumieres étendues, ont jusqu'ici rarement mis les Lecteurs dans le cas de se les approprier. Ils supposent chez ceux qu'ils veulent

instruire, des connoissances préliminaires quin'existent pas.

L'Auteur de l'Histoire Naturelle n'a pas fuivi cette marche. Il débute par un discours sur la maniere de la traiter, qui est en même-temps une excellente instruction fur la maniere de le lire avec prosit. Ce discours est suivi de l'Histoire de la Théorie de la Terre; & comme il s'agissoit de ressusciter un sentiment presque universellement rejetté, il présente un amas de preuves lumineuses, qui portent dans l'esprit du Lecteur des vérités nouvelles, une persuasion sans effort, le doux plaisir de céder seulement à la raifon : tandis que le commun des découvertes mal étayées, éleve dans l'esprit de celui qui les adopte, des combats, des incertitudes, qui lui font presque regretter ses anciennes erreurs. De la connoissance du Globe & de fa formation, vous passez à la contemplation des êtres qui l'habitent; vous apprenez quel est le principe de l'ordre établi dans les trois Regnes. Ces perceptions générales conduisent. aux individus. L'homme le plus intelligent & le plus parfait des êtres connus, se montre sous les rapports. Avant de produire fur la scene les êtres compagnons ou esclaves de l'homme, l'Auteur explique leur naSi les bornes que nous nous fommes prefcrites, nous permettoient de rapprocher de ce plan les Ouvrages des Auteurs que nous avons eu occasion de citer, on en sentiroit l'extrême différence. Ce n'est pas que dans leurs Ouvrages il n'y ait d'excellentes vues : mais on cherche infructueusement de la netteté dans les idées, de la simplicité dans l'exposition, de la précision dans les plans; & quoique les Traducteurs François ayent pris fur eux des retranchements considérables, on trouve toujours dans leurs Ouvrages une marche lente, embarrassée, & pénible.

Notre nouveau Minéralogiste suppléera à ce que M. Hellot laisse desirer, par les trois Traités de M. Jean Christian Orschal, Inspecteur des Mines de S. A. S. le Landgrave de Hesse-Cassel. Le premier contient l'Art de la Fonderie; l'autre, la Liquidation; & le dernier, la Macération des Mines. Il est supérieur aux deux autres (8).

L'Auteur expose nettement le but qu'il se propose, détaille les moyens d'y arriver, & finit par écarter les difficultés qui se trouvent sur sa route.

On peut lui reprocher cependant de géné-

raliser trop ces principes. Un exemple fera mieux comprendre le but de ma censure. " A l'égard du feu, dit-il, il ne doit être ,, ni doux ni violent. S'il est trop violent, ", il brûle le minerais; s'il est trop doux, on " dépense trop de charbon, & la matiere ", n'entre point en fusion ". Voilà, ce me semble, un précepte vague, qui ne dit rien. Comment l'Artiste sixera-t-il le degré de ce seu, qui ne doit être ni doux ni violent?, La " méthode d'écraser les mines au boccard, ,, pour les réduire en schlich, est peu sûre ,, & très-désavantageuse, parce que d'un " côté il se détache beaucoup de parties mi-" nérales, &c. ". On doit restreindre cette assertion à certaines mines, qui peuvent absolument se fondre telles qu'elles sortent de leurs matrices. Mais en général, on ne peut point se passer de boccard pour les mines, c'est-à-dire pour cette partie à laquelle, en Minéralogie, on a donné le nom de Mine à boccard. Il en est de M. Orschal, comme de tous les Ecrivains Métallurgistes de sa patrie; il faut trier dans leurs Œuvres. Je n'en excepte pas le célebre Stahl, auquel on doit les vrais fondements des opérations Métallurgiques.

C'est en suivant cette regle avec toute la sévérité possible, que nous proposons l'Art

de tirer & de purifier les métaux, de l'Espagnol Alonzo Barba. Pour en profiter, il ne faut pas s'occuper des erreurs, en Physique, en Chymie, en Histoire Naturelle; mais extraire avec précaution quelques procédés adoptés par les Espagnols au Pérou. Cet Ouvrage a joui de quelque célébrité. On y lit cepen. dant..., que l'eau domine dans les métaux " fur les autres élements, & c'est pourquoi " ils coulent & se liquifient au feu.... La " nature souffle le froid & le chaud; ce sont " les instruments propres à la formation des , métaux. Par le chaud, elle mêle & unit " le mêlange dont ils font composés; elle " le cuit, le digere, & l'épaissit. Par le froid, " elle l'endurcit & le congele en forme de " métal. La pierre d'aigle, liée au bras gauche, " empêche les fausses couches; elle fait un " effet contraire, fi on l'attache à la cuisse ", gauche ".

Il n'est pas bien extraordinaire qu'un bon. Curé du Potosi raconte ces absurdités; mais comment un Traducteur a-t-il le courage de les présenter au Public de ce siecle? Comment M. de Réaumur a-t-il fait sans rectriction un grand éloge de la Métallurgie de Barba?

On sera surpris peut-être de ce que je

borne à ce petit nombre de Volumes, la Bibliotheque des Eleves en Minéralogie (9); je prie les Lecteurs de ne pas perdre de vue, qu'il ne s'agit pas ici de faire un Savant, un Académicien; il faut former un Artiste, qui fache opérer, & qui a une infinité d'autres connoissances à acquérir, à la tête desquelles il faut placer la Physique.

#### CHAPITRE III.

Etude de la Physique.

E travail du Métallurgiste, est d'achever ce que la nature a commencé. La Physique le conduira sur les traces de la nature. Elle confirmera par des expériences, les vérités qu'il croira avoir surprises; quelque difficile que soit cette marche, elle mene à la vérité, si on la suit constamment.

Nemo adeo ferus est, ut non mitescre possit, Si modo culturæ patientem præbeat aurem.

Pour séparer les métaux, les rendre propres aux besoins de la société, il faut comnoître les principes qui les constituent. Pour parvenir à cette connoissance, il faut examiner les systèmes divers. Quoique leur esfor prématuré ait produit des erreurs dans des temps moins heureux, c'est cependant au milieu de ces erreurs qu'il faut chercher la science.

Leibnitz, More, Newton, Kiesling, Spangenberg, ont tous publié des sentiments contraires sur la formations des couches de la terre. Woodvard à supposé, qu'il y avoit au centre une masse d'eau, à laquelle se joignit une pluie de quarante jours, cause nécessaire du déluge. Wiston fit approcher de la terre une comete, qui comprima la mer, & la força de s'élever au-dessus de ses bords. Burnet voulut que le globe fût creux, qu'il s'y fût formé des fentes, d'où découlerent les mers, les lacs, & les rivieres. De ces différentes causes, on a dérivé la formation des métaux. On proscrit aujourd'hui ces divers systêmes; des clartés nouvelles ont dissipé les ténebres: mais ces clartés ont-elles montré des vérités, ou n'ont-elles substitué à des impossibilités, que des opinions plus plausibles? Est-il vrai, comme le veut Mr. Lomonosow, (10) que toutes les mines ayent été formées par des tremblements de terre? (a) Selon les

<sup>(</sup>a) M. Lomonosow n'est pas le premier qui ait eu

Apologistes de ce système, une énorme quantité de soufre embarrassé dans les entrailles de la planete, dilate l'air chargé de vapeurs, pousse la terre qui les couvre, & l'ébranle par des secousses; la résistance est trop foible, il se fait des éruptions; au milieu de l'agitation, les végétaux s'affocient aux minéraux; les matieres embrasées viennent à s'éteindre; le feu cherche à se rallumer, produit une subite expansion de l'air; la terre se souleve un peu, elle s'abaisse ensuite, le sol des campagnes tombe dans des cavités : pendant ce temps, l'eau filtre à travers les montagnes, charie les minéraux en folution, pénetre dans les fentes. & y dépose une substance qui les remplit avec le temps.

Jean-Joachim Becker, qui vivoit au commencement du dix-septieme siecle, a écrit dans sa Physique souterreine, que les métaux sont composés, ainsi que les autres corps, de trois substances appellées Terres. 1°. La Terre saline

cette idée. M. Ascanius, en rendant compte d'une mine de fer qui est à Talberg en Suede, située sur une montagne isolée, ne sachant comment expliquer ce phénomene, dit, que c'est l'effet de quelques mouvements souterreins, qui, par de violentes secousses, bouleversa tout le Fays.

saline, ou vitrescible. 2°. La terre grasse, ou inflammable. 3°. La terre mercurielle, ou volatile. Cette derniere constitue un corps métallique. Ces principes n'étoient pas clairement expliqués; Mr. Stahl, Professeur en Méde's. cine dans l'Université de Halle, en sit passer une partie dans ses Ouvrages. Il ne les adopta qu'après les avoir modifiés. Mr. de Justi vint ensuite; il proposa dans une assemblée de l'Académie des Sciences de Gottingen, un plan nouveau, pour parvenir à la connoissance des trois Regnes. Il prétendit que le Mercure étoit la base du regne minéral; l'huile, la base du regne animal; & l'eau, la base du regne végétal. Ces trois fluides sont, selon lui, les peres nourriciers du monde, & même les créateurs de ce qui existe. Ce système a été fort combattu.

On voit que ces systèmes dissérents ont àpeu-près les mêmes principes. Quand on les a examinés, calculés, analysés, il résulte que les minéraux sont composés de terre, de sousse & de métal. (a) Comment s'opere

<sup>(</sup>a) M. Stahl croit que Dieu a créé les métaux comme les autres corps qui existent depuis le commencement du monde.

la combinaison de ces substances? Les molécules métalliques se forment par l'union des parties élémentaires, qui constituent le métal; les exhalaisons souterreines sont rencontrer ces parties élémentaires avec des fubstances minéralisantes; & c'est du concours de ces différentes parties mises en mouvement par le feu intérieur, que doivent se former les métaux. La difficulté de les traiter, provient du plus ou du moins d'intimité qu'il y a dans les parties. Quels sont les agents que la nature employe? La pesanteur des parties métalliques, qui les fait sans cesse chercher quelque corps solide: l'air, qui est le grand agent de la nature, & qui fait par son mouvement que les vapeurs sont élevées, comprimées, poussées & repoussées, condensées & rarésiées; il écarte sans cesse ce qui pourroit. gêner la coction des métaux, & lui-même se charge des particules terrestres, salines, à la faveur desquelles il entre dans la génération des substances métalliques. Ce qui a fait dire à Mr. de Justi, que les végétaux influoient beaucoup sur le regne minéral. Les eaux n'y contribuent pas moins que l'air, en dissolvant les parties élémentaires. Enfin, le seu souterrein, ce seu qui faisoit dire à Pline, le Naturaliste, que le plus grand des miracles

sur la Minéralogie. 35 étoit, qu'il se soit écoulé un jour sans que la nature en ait été embrasée.

Ignis ubique latet, naturam amplectitur omnem, Cuncta parit, renovat, dividit, unit, alit.

Ceux, dira-t-on, qui exploitent des mines, n'employent pas leur temps à chercher la maniere dont elles se forment. Il ne faut pas donner trop d'étendue à ce principe. Toutes les idées des arts ont leur modele dans les productions de la nature. Dieu a créé, l'homme imite. (M. de Buffon, Ier. Vol.

pag. 40).

Les vapeurs qui détruisent l'élasticité de l'air, qui est dans un état de stagnation au fond des mines, viennent des parties acides sulphureuses. Comment les détruira-t-on, ou du moins préviendra-t-on leurs essets sinistres, sans les secours de la Physique? & de tous les soins, en est-il un plus sacré que celui qui tient à la conservation des hommes? La Physique sournit un moyen d'en purisier les mines. Il faut y faire descendre un homme vêtu de toile cirée ou de linge mouillé; il tient à la main une longue perche sendue, au bout de laquelle est une chandelle allumée; il s'approche de la vapeur, se met ventre à terre; la vapeur s'enslamme,

& fort par un des puits avec un bruit semblable à celui d'un coup de canon. Cette méthode est pratiquée en Angleterre dans les mines de charbon de terre.

"Les vapeurs ou mouffetes sont un corps "composé d'une terre très-atténuée, d'un "fousre très-subtil, d'un sel très-volatil, qui "produit sur les rochers dans le sein de la "terre, la même chose que le levain pro-"duit sur la terre, c'est-à-dire qu'il dévelop-"pe, mûrit & augmente". (Lehman, Traité de Physique & de Minéralogie).

Voilà à quoi il faut s'en tenir, & rejetter les contes puériles que ces mouffetes ont occafionnés. On lit dans le Dictionnaire de Chambers, qu'il fe trouve quelquefois à la partie
fupérieure des parties de mines, une espece
de poche arrondie, dont la peau ressemble à
une toile d'araignée. Si ce prétendu sac vient
à crever, l'odeur qui se répand fait périr tous
ceux qui la respirent. C'est un conte qui ne
mérite aucune résutation.

Nous aurons occasion de revenir sur ce sujet dans le Paragraphe suivant. Avant de passer à un autre article, nous rapporterons ce qu'on lit dans l'Encyclopédie., Autresois, , on se servoit de grands soussets, qui pous-, soient l'air dans les souterreins, au moyen " de tuyaux dans lesquels ils souffloient;

" mais de toutes les inventions pour renou-

" veller l'air de mines, il n'en est point de

" plus sûre que de placer près de l'ouverture

" d'un puits, un fourneau, au travers du-

" quel on fera passer un tuyau de fer, que

" l'on plongera dans les fouterreins par des

" planches, dont les jointures seront exacte-

" ment bouchées. Par ce moyen, le feu at-

" tirera perpétuellement l'air qui fera dans

" l'intérieur de la terre, & il sera renouvellé

" par celui qui ira y retomber par les autres

" puits & ouvertures ".

Nous ne dissimulerons pas cependant, que les moyens qu'offrent la Physique sont infussions, comme les systèmes sont encore incertains (11). Nouvelle raison d'étudier la nature, & de perfectionner les Ouvrages de ceux qui nous ont précédés. La marche des sciences est si lente! un siecle ajoute si peu à un autre siecle! il y a si peu de temps que nous avons commencé à faire quelques découvertes dans la Physique! Lorsqu'on contemple l'immense quantité de Livres écrits sur un sujet, on est tenté de croire qu'ils sont le dépôt de toutes les connoissances possibles sur cette matiere. On trouve que la science reste immobile, au point où quelques génies heu-

reux l'ont laissée. Les Livres ne paroissent de temps en temps que pour renouveller ce qui a déja été dit; & les légers changements qu'on y fait, ne sont que pour la forme. Voilà tout le fruit qu'on retire de cette stérile abondance.

#### CHAPITRE IV.

Etude de l'Histoire Naturelle.

LA Physique servira d'introduction à l'étude de l'Histoire Naturelle. Nous bornons cette étude à la partie la plus intimement liée à la Minéralogie & à la Métallurgie : la vie de plusieurs hommes est insuffisante pour une seule branche de cette Histoire.

Un Minéralogiste doit connoître les propriétés des pierres & des terres. Sans s'astreindre à ces systèmes généraux & méthodiques qui admettent ces nombreuses divisions, & ces nomenclatures souvent barbares, il suffit de bien classer dans sa mémoire, les terres en poussière, les terres argilleuses, les terres minérales, les pierres calcaires, composées, réfractaires & vitrisiables; les soufres, les sels,

les concrétions, les préparations artificielles, & les substances minérales.

On ne peut essayer les métaux, construire des fourneaux, opérer les fontes, sans cette connoissance.

La plupart des Directeurs de mines ne la possedent point, dira-t-on: aussi la plupart des établissements ne retirent pas le produit réel des minéraux; la plupart ne durent qu'un certain temps; la plupart périssent par la désunion des intéressés : cette désunion provient de quelques diminutions dans les bénéfices; cette diminution a souvent pour principe l'incapacité des premiers agents, qui ne savent pas suppléer aux caprices de la nature.

D'où vient que la plupart des mines sont mal attaquées? C'est que ceux qui ordonnent les attaques, n'ont aucune idée de la constitution intérieure de la terre, de sa forme & de sa matiere. Si l'on avoit long-temps observé la direction des montagnes, la position des rochers, le cours des eaux, on n'auroit pas encore marché d'un pas certain, mais du moins on eût évité beaucoup de hasards. Dans la plupart des travaux souterreins, la partie inutile l'emporte de beaucoup sur celle dont ou retire des profits.

Nous ne voulons point qu'un Minéralogiste

employe ses méditations à comprendre comment des rochers qui s'étendent sur un espace de trente-cinq lieues de long, doivent leur origine à des coquilles qui ont été peu-à-peu détruites & décomposées, & auxquelles un gluten donne de la liaison; ou comment les argilles & les sables ont été formés par des scories & des écumes vitrifiées du globe terrestre, qui a été dans un état de liquéfaction causée par le seu. Il est trop d'ifficile de se foumettre à de semblables hypotheses, sans élever de fortes objections. De-là la nécessité de combattre, & la perte d'un temps qu'il est possible d'employer plus utilement. Mais nous desirons qu'il sache: ,, que les montagnes, " les collines, & toutes les hauteurs qui surmontent les terres basses, sont découvertes " tout autour, & présentent dans leur pen-" chant une coupe, ou perpendiculaire, ou inclinée, dans l'étendue de laquelle les eaux qui tombent sur le sommet de la montagne & sur les plaines élevées, après avoir pénétré dans les terres, ne peuvent man-, quer de trouver issue, & de sortir de plusieurs , endroits en forme de sources & de fontai-" nes, & par conséquent il n'y aura que peu ", ou point d'eau fous les montagnes". (M. de Buffon , Ier. V. p. 175.)

41

Le Minéralogiste en conclura, qu'il faut diriger les travaux souterreins de bas enhaut, & non de haut en-bas, comme on ne l'a que trop constamment pratiqué. De tous les obstacles qui se rencontrent dans les marches souterreines, il n'en est point de si dispendieux, que l'abondance des eaux. Elle change les spéculations, & détruit quelque-fois l'entreprise. Les fraix des épuisements sont si énormes, qu'il y auroit autant de prudence à abandonner, qu'il y a de courage à essayer d'en triompher (a).

### CHAPITRE V.

Nécessité de quelques Principes de Géométrie.

Nous n'exigeons pas non plus que notre Minéralogiste soit un profond géometre, mais

<sup>(</sup>a) Il y a quelques Minéralogistes qui conseillent d'abandonner les mines noyées; & malgré les succès supposés de Guadalcanal, ils disent, qu'il en est de l'épuisement des mines, comme de l'entreprise des Espagnols, pour empêcher l'eau du Lac d'inonder la ville de Mexico. Elle coûta la vie à un million d'Indiens. Cette décision est sévere, mais elle n'est pas sans sondement.

il ne peut se passer des premiers principes de la Géométrie souterreine. " Il faut réunir , les principes des lignes, pour connoître la , nature & la mesure des angles; réunir les " principes des lignes & des angles, pour " découvrir les rapports des figures & des 3, surfaces terminées; réunir les principes " des lignes, des angles & des surfaces ter-" minées, pour mesurer les solides".

On marche au hafard fans l'aide de la Géométrie. On risque d'absorber des sommes énormes dans des percements inutiles, de passer à côté des filons, & de disposer un attelier de maniere, qu'au bout de cinq ou six ans, on ne puisse plus s'y reconnoître.

Pour apprécier l'indispensable nécessité de cette science, il n'y a qu'à jetter les yeux fur les travaux qu'elle n'a pas dirigés. Vous trouvez dans des mines de charbons, des directions si contraires aux premieres notions, que l'entrée de la mine est plus élevée que l'autre extrêmité de la galerie. On travaille encore en quelques endroits de la France, comme les Negres de l'Afrique. Ils tirent de l'or du sein de la terre, en laissant de trois en trois pieds des marches, pour descendre dans les excavations irrégulieres qu'ils pratiquent. Parvenus à trouver une terre riche,

les uns détachent le fable, les autres le portent dans des baquets, & on le lave hors de la mine. Quelquefois le terrein s'écroule, & forme le tombeau de cinquante malheureux.

Les mines d'Arquun en Sibérie, (12) étoient d'un produit considérable, à en juger par les travaux qui s'y faisoient en 1704. Des Grecs travailloient sans principes. Les terres s'effondrerent; les suites sunestes de cet accident épouvanterent les ouvriers; les mines surent abandonnées. Un prisonnier Suédois s'y résugia. Il introduisit des principes qu'il avoit pris en Saxe; quelques succès récompenserent ses soins.

#### CHAPITRE VI.

Méchanique, Dessin.

Ly a quelques autres connoissances, qui, pour n'être pas aussi utiles, sont bien a défirer, & parent à de grandes dépenses & à de fréquents inconvénients. Je mets dans cette classe la Méchanique, le Dessin.


Quoique les artifices employés pour le jeu de soufflets, soient très-simples, il y a des circonstances où il faut que l'industrie sup-

plée à la situation ingrate des eaux, ou à leur défaut d'abondance. L'usage des pompes, si fréquent dans les mines, sera plus ou moins avantageux, selon qu'on dirigera leur jeu; on ne trouve pas dans les Artistes du Pays, de l'adresse, des lumieres, de l'invention. S'il falloit d'ailleurs avoir recours à la main-d'œuvre étrangere, outre la lenteur qui ne s'accorderoit jamais avec les besoins, c'est que les ouvriers vendroient leurs services à un prix trop au-dessus de la faculté des Mineurs. Il y a peu d'exploitations dans lesquelles il ne faille pas aider la nature ou la fituation, par quelque invention adaptée aux besoins du lieu, sur-tout pour le transport des matieres. Le lavage, comme nous le dirons, est une opėration, qui, quoique simple au premier coup d'œil, ne laisse pas que d'être compliquée. Les dépendances d'une fonderie deviendroient également coûteuses & fatigantes, si l'on ne faisoit pas des dispositions proportionnées à la multiplicité des besoins.

Il est bien inconcevable qu'on n'ait pas encore transporté dans les mines du Pérou, une Méchanique très-ingénieuse que les laveurs des terres de Monnoie & d'Orfevres ont inventée, ou exécutée à Paris & à Geneve. Les Lavaderos sont très-imparfaits. La sonde Suédoise épargneroit des fraix immenses. On la connoît, mais on ne s'en sert point. Quand on n'en feroit usage que pour les mines de charbons de terre, elle produiroit la plus grande économie.

Nous sommes les premiers qui ayions sait mouvoir les soufflets d'une sonderie par les chevaux. Combien de mines, dans les Pyrénées sur-tout, ont été négligées, ou n'ont pas été exploitées, saute d'avoir à portée un ruisseau capable de faire tourner une roue! La plupart des sonderies de la Sybérie, ont été pendant long-temps à bras d'hommes. En 1732, il y en avoit encore une, dont les possesseurs n'avoient pas pu suppléer à cet usage.

On devine, sans qu'il soit besoin que je m'étende sur l'utilité du Dessin, combien les occasions de l'employer sont fréquentes.



### CHAPITRE VII.

Etude de la Chymie.

Nous ne recommanderons pas la Chymie (a) avec cette apparente indifférence. Pour en établir la nécessité, il sussit de rappeller que l'air & le seu accomplissent la purisication & la sonte des métaux. Quels que soient les systèmes qu'on admette, soit, que comme le veut Becker, le Mercure soit le premier principe des métaux, soit que, comme le soutiennent des Naturalistes plus modernes, l'Arsénic en soit le générateur, il saudra toujours décomposer les corps, & les récomposer. Or c'est l'art de la Chymie. C'est ce qu'opere la Métallurgie, dans la séparation de l'argent & du plomb. Elle décompose ce dernier, en le réduisant en litarge, & le récompose par le

<sup>(</sup>a) Il y a encore beaucoup de personnes pour lesquelles il est nécessaire de placer ici : » que la Chymie n'est plus » une science occulte & mystérieuse; que ses expressions » ne sont plus des sigures, que ses tours de phrases ne » sont plus des métaphores; ses axiômes, des énigmes; » qu'ensin le caractere propre de son langage n'est plus d'être obscur & inintelligible ».

Si les minéraux étoient toujours dans un état parfait, ou s'ils n'avoient à la fois pour Minéralisateur qu'une des substances minéralisantes, on suivroit des regles que l'expérience ou l'art ont prescrites: mais les variétés sont innombrables. La plupart des Minéralogistes n'ont point assez pesé sur les accidents. Ils sont si fréquents, qu'ils forcent à chaque instant à renoncer aux regles sixes.

Pour prouver la nécessité de la Chymie à un Métallurgiste, il n'y a qu'à transcrire la définition de cette science par Mr. Macquer: "Séparer les différentes substances qui entrent " dans la composition d'un corps; les exa-" miner chacune en particulier; reconnoître " leurs propriétés & leurs analogies; les dé-, composer encore elles-mêmes, si cela est ,, possible; les comparer, & les combineravec 3, d'autres substances; les réunir & les rejoin-" dre de nouveau ensemble, pour faire repa-, roître le premier mixte avec toutes ses pro-" priétés; ou par des mélanges différemment " combinés, produire de nouveaux corps com-" posés, dont la nature même ne nous a " pas donné de modeles : C'est-là l'objet & , le but principal de la Chymie".

Cette définition peut presque s'appliquer toute entiere à la Métallurgie. Elle doit à la Chymie les procédés les plus sûrs & les plus ingénieux. La 'liquéfaction , l'affinage du plomb, ou, pour mieux dire, de l'argent, la présèrence du charbon au bois, n'ont pu être imaginés ou adoptés, que d'après la connoissance du degré d'union entre les parties, de la sixité des métaux au seu, du degré que chaque métal exige. On retrouve plus fréquemment encore les bienfaits de la Chymie, dans le traitement des demi - métaux, qui, étant plus composés, exigent plus d'art, plus d'opérations, pour être appropriés aux besoins de la société.

C'est à la Chymie qu'on est redevable du laiton, du bronze, du pinchbeik, du tombak, de la maniere d'allier l'or & l'argent; des préparations mercurielles, du bleu d'émail, de la persection de l'acier, du safran de Mars, du verd-de-gris, du minium, &c.

Si cette science n'avoit pas été, encore plus long-temps que les autres, un amas d'erreurs, & la honte de l'esprit humain, (13) on auroit fait bien d'autres découvertes, qui vraisemblablement sont réservées à notre siecle, & à ceux qui le suivront. Ils substitueront au chimérique espoir de faire de l'or, des expériences

périences dont le résultat sera plus utile, parce qu'il favorisera des besoins beaucoup plus essentiels, que celui de ce métal si desiré.

Comment cet espoir a-t-il absorbé tant de fortunes, enlevé un temps précieux aux Savants; & comment cette même avidité n'at-elle point tourné leurs spéculations & leurs tentatives, sur les usages inconnus qu'on pourroit faire des métaux? Quelle ressource ne trouveroit pas le luxe, dans leur alliage, dans leur combinaison, dans les formes innombrables, dont ils sont susceptibles! Lorsque la nation aura éprouvé pour la Métallurgie, un de ces accès que lui ont causés tour-à-tour les autres Sciences, nous verrons éclore des génies inventifs, qui reculeront les limites de cet art sublime, mais encore dans l'enfance.

On commence à secouer le joug des préjugés. Jusqu'ici on n'avoit craint que le ridicule; aujourd'hui on commence à craindre l'erreur, à ne plus regarder les Chymistes comme des faiseurs d'expériences.,, On soup-, conne qu'il existe ou qu'il peut exister, ", une Chymie vraiment philosophique, une

" Chymie raisonnée, prosonde, transcendan-

" te; des Chymistes qui osent porter la vue

" au-delà des objets purement sensibles, qui

", aspirent à des opérations d'un ordre plus

" relevé, & qui, sans s'échapper au-delà des " bornes de leur art, voyent la route du " grand physique tracée dans son enceinte". (Encyclopédie, art. CHYMIE.)

Parmi les ressources fécondes que la Capitale offre à ceux qui entrent dans la carriere des Sciences & des Arts, une des plus importantes est, l'habileté de ces maîtres savants, qui partagent leurs connoissances avec ceux qui osent marcher sur leurs traces. Cescours si utiles abregent une grande partie des études. L'expérience est à côté des préceptes : la clarté des démonstrateurs supplée à l'obscurité de la Science. Cette pratique également sûre & économique, ne peut être trop encouragée. Il seroit à desirer que les grandes Villes imitassent la Capitale. Quand ces cours ne feroient que servir d'introduction à l'intelligence des Becker & des Stahl. la Métallurgie, qui n'en occupe que la moindre partie, leur auroit de grandes obligations, & ne pourra s'en passer, tant qu'elle n'aura pas son école particuliere. Il y a tant de sondations absurdes, tant de chaires inutiles, qu'on ne peut s'empêcher de réclamer un établiffement, (14) fans lequel nos forges, nos houillieres, nos fonderies, ne seront jamais dirigées que très-imparfaitement.

## CHAPITRE VIII.

Utilité des Voyages.

Nous feroit-on l'injustice de croire, que nous exigeons qu'un Minéralogiste soit profond en Physique, en Histoire naturelle, en Géométrie, en Méchanique, en Chymie, &c? Pour ne laisser aucune obscurité sur nos principes, nous répétons, que les influences de ces Sciences sur la Minéralogie & sur la Métallurgie, sont bornées; & qu'un bon esprit, aidé des premiers principes de chaque Science, conduira son entreprise à un succès satisfaifant. Si nous nous proposions de faire un Minéralogiste parfait, capable de remplir une chaire publique, ou d'inspecter les travaux de tout un Pays, ou de redresser les erreurs de son siecle, ce que nous desirons seroit insuffisant: mais, ainsi que nous l'avons annoncé, nous bornons modestement nos prétentions à former des éleves, qui puissent diriger avec avantage un établissement particulier; & les premiers principes que nous lui conseillons, font sur-tout pour le mettre à même de profiterdes Voyages qui vont suivre ce premier emploi du temps. Dij

C'est en esset par le commerce des hommes de l'Art, & par le secours de l'expérience, qu'il faut fortisser les connoissances premieres. Les Voyages seuls peuvent rendre bien sensibles les spéculations de la théorie.

Les grandes Villes sont une espece de patrie commune à tous les Etrangers. On y rencontre des Cabinets enrichis de morceaux rares; des Bibliotheques pourvues des Ouvrages savants; des hommes vraiment habiles, que l'amour du repos a fixés, dans un âge où l'on doit ses lumieres & son expérience à ceux qui entrent dans la carriere.

Il y a une Brochure qui commence par cette phrase., Ce monde est un grand livre, , dont celui qui n'a vu que son pays, n'a , lu que la premiere page ".

En effet, c'est dans les Voyages que les idées s'aggrandissent, s'épurent; qu'on apprend à douter, & même à ne presque rien croire; qu'on se désie de soi-même, & des préjugés patriotiques.

Dans les montagnes, théâtre des exploitations, on est témoin de la difficulté vaincue, des jeux de la nature; on compare ce qu'elle offre aux yeux, avec l'étalage de la plupart des systèmes. On cherche ces restes supposés du séjour de la mer; on s'efforce de distinguer les montagnes primitives & les montagnes récentes; on s'imagine voir ces immenses forêts qui sont descendues cent pieds sous d'énormes rochers, pour former les inépuisables bancs de charbons, qui ont quelquefois jusqu'à quarante-cinq pieds d'épaisseur. On voit de ses yeux l'or formé en paillette sur le sommet de la plus haute montagne, & il faut croire qu'il y a été transporté, quoique la montagne qui le possede, ne soit dominée par aucune autre; on y voit, que tous les métaux, les crystaux, ne sont pas places par veines perpendiculaires; l'on se rappelle avec étonnement, d'avoir trouvé ces principes établis dans des Auteurs respectables; & l'on s'apperçoit à chaque instant, de l'énorme différence qu'il y a à contempler la nature, ou à l'étudier dans les Livres des Philosophes.

Dans les atteliers, on admire les ressources, les efforts, les prodiges de l'industrie. L'art commence où finit la main de Dieu. Avec quelle adresse on a plié les métaux aux besoins des hommes! c'est la plus sévere économie, qui prépare l'aliment du luxe. C'est-là qu'on apprend combien ils sont insideles, ces guides, qui n'ont presque exercé leurs connoissances que dans les laboratoires élégamment ordonnés, & qui croyent qu'on peut apment ordonnés, & qui croyent qu'on peut ap-

pliquer aux travaux en grand, les procédés de la Docimafie ou de la Chymie.

On apprend dans les Voyages, quelle confiance on doit aux Ecrivains, aux récits des Historiens, à ces phénomenes extraordinaires desquels on s'appuye pour déroger impunément aux idées reçues; le caractere particulier des nations, prouve que l'intérêt qui les dirige, a eu besoin d'être guidé par les Arts.

On retrouve chez autrui, de puissants exemples pour encourager la foiblesse trop souvent inséparable de la sévere prudence, quand on voit un peuple intrépide & laborieux, joindre l'esprit de calcul au génie d'invention, assujettir le sol à ses besoins, obliger l'industrie, à réparer les torts apparents de la nature, qui paroit lui avoir refusé les principaux agents pour consommer l'œuvre de la Métallurgie: & un fouvenir patriotique nous rappelle avec regret, que nous laissons oissves des montagnes qui nous produiroient les mêmes richesses que nous voyons en Angleterre, quand on apperçoit dans l'Allemagne d'immenses forêts croitre au-tour de ses riches souterreins, & les campagnes traversées par des rivieres abondantes, qui voiturent presque sans secours les bois flottants, pour les distribuer aux laboratoires divers; quand on voit l'ordre

immuable établi dans la Suede (a); l'adresse & l'habileté des ouvriers qui travaillent en Russie aux mines de Talc (b), la singularité des mines de Kupserberg (c) en Silésie, l'incroyable abondance des mines de Pézés en Savoye.

Il est un autre genre de connoissances, qu'on réveille en parcourant les Pays divers. 1°. On se convainc que les causes morales nuisent bien plus au succès des entreprises métallurgiques, que les caprices prétendus de la nature. L'inconstance a fait crouler la plupart des édifices.

Dans les premiers moments, l'ame la plus froide s'ouvre malgré elle aux doux attraits de l'espérance. On voudroit pénétrer par cent

<sup>(</sup>a) Les habitants de Fallun ne peuvent avoir droit de bourgeoisie, qu'autant qu'ils prennent part aux mines.

<sup>(</sup>b) Une des exploitations des plus difficiles & des plus curieuses, est celle des mines de Talc. On en a levé des seuilles à Vitim en Sibérie, de huit pieds en quarré. C'est de tous les Talc connus, le plus solide, le plus uni, & le plus transparent.

<sup>(</sup>c) » La mine de Kupferberg est d'une espece toute par-» ticuliere. Elle est noire, & donne 72 livres de cuivre » au quintal. Il y en a aussi de blanches qui ressemblent

<sup>&</sup>quot; à celle du cobolt. Le quintal de cette mine contient pufqu'à foixante livres. On ne connoît point ailleurs

<sup>»</sup> une mine semblable". Lehman, Vol. III. p. 60.

endroits à la fois, dans l'intérieur de la terre. La présence des métaux rapproche les idées de jouissances; on se forme un avenir agréable; la fortune qu'on possede, n'est plus qu'une foible portion de celle qui nous est préparée. Quelque temps s'écoule; on se familiarise avec les objets; le moment de les voir réalisés, mesuré à la vivacité des desirs, semble encore bien éloigné; déja on estime moins le trésor: cependant les travaux commencent; l'expérience les rend d'abord difficiles; on recule le moment de jouir, en raison des obstacles à vaincre; quelques, accidents imprévus se mêlent à la marche toujours lente des opérations premieres : non - seulement l'imagination se calme, mais on se permet quelques doutes. Survient un inconvénient réel, quoique passager; la tête se perd, le courage manque, l'espérance s'envole, la fortune disparoît; on ne voit plus que des pertes sans ressource. Le blâme de la multitude, les tourments de l'amour-propre se joignent aux regrets des sommes consommées; on croit tout réparer aux yeux du public, en revenant sur ses pas; les préjugés reprennent leur em. pire; on détruit son ouvrage; & l'on va se consoler du désaut de succès, par de vaines déclamations contre l'art innocent & seul accusé.

2°. On est à même de décider la grande question, si l'expérience supplée à la théorie dans les travaux Métallurgiques. Dans cette Science, comme dans toutes les autres, la théorie est l'expérience de ceux qui nous ont précédés. Comment peut-on opérer sans le concours de leurs découvertes, Physiques, Chymiques, Métallurgiques? La théorie de la Métallurgie & de la Minéralogie, n'est point une Science abstraite & spéculative; c'est la connoissance des méthodes qui réussissent le mieux dans les Pays divers.

On commence par reconnoître leur existence, par le secours des dogmes & des préceptes; & puis on apprend l'art de se les approprier, par l'expérience, & les Voyages,

qui instruisent par les yeux.

3°. Ce n'est que par les yeux qu'on apprend encore ce qu'on appelle la pratique, ce que l'ouvrier vulgaire nomme le coup de main. Cette manipulation est essentielle dans le cours des travaux. Mr. Jars dit, avec raison, que la position de la Tuyere, est le secret des sonderies pour toutes les opérations Métallurgiques. Or, il y a vingt secrets de cette nature, sur lesquels il est impossible d'établir des regles précises.

Heureux celui qui, à l'aspect de l'industrie

& des richesses étrangeres, ne se livre pas à l'enthousiasme, & portera un coup d'œil philosophique sur ce qu'il découvrira!

Les Voyageurs des derniers fiecles ont décrédité ceux de nos jours; & ceux-ci prouvent encore assez souvent que c'est un mal

épidémique.

Peut-être les hommes ne sont-ils aussi infideles dans leurs narrations, que parce qu'il est plus aisé de surprendre l'imagination que de la satisfaire. Il y en a si peu capables de bien voir! La vérité n'a qu'un point. Il est si naturel de rester en-deçà, ou d'aller au-delà! La premiere impression ne laisse pas toujours l'esprit assez tranquille pour bien nuancer les objets divers.

Tout ce qui est ancien ou extraordinaire, par exemple, est donné aux Romains, Si l'on en croit la tradition, il n'est point de mines en France dont ils n'ayent commencé les premiers travaux. Il est vrai qu'un peuple dont les lits & les tables étoient d'argent, qui rafraîchissoit ses vins dans des vases d'or, & doroit les voûtes ou les plafonds de ses immenses palais, ne devoit rien négliger pour fournir des métaux à un luxe aussi effréné.

Il n'est point de préjugé absurde, de coutume barbare, de méthode vitieuse, qu'on n'ait justifiée par l'antiquité. Est-ce que l'ignorance & les bévues des temps anciens, peuvent ou doivent gouverner ceux ou nous vivons?

## CHAPITRE IX.

Le danger des Systèmes.

SI, avec les lumieres qu'on aura puisées dans l'étude ou dans les voyages, on se sauve de l'esprit systématique, on peut avec quelque confiance tenter la carriere. Mais cette maladie peut troubler l'esprit, au point de rendre inutile le talent le plus décidé. Un homme avance une proposition extraordinaire, qu'il ne démontre pas; il imagine un système, qu'il défend avant de l'avoir établi; il meurt en combattant : ses Ouvrages lui survivent. Le croira-t-on? cet homme qui, pendant sa vie, n'a pu établir une preuve au moins suffisante, s'empare despotiquement des opinions de son crédule adepte, & devient la caution & le garant des idées les plus extraordinaires & des espérances les plus frivoles.

C'est à l'esprit de systèmes, dit-on, que l'on doit les nouveautés utiles qui honorent ce siecle. On lit dans l'Encyclopédie:,, Que les

" Sciences & les Arts se persectionnent par " le fecours de ceux qui perfectionnent les " nouvelles méthodes, & aux dépens de ", ceux qui s'y opposent". Oui, j'en conviens; les rêves creux d'une imagination défordonnée, ont souvent fait éclore des vérités utiles, & des découvertes précieuses: mais il ne faut pas confondre le génie qui s'essaye, qui tâtonne, qui se hasarde d'après des principes jusques-là incertains, mais dont la combinaison doit avoir tel ou tel résultat nécessaire, avec la singularité, qui n'imagine rien, mais qui imite mal; avec l'ambition, qui écarte tous les obstacles, pour ne voir que le but où elle aspire; avec la médiocrité, qui s'efforce d'échapper à l'oubli, par des tentatives plus extraordinaires qu'ingénieuses.

Dans les Sciences qui sont encore au berceau, chacun aspire à ajouter un degré aux soibles connoissances dont on jouit. Ceux qui ont précédé sans atteindre le but, ont indiqué la voie qui y mene. Les demi-connoissances invitent aux essais; les essais, accompagnés de quelques succès, persuadent qu'on peut établir des principes; on fait marcher à leur suite autant de preuves que l'on en imagine: elles éprouvent quelques difficultés; il faut les soutenir: le combat s'engage; on présente à l'ennemi

6 I

toutes ses forces rangées en ordre, & voilà un système.

Une autre cause, plus séconde encore, peutêtre, les produit. Nous sommes dans un siecle où l'on veut du neus. On accueille presque toujours avec distinction, ou du moins avec beaucoup d'indulgence, les hardiesses du génie. Nous sommes, dans la carriere des Arts, si accoutumés à voir ceux qui la suivent, prendre la même route, que celui qui s'en écarte, au risque de s'égarer, commence par nous étonner, & sinit par obtenir notre suffrage.

Telles font les connoissances premieres que doit avoir un éleve de la Minéralogie & de la Métallurgie. S'il a l'esprit facile, pénétrant, l'usage qu'il en fera, le mettra dans la nécessité de les étendre au point, qu'il reculera bientôt les bornes de son Art. Les fausses applications de principes excellents, lui perfuaderont que les principes eux-mêmes sont vicieux; il publiera des erreurs, ils les défendra; on l'instruira au dépens de son amour-propre : il sinira par où l'on devroit commencer, la docilité. L'esprit humain a toujours suivi cette marche.

Cette culture est encore bien insuffisante: c'est l'introduction; c'est l'étato ù il faut être pour faisir les indices que laisse voir la nature, pour distinguer une bonne ou une mauvaise mine. Je dis les indices : car ceux qui assurent, & lisent clairement dans l'intérieur de la terre, sont un reste de ces charlatans, qui ont trop long-temps deshonoré la vraie Science.

Nous n'exigeons rien de plus de nos éleves, parce que nous appellons à l'étude de la Minéralogie, les perfonnes de tout état. Il est une classe, dont l'éducation est renfermée dans des bornes très-étroites. Quand les premieres années ne sont pas employées à l'étude, on manque toute sa vie de mémoire; & sans mémoire, on n'acquiert que très-difficilement des connoissances. Elle est bien plus nécessaire que l'intelligence. Le désaut de mémoire laissant toujours perdre les idées, on ne conçoit plus les conséquences, dès qu'on a oublié les principes.





# SECONDE PARTIE.

Sur quelles especes de Mines convient-il d'exercer ses connoissances.?

LA réponse à cette question doit nécessairement porter sur deux objets. Le premier, est la nature des mines; l'autre est leur situation.

Il y a treize especes de mines (15), qui peuvent sournir la matiere d'une exploitation; les mines d'or, les mines d'argent, les mines de cuivre, les mines de plomb, les mines d'étain, les mines de fer, les mines d'antimoine, les mines de vitriol, les mines de mercure, les mines de calamine, les mines de charbon de terre, les mines de cobolt, les mines de sel.

Quant aux mines d'arsenic, d'orpiment, de zinc, de bismuth, de talc, de jayet, elles sont rares & d'une utilité moindre.

Parmi les treize especes que je viens de proposer, il y en a trois que nous ne connoissons point en France, qui sont les mines d'étain, les mines de calamine, & les mines de sel. Un homme très-capable d'en décider, a cru qu'il y avoit sous la Ville de Montpellier, une mine de mercure. On ajoute que sa situation ne permettoit pas de l'exploiter; voilà sûrement ce que M. Sauvage n'a pas décidé (a). Il y en a trois encore dont l'existence est douteuse; ce sont les mines d'or, les mines d'argent, & les mines d'alun.

Il n'y a point en France de mines d'or; mais nous conneissons dix-huit rivieres ou ruisseaux auriferes. Vers le milieu de ce siecle, le Gouvernement chargea M. l'Abbé de Guä de Malves, de faire des recherches sur l'existence de cette richesse, jusques - là réputée chimérique, ou dédaignée. Ce nouveau Jason publia le résultat de ses singulieres opérations, dans une Brochure trop peu claire pour le sujet qu'il traitoit. S'il n'étoit pas connu par d'autres Mémoires, on foupconneroit qu'il n'étoit ni Chymiste, ni Minéralogiste, ni Physicien. Je ne sais par quelle fatalité, les Gouvernements surpris donnent si souvent leur confiance à de semblables hommes. Le mérite modeste attend qu'on vienne

<sup>(</sup>a) Nous aurons occasion d'en reparler.

le chercher; au-lieu que l'ignorance présomptueuse intrigue, se vante, éblouit, importune, obtient.

En 1767, je hasardai quelques tentatives pour réaliser ces trésors dispersés dans les montagnes. Je dois avouer, & je le publie sans peine, que c'est à mon inexpérience dans la forme des affaires, à une constance mal placée dans ceux que j'employois, qu'il faut attribuer le désaut de succès de cette entreprise, & non à sa nature ou à la rareté des matieres. Je vais dire ce que cinq ans du travail le plus opiniâtre m'ont mis à même d'observer.

En cela, comme en beaucoup d'autres chofes, l'abus des mots a produit une grande erreur. C'est désigner les minières d'or par un
terme très-impropre, que de les appeller sables auriseres. On a couclu de cette dénomination, que ce qu'on voyoit briller dans le sable
étendu sur le bord des sleuves, étoit de l'or.
Erreur! c'est du Talc, ou du Mica. L'or véritable ne se voit point avant la lotion.

Il se trouve dans quatre especes de terreins. Le premier est sur le bord des rivieres; le second, dans des endroits qui leur ont servi autresois de lit, & depuis ont été recouverts par le limon que déposent les inondations; le troisieme, est un terrein sablonneux, couvert de cailloux blancs; le dernier, est sur le sommet de quelques montagnes (16). Ces quatre asyles de l'or en paillettes ou en rameaux, peuvent sournir chacun des observations curieuses.

vieres, y est déposé par les inondations. La preuve en est, que la veille de l'inondation, il n'y a rien; & que s'il y en a trois ou quatre dans la même année, on fait trois ou quatre récoltes. Il faut que l'eau débordée repose au moins deux jours; car si, comme il arrive le plus souvent, l'inondation n'est que de quelques heures, alors il n'y a point de dépôt. Un endroit ne se couvre de paillettes, que lorsqu'il est garni de cailloux de sept à huit pouces de diametre. Si le plan est fort incliné & très-uni, il n'y a rien à ramasser; pour donner une idée de cette opération, choisissons un terrein des plus remarquables.

La riviere de Cese, dans les Cévennes, est aurisere, depuis un village qui se nomme Roubiac, (situé à une lieue & demie de St. Ambroix,) jusqu'à son embouchure, qui est à Coudoulet, village situé à une lieue & demie du St. Esprit. Cet espace est de dix lieues. Au-delà de Roubiac, la Cese n'est point aurisere. En-deçà de Coudoulet, le Rhône est aussi aurisere; mais ce n'est plus la même qualité de paillettes, & l'or n'est plus au même titre.

Les montagnes près de Roubiac, aux pieds desquelles coule la Cese, sont auriseres, ainsi que les ruisseaux qui coulent aux environs. Il est évident que l'or de la Cese vient de ces montagnes, puisqu'au-delà elle ne roule pas

une particule d'or.

Dans ces dix lieues, depuis Roubiac jusqu'à Coudoulet, la Cese a des bords, qui sont quelquesois du gravier, quelquesois des champs, quelquesois des rochers: lorsqu'elle se déborde, tous les bords sont couverts d'une eau ochreuse; & lorsqu'elles se sont écoulées, on trouve toujours sur les graviers une valeur en paillettes d'or, de 20 sols par trente quintaux.

Si cette vaste nappe d'eau, qui a couvert dix lieues de rive, avoit trouvé dix lieues de gravier, elle eût laissé la même quantité d'or par-tout; car il n'y a pas de raison de croire, qu'un gravier situé à la quatrieme lieue, auroit été enrichi, tandis qu'un gravier situé à la sixieme, n'auroit rien reçu. La partie d'eau correspondante à ce gravier, n'étoit pas plus riche en paillettes, que la totalité des eaux du fleuve. La preuve est, que dans cet espace

de dix lieues, il y a vingt graviers dispersés, & placés à un quart de lieue l'un de l'autre, à une demi-lieue, ou à une lieue, tous couverts de la même espece d'or, & à-peu-près en même quantité. Si donc la totalité des dix lieues étoit couverte comme elle l'est par places disperfées çà & là, il refulte d'un calcul géométrique, que cette surface seroit au moins couverte à chaque inondation de trois mille onces d'or. Nous verrons dans la suite quelle conséquence on en peut tirer pour la source de ces paillettes. Dans ce moment, il suffit d'observer, que l'or ne se trouve sur ces graviers qu'à dix pouces d'épaisseur; que moins ils ont de pente, plus ils sont riches; que trente quintaux de cette matiere contiennent fix grains d'or; que quatre hommes en lavent très-commodément six cents quintaux dans un jour; qu'ils laissent à-peu-près autant d'or qu'ils en retirent, par l'imperfection de leur procédé; qu'il y a peu de bords disposés pour recevoir des paillettes, parce que les propriétaires plantent des faules sur ces dépôts limonneux, fruits des inondations, & se défendent autant qu'ils peuvent de leurs ravages; que les riverains s'opposent à ce que les orpailleurs jouissent des permissions accordées par l'Arrêt de 1755; qu'ils sont rançonnés par les riverains, & abandonnés par les Tribunaux.

2°. L'or qui se trouve dans les terreins qui ont servi autresois de lits aux rivieres, est en plus grande qualité que celui dispersé sur les bords. Quinze quintaux en contiennent fouvent 3 deniers (ou 12 liv.), & toujours un. Mais ces terreins sont aujourd'hui couverts par un limon qui a sept ou huit pieds d'épaisseur. Il est d'ailleurs ensemencé, ou planté d'arbres. Il faut donc dédommager les possesseurs, enlever cette couche: pour arriver au dépôt aurifere; c'est un banc de sable, de gravier, mêlé de gros cailloux, dans lequel on retrouve encore la forme onduleuse. Il a jusqu'à cinq pieds d'épaisseur. Pourquoi l'or se trouve-t-il dans une si grande épaisseur? Depuis quand est-il caché dans ces graviers? C'est ce qu'on sait par conjectures; elles sont peu curieuses, & tout-à-fait inutiles.

Dans un semblable travail, on a bientôt trouvé le niveau du lit de la riviere, dont ces terreins forment les bords. Il faut alors travailler dans l'eau. En 1769, soixante hommes tiroient trois onces d'or par jour, pendant

plusieurs semaines.

3°. On trouve dans des rochers des partiticules d'or qui ont la forme cubique; ils sont composés d'un quartz gris. Le métal est en très-petite quantité, & ne peut intéresser que la curiosité d'un Naturaliste. Nous n'en avons vu qu'à deux lieues de St. Ambroix.

Le Gardon roule des cailloux blancs qu'on met au feu; ils se fendent, & dans leur sein, on trouve de l'or ramisié. Les rameaux sont extrêmement déliés. Malgré tout ce qu'on raconte de l'utilité de ces cailloux, nous pensons qu'ils ne sont propres qu'à orner un Cabinet d'Histoire Naturelle.

Dans une montagne des Alpes, on trouve un fable extrêmement blanc, mêlé de particules d'or, qu'on découvre feulement à l'aide de la loupe. Ce fable est roulé par un petit ruisseau, qui se perd sous terre pendant quelques minutes, & reparoît à cent toises plus loin. Nous ne peserons pas sur l'utilité de cette découverte, parce que nous n'avons pas été nous-mêmes sur les lieux.

On nous a montré un petit lingot d'or provenant (disoit-on) d'une terre située près d'Ecoüen, sur la route de Chantilly. Le propriétaire étoit un honnête homme, qui faisoit un grand mystere de cette découverte, dont il vouloit enrichir même les Fermiers-Généraux.

Il y a aussi à Ponțoise un terrein qu'on dit

aurifere. Mr. Hellot rapporte dans le Traité des Fontes, quelques expériences faites sur de la matiere qui en provenoit. Les difficultés qu'il se fait pour tirer parti de cette découverte, sont nulles. Mais auparavant, il faudroit constater l'existence du trésor.

Dans une des trois Isles d'Yeres, appellée l'Isle du Levant, on a trouvé des pyrites assez riches en or. Nous nous y sommes transportés sans succès. D'ailleurs, à moins d'une richesse extraordinaire, l'exploitation en seroit impossible.

Nous avons recueilli, il y a quelques années, un Mémoire fur les richesses en or des Isles Borromées; si l'Auteur a bien su que tout ce qui brille n'est pas or, il n'y a rien dans le monde connu qui ressemble autant au Pérou, que ces Isles renommées par d'autres endroits.

4°. Sur le sommet de ces mêmes montagnes dont la Cese baigne le pied, est une terre rouge. Par-tout où l'on creuse, on trouve des paillettes d'or, en moindre quantité que sur les graviers, mais elles sont plus grosses.

Voici un phénomene existant, qu'il est possible de constater, & qui est bien propre à exercer les Naturalistes: ces montagnes ne sont dominées par aucune autre. Ou cet or depuis la création du monde. Ces terres sont de la même couleur que celles qui avoisinent les mines du Pérou, & toutes dissérentes de celles qui contiennent de l'or dans le Tyrol. Mais depuis des siecles, elles fournissent de l'occupation aux Orpailleurs. Nous avons vu cette riviere de Cese grossir, & s'élever jusqu'à 28 pieds dans l'espace de trois heures. Les eaux demeuroient deux jours, & quelquesois plus, dans cet état. Qu'on juge de la quantité de paillettes entraînées par un tel volume d'eau, par celles qu'on recueille sur ces graviers, qui ne sont pas la cinquantieme partie de l'espace que parcourt le torrent.

Sur ces montagnes auriferes, font des ravins, c'est-à-dire une grande quantité de petits ruisseaux, d'où se précipitent les eaux. Après la pluie, ils se tarissent. Leur lit est tout de suite travaillé par des Orpailleurs. L'or n'y est pas également répandu comme sur les graviers; mais quelquesois la même quantité de terre lavée, donne aussi le triple de paillettes. Elles sont plus grosses, plus raboteuses, & ont assez communément la forme d'une lentille. On voit même sur leurs surfaces quelques aspérités, que n'ont pas celles des rivieres.

Aux pieds des arbuftes épars sur le penchant de ces collines, il devroit naturellement se former des particules auriferes; c'est ce qui n'arrive point. Elles ne se trouvent également pas dans les terres cultivées; c'est sur la cime des montagnes, qui a un quart de lieue de largeur à-peu-près.

Toutes ces observations roulent sur les montagnes des Cévennes, depuis Roubiac, jusqu'à Coudoulet. Examinons maintenant le cours du

Rhône.

Il reçoit l'Arve près de Geneve; l'Isere, à trois lieues de Valence; le Less, l'Ardeche, & la Cese. Ces cinq rivieres sont auriseres. Leur or pris séparement n'est pas au même titre, & n'est pas même d'une couleur égale à des yeux exercés; & l'or du Rhône est toujours le même, & à un très-bas titre. Comme le lit du Rhône est extrêmement large, ses inondations viennent successivement, demeurant plusieurs jours à-peu-près dans le même état, & s'en vont par gradation. Ses graviers sont moins riches que ceux des petites rivieres, & il y en a fort peu, depuis que chaque propriétaire révêt ses bords d'une digue en pierres, appellée dans le Pays, Réparations. Dans certains endroits, les terreins qui le bordent sont auriferes. Nous ayons même trouvé de

l'or dans une vigne qui étoit à deux cents pas du fleuve. Sans doute qu'elle lui avoit autrefois servi de lit. Ces terreins sont pauvres.

On a perdu le droit de donner des conseils quand on n'a pas réussi. En conséquence, je m'interdis toute espece de réslexions: mais je supplie seulement des Savants, de hasarder quelques recherches sur ces montagnes nourricieres des rivieres. Ils peuvent compter que les faits que j'avance, sont dans la plus exacte fidélité. C'est par moi-même que j'ai vu; je n'ai pas fait deux expériences, mais cent; ce n'est pas pendant quelques mois, c'est pendant cinq années. J'avoue que ce qui me consond, est la quantité de paillettes que doit emporter dans la mer une seule inondation; c'est la source inépuisable qui les fournit. Ces montagnes des Cévennes n'ont que sept lieues de longueur : audelà, nul vestige d'or; en-decà, nul vestige. Les terres ont changé de couleur; à cinq pieds de profondeur, il n'y a plus rien. Cette superficie lavée par les pluies, devroit être depuis long-temps épuisée, si une puissance inconnue ne régénéroit les particules métalliques. Ce qui persuade encore que le Soleil les mûrit, c'est qu'il y en a de tant de dissérentes grandeurs; quelques-unes sont visibles seulement au microscope. On les trouve après le lavage?

avec un sable ferrugineux qui contient 25 livres de ser attirable à l'aimant. Il est mêlé de cailloux lenticulaires, que les paysans appellent Auricès, mot qui est fort ancien; car dans des vieux titres où il est parlé du droit d'orpailler, il est dit en Latin: Quærere palliolas & aurices. De quelle utilité étoient ces Auricès? C'est ce qu'il est d'autant plus difficile de deviner, qu'alors la Métallurgie ne sournifoit aucune manière d'en tirer parti.

Après le lavage de ces quatre différentes terres, on a un résidu d'un sable ferrugineux dans lequel sont mêlés les paillettes d'or. Ce sable, que les Orpailleurs appellent mere de l'or, contient vingt-cinq pour cent de ser attirable à l'aimant, & une demi-once d'or par quintal, après qu'on en a séparé les paillettes par le mercure. Trente quintaux de terre ne donnent qu'une livre & demie de ce sable ferrugineux.

Il est plus abondant sur les bords du Rhône, de l'Isere, & de l'Arve, que sur ceux de la Cese & de l'Auriege. Cette riviere qui coule devant Pamiers, est la plus abondante de celles qui charrient de l'or; il est plus pur, les paillettes en sont plus grosses; & l'or invisible, caché sous la mere de l'or, est en plus grande quantité.

Messieurs de Pailhez, de Réaumur, & Hellot, qui ont écrit sur l'or des rivieres, n'ont pas connu cet or invisible caché dans le sable ferrugineux. Mr. Hellot dit: "Jusqu'à présent on n'a " pu par la fonte en grand, en séparer l'or (des " sables auriferes) en assez grande quantité, , pour payer les fraix, quoiqu'on ait em-" ployé plusieurs moyens dissérents, & dif-3, férentes fortes de fourneaux. Le fer qui se " ressuscite, retient l'or... (Docimasie, p. 184.) " Ou bien cet or reste dans les scories, dont " on n'a pu encore le féparer dans les grandes 37 fontes.... On a tenté de détruire le fer par " des matieres sulphureuses. Toutes les tentatives ont été infructueuses, & le seront, à ce que je crois, jusqu'à ce qu'on ait trouvé le " moyen de faire passer l'or de ces mines trop , abondantes en fer, dans un autre métal". C'est aussi ce qu'on a fait sans grande dé-

pense, ainsi que nous l'expliquerons dans la troisieme Partie de cet Ouvrage.

Il ne faut pas chercher de l'or en France, comme sur la côte de Guinée, ou dans le Royaume de Galam: on pourroit cependant tirer un profit de ces minieres & de ces rivieres, si l'on pouvoit avoir à portée une exploitation de mines. Il est certain que la matiere existe; il est certain qu'on peut l'extraire avec béméfice: mais on ne peut travailler que sept mois dans le cours de l'année. A quoi employer les Orpailleurs pendant l'hyver? Alors les terres durcies par la gelée, ne se lavent point. Il n'y a guere d'autres ressources que d'employer les ouvriers dans les forêts. C'est la plus grande difficulté que nous ayons trouvée, mais ce n'est pas la seule. 1°. Nous ne savions pas en débutant, ce que l'expérience nous a appris depuis. 2°. Le pain alors valoit cinq sols la livre dans le Bas-Languedoc. 3°. L'or caché dans la mere de l'or, n'étoit pas même soupçonné. 4°. La maniere de le bénésicier ne sut connue qu'un an après.

Mr. l'Abbé Chappe d'Auteroche parle des mines d'or situées près de celles de Catherinenbourg. Il ne dit pas comment on les exploite. Elles sont très-pauvres, selon lui. Mais si, comme il l'assure, la veine aurisere a quatorze toises d'épaisseur, il nous paroît impossible qu'on les travaille sans un avantage con-

sidérable.

Au Pérou même, on a trouvé des montagnes qui n'étoient pas plus riches que celles des Cévennes. On imagine sans peine qu'on les dédaignoit. Le résidu des lavages est beaucoup plus riche que ces montagnes commencées. Nous dirons des mines d'argent, ce que nous

disons des mines d'or; nous n'en connoissons point en France. Il est vrai qu'en 1754, en 1755, en 1771, on a trouvé des masses de minerais qui ont donné jusqu'à deux mille livres de France. "Pour l'argent crud, dit "M. Monnet, on y en a eu sous toutes les "formes possibles, & décrites à l'exposition "des mines. Il s'est ou trouvé implanté dans "la roche, ou gangue du silon, ou fermé en tiérement, au point que ce n'est que par "le brisement qu'on l'a apperçu"...

A Allemont en Dauphiné, on a exploité pendant trois ans un vrai filon de mine d'argent. Le filon s'est perdu à la fin de 1772. Il est difficile de croire à la perte totale d'un vrai filon. Il s'égare quelquesois, il diminue; mais il est bien rare qu'il disparoisse tout entier, & pour toujours.

Onne peut pas appeller mines d'argent, celles d'Alface, & celles du Dauphiné. Mais il y a beaucoup de mines de plomb tenant argent, en assez grande quantité pour mériter des travaux en regle : celles de Bretagne sur-tout (a).

La troisieme mine dont l'existence entraîne

<sup>(</sup>a) Les ouvriers donnent ordinairement le nom de mines d'argent, à des mines de cuivre ou de plomb, parce que le bénéfice qu'elles fournissent en argent, est plus grand

encore quelque incertitude, est la mine d'alun. M. de Gensanne dit en avoir découvert une tout nouvellement près du Pont St. Esprit. Nous avons eu le même espoir près de Villefort dans les Cévennes. Mais l'expérience nous a appris que ce n'étoit qu'une assez mauvaise pyrite vitriolique,

Il n'y a donc guere que le cuivre, le fer, le plomb, parmi les métaux; l'antimoine, le cobolt, parmi les demi-métaux; le vitriol parmi les sels; le charbon & la houille, parmi les soufres, qui puissent occuper la Minéralogie en France.

La mine de fer doit être si abondante & si voisine de la forge, que son extraction & son transport soient à peine comptés parmi les dépenses. S'il en étoit autrement, les profits feroient bientôt absorbés. Il n'y a qu'à calculer, que la plupart des mines de fer ne donnent pas plus de vingt pour cent. Conséquemment il en faut cinq quintaux, pour en faire un de fer forgé. Rapprochez le mo-

que celui qu'elles rendent en cuivre ou en plomb; mais ce sont de fausses dénominations, auxquelles les Chymistes n'ont point égard. Ils appellent en ce cas mines de cuivre ou de plomb tenant argent, celles où le poids de ces métaux excede celui de l'argent. Baumé, V. III. p. 342.

Les minéralogistes pensent comme les Chymistes.

dique prix du fer, l'extrême cherté du charbon, la main-d'œuvre, les droits immenses, l'usage des instruments, l'entretien des eaux, canaux, empalements; & d'un coup d'œil vous saisirez la vérité de ma proposition.

On compte douze especes de mines de fer. Les plus communes en France sont la mine de fer blanche, & la mine de fer limonneuse, (palustris).

M. de Buffon dit, page 357 du 13°. Vol. pour fervir d'Introduction à la Minéralogie,,, que, " pour la qualité du fer, la nature de la mine " n'y fait rien, & que c'est la maniere de la " traiter qui fait tout". Cette proposition nous parut au premier coup d'œil aussi aisée à contredire, que le résultat étoit essentiel en Métallurgie. Nous nous adressâmes à lui-même (18) pour lever nos doutes, & voici comment il expliqua cette affertion. Il prétend qu'une mine de fer est composée de grains métalliques, & de fables ou petits cailloux, que le lavage ne peut emporter. Or c'est uniquement de la qualité différente de ces sables, que dépend la différente qualité du fer. "S'il n'y avoit " que les grains métalliques, toutes mines " donneroient le même fer; & c'est par cette " raison que la qualité du fer ne dépend pas " de la différence des mines, mais unique-,, ment , ment de la maniere de les traiter. Par exem-

, ple, si vous avez une mine de fer dont

, tout le sable soit calcaire, vous n'aurez " jamais de bon fer, à moins d'y mêler des

" matieres vitrescibles, comme des petits cail-

" loux, ou de la terre aubüe. Si, au contraire,

, votre mine est mêlée de petits cailloux,

" vous n'aurez jamais de bon fer, à moins

" d'y mêler de petites pierres calcaires" (19).

En suivant ce principe, qui nous paroît asses certain, tout homme qui voudroit exploiter une mine de fer, n'auroit plus à s'occuper que de l'abondance de la matiere, & de l'habileté des ouvriers. Nous ne parlons pas des eaux & des bois, (ou de la houille.) Il ne peut exister d'établissement, sans ces agents principaux. Quantà ceux du secondordre, tels que la castine, des pierres à seu, des sables pour mouler, &c., il est moins essentiel de les avoir près du lieu où seront construits des fourneaux, quoique nous ayons éprouvé que l'éloignement de ces sortes d'objets les rend très-coûteux, & expose toujours à quelques inconvénients. Ainsi les succès du Minéralogiste tiennent moins aux présents de la nature, qu'à son intelligence dans l'emplacement & la disposition de ses atteliers.

Quoique les mines de cuivre soient moins

communes en France qu'en Suede & qu'au Japon, il y en a cependant assez, non-seulement pour fournir à la consommation du Royaume, mais même pour en exporter.

On en distingue douze especes; les plus communes sont : la mine de cuivre grise, la mine de cuivre hépatique, & la mine jaune de cuivre, ou pyrite cuivreuse.

Si je décrivois une mine de cuivre telle qu'elle doit être pour donner de gros bénéfices, je ferois vraisemblablement un tableau d'imagination. Il y a dans toutes ces mines de grands inconvénients & de grands avantages. Les situations, les entours, mettent seuls à même de remédier aux uns, & de tirer parti des autres.

Lecuivre précipité ou de cémentation, pourroit être plus commun qu'il ne l'est. Il est beaucoup de circonstances, où les fraix de l'opération seroient médiocres (a).

<sup>(</sup>a) L'eau cémentatoire doit être très-claire. On la fait entrer dans des auges ou réservoirs, de cent ou cent-cinquante pieds de long. On les remplit de vieux fer. L'eau dissout le fe, & met à la place le cuivre dont elle est chargée. L'acide vitriolique ayant plus d'affinité avec le fer, lâche le cuivre qu'il tenoit en dissolution. Il se précipite autant de cuivre, qu'il se dissout de fer. L'un prend la place de l'autre. Il y a dans le comté de Wichlow en Islande, des

Les mines de plomb (bien plus utiles aux hommes que le cuivre, & sans aucun des inconvénients que celui-ci porte avec lui,) font plus nombreuses, plus abondantes, & d'une exploitation moins coûteuse. Quelquesunes sont riches en argent. Et par une difposition favorable, les Pays les plus riches en ces sortes de mines, sont garnies de bois, & ont à portée des minieres de houille inépuifables.

Il est possible d'appliquer certaines regles générales au cuivre & au plomb. 1°. Les mines à Rognons doivent être proscrites 29. J'oserois presque en dire autant des mines noyées. 3°. Nous pouvons ranger dans la même classe, les mines qui ne donnent que du minerais à boccard.

Il y a ce qu'on appelle des Pays de mines. Les rochers sont empreints d'exhalaisons sulphureuses. De quelque côté qu'on jette les yeux, on apperçoit du quartz, du Spath. Les fentes des rochers sont garnies d'une terre

sources de cuivre qu'on prétend n'être pas inférieures à celles de New-Zoll, en Hongrie, décrites dans l'Histoire du Danube, par le Comte de Marsigli. Une pelle de ser tombée dans un ruisseau, retrouvée incrustée de cuivre, les sit reconnoître. (Tranf. Philof. année 1754, T. 48.)

fine, tendre & onctueuse. Une montagne est traversée par cinq ou six grands silons perpendiculaires, qui sont coupés par d'autres moindres. Telle est en Savoye la mine des Sarazins, telles sont les mines d'Alsace, & telles sont encore celles de Villesort dans les Cévennes. Il est évident que de semblables mines rendront infiniment davantage après cent ans de travail, qu'après dix années.

De tout temps, les Naturalistes ont comparé les mines à un grand arbre, dont les racines se perdent dans des profondeurs souterreines. " Je regarde, dit M. Lehman, les filons que nous mettons à découvert par letravail des mines, comme les branches d'un grand tronc, qui, suivant les apparences, est placé ,, dans l'intérieur de la terre, auquel on ne , peut point parvenir à cause de sa trop grande profondeur. (Traité de la formation des " Métaux.) Ainsi les grands silons peuvent être comparés aux principales branches ,, d'un arbre, & les moindres filons aux ra-, meaux de ce grand tronc métallique. Ce que " je dis, ne paroîtra point tout-à-fait hors de " vraisemblance, si l'on fait attention que la na-" ture a placé son attelier pour les métaux, " dans les profondeurs de la terre, où elle ,, s'occupe à élaborer leurs parties élémen" taires. Elle le pousse ensuite vers la sur-

" face de la terre, sous une forme humide,

" ou en vapeurs, de même qu'elle fait monter

" la seve des arbres. Alors les sentes rem-

" plissent la fonction des tuyaux, ou des sibres,

" par lesquels la seve s'éleve dans les végé-

" taux. "

Quand on est sur une montagne qui n'offre que le choix des silons, il convient de connoître parfaitement leur direction, leur inclinaison, leur force, & la substance qui les

accompagne.

Il y a trois directions que les Mineurs préferent; celle d'Orient en Occident, du côté de la montagne, en face du Nord.... celle d'Occident en Orient, du côté qui incline au Nord;... celle du Nord au Sud, dn côté qui regarde l'Orient. Quoique ces regles foient contredites par une foule d'expériences, on peut pourtant avancer que ces directions trompent moins que les autres (a).

<sup>(</sup>a) ,, Les Saxons prétendent que les filons observent des , directions constantes; que les directions sont de quatre , sortes, sçavoir : de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud, d'n , Sud – Ouest, au Nord-Est, & du Sud Est au Nord-, Ouest. Cette observation, qu'on a appliquée ailleurs, s'est trouvée juste, & on a observé pareillement que les , filons couroient selon l'une ou l'autre de ces quatre directions." (Cette note est de M. Monnet.)

Plus les filons font couchés, & moins on en espere; & par la raison contraire, plus ils sont perpendiculaires, & plus on s'y consie. Les travaux sont plus faciles & moins dispendieux. Il faut cependant observer, que les filons ne suivent presque jamais une ligne parfaitement droite, ni que les couches ne sont jamais parfaitement horisontales. On nomme perpendiculaires, ceux qui approchent le plus de cette direction; & ainsi des autres.

Quant à leur force, la nature semble tendre des pieges. Ce qui frappe les yeux, est presque toujours un garant insidele de ce qui est caché. Les silons les plus larges en apparence, se retrécissent en descendant dans l'intérieur de la terre; ou ils ne sont pas réglés; ou le minerais est épars sur le quartz, ou le Spath. Le principal silon des mines de Pesay, qui a neuf pieds de mine pure, n'a guere qu'un pied à la superficie.

La substance qui les accompagne, est ce qu'il faut considérer le plus soigneusement; (20) c'est ce qu'on nomme Gangues, ou Salbande; ce que les Allemands nomment Taube bergarten: c'est le plus souvent des quartz, ou du Spath. C'est aussi quelquesois une matiere grise ou noirâtre, ou un rocher de pierre cornée. Il y a ensuite neus especes de quartz,

& huit especes de Spath, qui, selon quelques Naturalistes, indiquent chacun des propriétés: c'est ce qui est au moins douteux, & certainement très-indissérent dans la pratique (a).

On lit encore dans l'Encyclopédie, que rien n'annonce mieux un minerais de bonne qualité, que le quartz, le spath & la blinde. Il faut supprimer la blinde, l'ennemi juré des métaux, & qui, selon son abondance, en empêche quelquesois la fusion.

Mr. Lehman dit aussi: " Dissérentes especes

" de plantes & d'arbres peuvent souvent saire

" connoître ce qui est caché dans le sein de " la terre. C'est ainsi que la plante Kali in-

" dique du sel marin, dans les endroits où elle

" croît en abondance. Les forêts de chênes

" annoncent des mines par couches; les fo-

" rêts de pins & de sapins, annoncent des ", montagnes qui contiennent des filons. L'o-

" deur peut quelquesois servir d'indication:

" celle de l'Hepar sulphuris, ou des œufs pour\_

<sup>(</sup>a) M. Wallerius dit:,, Plus le Spath est tendre, plus les, Mineurs ont d'espérance de trouver dans son voisinage

<sup>&</sup>quot; des minéraux précieux." (Mines, P. 126.)

Dans les endroits où l'on trouve du quartz, on doit s'attendre à trouver aussi des mines; car le quartz est comme la matrice des métaux. C'est un sentiment si universellement approuvé, qu'il est inutile de multiplier les autorités.

" ris, ou de la poudre à canon, annonce des " eaux minérzies, ou des fontaines salées.

" Les animaux mêmes peuvent nous con-

" duire à la connoissance du terrein; les ma-

" rais près desquels les pigeous ramiers se

" rassemblent, donnent lieu d'espérer que l'on

", trouvera des fontaines salantes". Ces assertions sont tirées du Traité de Physique & d'Histoire naturelle, par Mr. Jean Gotlob Lehman, pag. 12. Vol. III.

Alonzo Barba dit, que lorsque les mines sont riches, elles rendent une odeur agréable, & il s'appuye d'Agricola, qui rapporte que Henry, Prince de Saxe, étant allé voir la mine de St. Sébastien près de Marienbourg, il en sortit une odeur si suave, que le Prince s'écria avec admiration, qu'il s'imaginoit être transporté à Calicut, Ville des Indes Orientales, si célebre pour les bonnes odeurs.

Il y a peu d'Auteurs dans lesquels vous ne rencontriez quelques restes de la barbarie dont nous nous essorçons de sortir. (21) Dans tout ce qui tient à l'Histoire Naturelle, nous ne faisons que de naître. Il n'y pas quatre-vingt-dix ans qu'on croyoit Othon Guericke sorcier, parce qu'il prédisoit les orages, avec le secours d'un marmouset de verre, qui descendoit dans un tuyau quand le temps étoit

pluvieux, & en sortoit quand il devoit être serein.

Tous ces indices doivent être rangés dans la classe de ceux qu'on tire de la baguette divinatoire. Les vrais moyens de s'assurer de l'existence des mines, c'est la sonde, & l'usage de goûter les terres, les eaux, & mieux encore de les analyser. Les Anglois, pour connoître une mine de houille, se servent de la méthode suivante. Ils prennent deux pintes d'eau chargée d'ochre, qui proviennent du lieu où la mine est soupçonnée. On les fait évaporer dans un vaisseau vernisse, à un seu trèsmodéré. Si le sédiment qui reste au sond, est d'une couleur noire, ils concluent que c'est du charbon. Si ce sédiment est attirable à l'aimant, ils disent que c'est une mine de fer.

On brûle aussi quelquesois des racines des végétaux qui croissent sur les endroits soupçonnés de cacher une veine de houille. Ces racines brûlées exhalent une odeur de bitume, semblable à celle du charbon.

Nous dirons en général, que les mines qui auroient besoin d'être aussi scrupuleusement examinées, inspirent une juste désiance. Dans les Pays de mines, il y a tant de silons, que c'est toujours l'objet dont on s'occupe le moins.

Peut-être faut-il préférer celles qui ont déja

été exploitées. Les fraix pour décombrer les travaux, sont compensés par l'utilité de se trouver tout de suite un peu avancé dans la montagne. Le désaut d'argent, la discorde, l'inconstance, l'ignorance, sont presque les seules causes qui jusqu'ici ayent fait abandonner les mines. Nous ne disons pas qu'il faille servilement se traîner sur les traces de ceux qui ont précédé, continuer peut-être de faus-ses attaques, & perpétuer ainsi d'inutiles dépenses : mais nous croyons qu'il est souvent possible de prositer des travaux délaissés, en rectifiant les fausses dispositions.

Il est des mines qu'on a abandonnées, parce que de mauvais esprits y avoient établi leurs domiciles; d'autres, parce que les vapeurs pestilentielles abrégeoient la vie des Mineurs. Quoique cette seconde raison ne soit pas sans sondement comme la premiere, la Physique fournit divers moyens de se préserver du danger de ces exhalaisons. (a) Ce qui a donné

<sup>(</sup>a) C'est un des inconvénients qui effrayent le plus ceux qui font le premier pas dans la carriere minéralogique. On a vu dans l'Histoire de l'Académie, » que deux » personnes ayant demeuré pendant cinq ou six heures » dans un lieu où il y avoit beaucoup de roses pâles, sur rent si agitées, qu'elles penserent en mourir." On in-

lieu à ces préjugés, font celles qui se trouvent dans quelques mines de l'Amérique. Ceux qui y travaillent, boivent des décoctions de l'herbe du Paraguay, ou du maté, pour prévenir une espece de suffocation. Les Indiens font dans l'usage de mâcher continuellement de la Coca, espece de bétel, comme nos Mineurs Allemands ont aussi l'habitude de fumer du tabac. Ce que ceux-ci ne connoissent pas, & ce dont les premiers se plaignent, c'est une espece de courbature, qui les rend perclus de tous les membres à l'instant qu'ils sortent de la mine. Le remede est, d'y rapporter tout de suite le malade, & d'allumer à côté de lui du seu. Peu-à-peu il reprend l'usage de ses sens & de ses membres, & il est guéri. On dit qu'en Saxe, les vapeurs arfénicales exulcerent les poumons, & donnent la phthise. Les exemples en sont rares, assez mal constatés. Il ne faut pas conclure du particulier au général.

Les mines qui portent avec elles un danger prochain, ce font les mines de Mercure. Peut-être ne devroient - elles être travaillées

fere de cet exemple, quelles vapeurs doivent s'exhaler des minéraux. Elles ne se manifestent ni par l'odeur, ni par les accidents.

que par des gens condamnés pour crimes. On à vu cependant à *Hombourg*, & à *Ydria* dans la *Carniole*, des Mineurs qui y ont travaillé cinquante ans de suite (a).

Nous ne connoissons point en France de mines dont les exhalaisons soient mortiferes. L'usage de la poudre purisie l'air. On ne peut trop recommander aux Houlds-Man d'allumer souvent des seux dans l'intérieur des travaux, & d'entretenir un courant d'air, aussi utile à la santé des ouvriers, que nécessaire pour la continuation des ouvrages.

Mr. Beaumé, dans le troisieme Volume de sa Chymie expérimentale, traite des exhalaisons souterreines, qu'il distingue en mouffetes, en seu brisou ou terrou, & en vapeurs métalliques.

" Les mouffetes, dit-il, se présentent sous la

<sup>(</sup>a) Les mines de Mercure les plus considérables, sont celles d'Almaden, dans la Province d'Estramadoure; celles de Muschlendsberg, dans le Palatinat; la mine de Guancavalica, au Pérou. (Elle fournit tous les moulins employés aux mines d'or & d'argent.) Les particuliers la travaillent pour leur compte, mais ne peuvent vendre le Mercure qu'au Roi. Les mines d'Ydria, ont mille pieds de prosondeur. Cette derniere sournit environ trois mille quintaux de Mercure, dont les Hollandois achetent la plus grande partie.

" forme d'un brouillard, qui détruit, en tout

" ou en partie, le ressort de l'air, le jeu de

" la respiration, & cause la mort prompte-

" ment à ceux qui y sont exposés, s'ils ne se

" retirent ausli-tôt".

"Le feu brisou paroît sous la forme d'une

" toile d'araignée; elle s'allume aux lampes " des ouvriers, & produit une explosion épou-

,, vantable, semblable à un coup violent de

" tonnerre. Ceux qui ont le malheur de s'y

" trouver exposes, sont ou grilles, ou ecrases

" parce coup terrible.

" Les vapeurs métalliques s'attachent aux

" corps qu'elles rencontrent, & semblent les

" minéraliser. C'est le métal même, réduit en

" vapeurs par quelque cause que ce soit".

On ne peut pas nier l'existence de ces disférentes exhalaisons. Les exemples qu'on a rapportés dans l'Encyclopédie, dans Mr. Lehman, dans Mr. de Bomare, peuvent être fortissés encore par un très-grand nombre d'autres: mais il ne faut pas croire cependant qu'elles soient habituelles dans les mines; ce sont au contraire des accidents très-rares. Il n'y a guere que les mines de charbon de terre, dans lesquelles elles ayentsait les ravages qui ont essrayé les Naturalistes.

Il y a peu de travaux aujourd'hui, bien di-

Dent bening the property of the formation of the second of

rigés, qui n'ayent pas leur courant d'air, & dans lesquels la Physique n'ait pas pourvu aux inconvénients qui ont allarmé nos prédécesseurs. Des Directeurs, ou des Ouvriers principaux, que nous avons entretenus sur ces sortes d'accidents, nous ont assurés qu'ils étoient on ne peut pas plus rares.

Après les observations qui peuvent s'appliquer aux mines de fer, de cuivre & de plomb, & à plusieurs autres, il faut parler de celles que nous avons nommées au commencement de cette seconde Partie.

Les mines d'antimoine sont assez faciles à connoître. On les trouve communément dans des rochers blanchâtres, veinés de jaune. Rarement sont-elles profondes. Leur abondance est proportionnée à leur utilité. Il y a de l'antimoine natif, & de l'antimoine minéralisé. Le premier, que Pline nomme antimoine mâle, est mal-à-propos appellé natif. Il est uni au soufre, & ne peut être employé à aucun usage quelconque, qu'il n'ait été fondu. On en trouve proche de Massa, ville de la Campagne de Rome. L'antimoine minéralisé est commun. Des sources fréquentes, un filon de terre grasse jaune, sont les indices les plus favorables. La situation, le voisinage d'une forêt, ou d'une mine de houille, la proximité des grands chemins & des grandes Villes, font le succès de ces sortes d'exploitations, qui comportent rarement de grosses avances (a).

Le Bismuht, que les Anciens n'ont pas connu, & qu'Agricola (22) lui-même a pris pour une mine de plomb, semble n'ê tre qu'une mine d'argent qui n'a pu parvenir à maturité. Plus la gangue est dure, & mêlangée de diverses couleurs, plus la mine promet. Le demi-métal est jusqu'ici d'une utilité médiocre. Les Alchymistes ont cru pouvoir en faire un de leurs grands Agents. Quand cela seroit vrai, le Bismuht ne seroit pas encore fort utile. Les mines de Schneeberg en Saxe, suffisent à la consommation du monde entier. D'ailleurs, presque toutes les mines de cobolt en peuvent fournir.

Mr. Brand, célebre Chymiste Suédois, a prouvé qu'il falloit mettre aussi le cobolt au rang des demi-métaux. L'Alsace, le Dauphiné, les Pyrénées en donneroient d'une qualité supérieure à celui qu'on tire de Schneeberg; mais

<sup>(</sup>a) Nicolas Lemery, né à Rouen en 1645, le premier qui s'exprime sur la Physique & la Chymie sans employer des termes barbares, a laissé un excellent Traité sur l'Antimoine.

les mines sont demeurées jusqu'ici sans exploitation, soit parce qu'on ignore les procèdés des Allemands, soit parce qu'on donne un prix médiocre aux travaux & aux projets qui s'efforcent de mettre la Métallurgie en honneur.

Le Mercure est devenu malheureusement nécessaire. On doutoit qu'il y en eût en France. Nous avons consulté Mr. l'Abbé de Sauvages, habile observateur, & très-prosond Naturaliste. Voici ce qu'il nous a fait passer.

" Il est très-vrai qu'on a trouvé du Mer-" cure natif, en creusant des caves en diffé-" rents endroits de la Ville de Montpellier. " Ce minéral y est répandu en petites ramisications, dans une couche d'argille grise. On en ramasse considérablement dans une fouille faite au nouveau bâtiment de la Pois-" fonnerie. Je pris aux caves qu'on creusoit ,, au College de Gironne, bien des mottes ,, de cette argille, plus ou moins traver-" sées de ces veines. Je les ai encore. Ces mottes se retrécirent en séchant, & chasse-,, rent le Mercure, dont il ne resta qu'un globule à la cassure des tuyaux qui le conte-" noit, lesquels sont sormés de crasse ou sco-" ries de ce minéral. J'ai conjecturé d'après " trois ou quatre fouilles faites dans différents " endroits

" étoit à-pen-près répandu par-tout sous la " Ville entière".

Il est difficile de dire à quels signés extérieurs on reconnoîtra les bonnes mines de Mercure. Celui qu'on tiroit autrefois des mines de Menidot en Basse-Normandie, étoit dans une terre couleur de fleurs de pêcher. l'en ai vu dans le Duché des Deux-Ponts, renfermé dans une matiere rouge comme de l'ochre, & dure comme du marbre. La mine de Guancavelica en Amérique, est dans une terre blanchâtre comme de la marne. Des Mémoires affez fideles qui nous ont été envoyés d'Espagne, assurent que lorsqu'on mene paître les brebis sur les montagnes qui renserment une mine de Mercure, elles périssent au bout de trois jours (23). Si ce fait est averé, on pourroit facrifier quelques brebis ou quelques chevreaux, pour acquérir un indice dans les endroits où l'on soupçonneroit une mine de Mercure.

La Calamine est une terre quelquesois jaune, quelquesois brune, quelquesois rouge: mêlée au cuivre, elle produit à la fonte un mixte métallique qu'on nomme Laiton: si elle est pesante & veinée de blanc, c'est la meilleure qualité possible; si elle est spongieuse & mêlangée de particules de plomb, elle peut encore apporter quelque profit; mais il faut lui donner plusieurs préparations, qui augmentent les fraix d'un quart. C'est le degré seul de pureté dans la Calamine, qui rend le laiton plus ou moins malléable. Un phénomene bien extraordinaire, c'est l'union intime de la terre calaminaire avec le cuivre, qui est un métal parfait. Mr. Pott assure que la blende à la même propriété.

(a) Il y a deux especes de mines de Couperose. L'une donne de la pyrite cuivreuse; l'autre, de la pyrite ferrugineuse ou martiale : cette derniere qualité est préserable. Pour établir avec succès des travaux, il faut que la pyrite soit tellement abondante, qu'elle ne coûte que les fraix de transport de la miniere sur l'aire. Un ruisseau, une forêt, ou une houilliere voisine, assurent le succès. La mine des Fonds près d'Alais, mise en valeur par MM. Delon & Marette, peut seule sournir à la consommation

<sup>(</sup>a) Les mines de Couperose se manisestent aux yeux, pat l'efflorescence de la pyrite, qui perce même à travers les terres. Il en est ainsi de l'alun. De plus, on en sent l'odeur à cinq cents pas avant d'arriver à l'aluminiere della Tolfa, située près de Rome, & à celle de la Solfatare, à une demie lieue de Pouzzol.

du Royaume. Ils sont parvenus à faire une couperose égale au moins en qualité à la couperose Angloise, & peut-être préparée avec plus de soin. Leur attelier peut servir de modele en cette partie. Il a été construit avec autant d'intelligence que d'économie. C'est une nouvelle branche de commerce, qui nous dispensera d'avoir éternellement recours à nos voisins. Nous trouverions les mêmes avantages pour l'alun, le mercure, le cuivre, si le Gouvernement jugeoit à propos d'accorder les mêmes encouragements que donnent les Etats du Languedoc (a).

Les mines de charbon de terre, que nous appellerons houille, qu'il est si essentiel de protéger & de travailler, doivent être de bonne qualité & abondantes. Nous entendons par

<sup>(</sup>a) Jamais protection ne sut plus éclairée; elle ne s'accorde qu'au talent, & au talent qui s'exerce sur des objets utiles. Mais s'il est reconnu, il est sûr de trouver des secours. Monsieur l'Archevêque de Narbonne, Président des Etats de la Province de Languedoc, récompense les lumières qu'il sait apprécier. Sa vaste pénétration écarte les surprises que l'on pourroit faire à son amour du bien public, & ce même amour du bien public lui sait accueil-lir avec bonté les projets que l'on met sous ses yeux. Les talents prosperent, quand les hommes en place les encouragent & les soutiennent.

une bonne qualité, celle de souder le fer, ou de servir aux briqueteries, poteries, verreries, teintures, &c. Quant à l'abondance, elle se juge d'après l'épaisseur du filon. Elle varie dans toutes les mines (a). Si l'on a trouvé une bonne veine, il n'y a que deux obstacles à craindre. Le premier vient des roches formées après coup, qui coupent à angles droits, obliquement ou en tout sens, non-seulement les veines de houille, mais aussi les lits de pierres qui les encaissent. Ces roches nouvelles s'étendent quelquefois sur une longueur de mille pieds. Pour retrouver la veine, il en coûte des fraix, du temps perdu; & encore faut-il un œil fortexercé pour y parvenir (b). Le second obstacle vient des eaux, qui accompagnent toujours la bonne houille. L'intelligence de celui qui ordonnera les travaux, peut seule suppléer à cette inconvénient, qui force quelquesois de les abandonner. M. Gennete (24) a publié récemment

<sup>(</sup>a) On ne peut pas se slatter de trouver des couches de 45 pieds d'épaisseur, comme en Scanie près d'Hel-senbourg; mais il faut qu'elles ayent au moins 3 pieds d'épaisseur.

<sup>(</sup>b) C'est ce que les Anglois nomment Dikes. Ce sont des lits d'ardoise, d'argille, de marne, de sables.

sur la Minéralogie. 101 un Ouvrage, dans lequel on trouve d'excellents principes, mais qu'il a peut-être trop généralisés. (a)

C'est mal-à-propos que quelques Naturalistes ont place l'arsénic parmi les demi-métaux. C'est un souffre. Entre les mains des Médecins, il fit autrefois beaucoup de victimes; il conduisit au gibet quelques malheureux. qui, après l'avoir allié au cuivre, en sirent de la fausse monnoie. Il est aujourd'hui utile à la Médecine. Nous bornons ici les notices sur la qualité des mines. Elles sont plus étendues dans la Minéralogie de Wallerius. Mr. Monnet vient d'en publier une exposition. L'Encyclopédie les décrit avec beaucoup de netteté. Pourquoi copierions-nous ces divers Ouvrages? Il est plus simple d'indiquer les sources à ceux qui les ignorent, & inutile de répéter les descriptions pour ceux qui les connoissent. L'occupation la plus universelle est de mettre aujourd'hui les in-folio en indouze, & un Ouvrage de cinq ou six Volumes, en un.

A la raison de ne pas imiter ces laborieux

<sup>(</sup>a) L'usage de tirer des remedes des substances métalliques, est très-ancien, comme l'on peut s'en convaincre par les écrits d'Hypocrate, de Pline, & de Dioscoride.

Copistes, j'en joindrai une autre. C'est que la plupart de ces nomenclatures sont très-inutiles. Elles indiquent la couleur des minéraux. Est-ce pour les faire reconnoître? Qu'at-on besoin-d'indices? Dans les Pays de mines, vous en êtes environnés; les yeux les découvrent de toutes parts. Nous avons réuni sur cet objet, tout ce que ceux qui nous ont précédés ont écrit; le reste de leurs Ouvrages contient leurs conjectures, leurs systèmes, presque tous démentis par l'expérience. Recueillerons-nous ces opinions pour les combattre? Pourquoi combattre des idées auxquelles personne ne croit? Rien de plus aisé & de moins fructueux, que de démontrer les erreurs des autres: mais rien de plus difficile que de substituer à ces erreurs, des opinions plus plausibles. Il n'y a guere d'Ouvrages sur la Physique, l'Histoire Naturelle, la Minéralogie, la Chymie, qui ne fournissent les armes les plus fortes contre leurs propres principes.

La plupart des Livres modernes sont composés de ce que les Anciens ont dit; mais rarement y trouve-t-on ce qu'ils auroient dû dire. Il y a quelques nations en Europe, toujours pressées de raconter ce qu'elles sont. De-là cette multitude d'Ouvrages sans inSUR LA MINÉRALOGIE. 103 térêt, sans nouveauté, & sans avantage.

Majores majora sonent, mihi parva locuto, .
Sufficit in vestras sæpe redire manus.

Pour bien juger de la différence qu'il y a entre la pratique & la théorie, il n'y qu'à jetter un coup d'œil sur ce qu'on trouve dans les plus habiles Chymistes, lorsqu'ils parlent de la Métallurgie. On sent bien qu'ils ont d'excellents principes; mais lorsqu'on examine leurs préceptes, on y trouve quelques légeres erreurs, qui prouvent que ce n'est pas d'après leurs yeux qu'ils parlent. Mr. Beaumé viendra à l'appui de cette réflexion. Il dit:,, Lors-, que la mine est contenue dans un rocher " de pierre dure, on en fait fauter différen-,, tes portions par le moyen de la poudre à " canon, afin d'accélérer le travail". (V. III. p. 359.) Non-seulement on en fait sauter différentes portions; mais toute l'étendue de la galerie, ou la profondeur du puits, ou l'épaisseur des échelons, se fait avec le secours de la poudre à canon. Les Mineurs ne font autre chose que des trous dans le rocher, les chargent, tirent le coup, & recommencent. Voilà leur occupation dans les mines contenues dans un rocher de pierre dure.

Il dit, "L'or est ordinairement allié avec

, des matieres métalliques, telles que l'argent, , le cuivre, le fer, & le plomb ". (P.338.) Il n'est pas décidé si l'on trouve de l'or dans le plomb; mais s'il y en a des exemples, ils ne sont pas fréquents.

"Il y a en France un très-grand nombre " de mines d'argent; celle de Ste. Marie-aux-" Mines est assez riche". (P.341.) Cette mine n'est point une mine d'argent; il s'y en est trouvé, comme nous l'avons déja dit; mais ce sont d'heureux accidents. Mr. Beaumé dit, dans la même page, avec très-grande raison: " Les " mines d'argent proprement dites, c'est-à-" dire celles où le métal est seulement mi-" néralisé, sans être allié à d'autres métaux, " sont sort rares".

"On pulvérise le reste de la mine, par le "moyen des boccards, (ce sont de gros pi"lons de ser, mus par un courant d'eau")
(P. 409.) Il eût été plus exact de dire: Ce sont des pilons de bois, armés d'un bout de ser qui a cinq pouces d'épaisseur. Car il faudroit un terrible courant d'eau, pour élever neuf ou douze pilons de ser, qui auroient sept pieds de haut, sur huit pouces en quarré.

Le plomb se passe à la coupelle.,, On fait pour cela une espece de creuset, avec des

" os calcinés & lessivés, qu'on pêtrit avec de l'eau. (P. 412.) Ce creuset a environ six

pieds de long sur cinq de large, & six à

sept pouces de profondeur dans le milieu.

" On fabrique ordinairement cette espece de

, creuset dans un fort chassis de fer de même

" forme, afin de le contenir".

Le fonds de ce procédé est vrai. Mais si un Artiste l'executoit sidélement d'après les pro portions données, il ne parviendroit pas à affiner le plomb. 1°. La cendre d'os ne se lie ras; il faut y mêler un peu de cendres de bois. 2°. Il faut que la coupelle ait seulement 4 pieds de long au plus, sur deux & demi de large; & encore cette proportion est-elle immense. 3°. Une coupelle battue sur les proportions de Mr. Beaumé, peseroit au moins un millier. Comment la placer dans un fourneau sans l'étonner, & risquer de la faire fendre?

" On fait fondre la mine de plomb à tra-" vers le bois & le charbon". (P. 419.) On ne se sert point de bois. "Si la mine n'a pas " été calcinée avant la fusion, le plomb qu'on " en tire est aigre, cassant, & contient beau-" coup de souffre : On le nomme matte de " plomb ". On n'en tire point de plomb, mais de la matte: or la matte n'est point du plomb;

elle n'en a ni la couleur, ni la malléabilité; c'est une espece de matiere intermédiaire entre le minérais & le métal.

Ces exemples suffiront pour éclaircir mon idée. On sent bien que ces minucieuses observations ne peuvent diminuer en rien la bonté de l'Ouvrage de Mr. Beaumé; nous sommes éloignés d'une semblable intention: nous avons cru utile de prouver seulement, que la Minéralogie & la Métallurgie ne peuvent pas s'apprendre parfaitement dans les Laboratoires des savants Démonstrateurs de Paris.

Transporté dans l'endroit où l'on veut monter une exploitation, il est essentiel de connoître le climat... le caractere des hommes... l'état des chemins... l'espece des pacages... la qualité des eaux, leur situation, leur abondance, leur continuité,... l'étendue des sorêts, leur abord, la façon dont elles sont percées... le prix des denrées, de transports, des animaux... les ressources de l'Agriculture, le débouché des matieres, le commerce du Pays, sa richesse, se soloins; l'administration municipale, le nombre des sêtes.

Cette connoissance ne sauroit être le fruit d'un amas de questions inconsidérées. On la devra à la réslexion, à l'esprit d'observation, au talent d'écouter, à un certain art de déci-

SUR LA MINÉRALOGIE. 107 der le Public en sa faveur, sans se presser trop & violenter son suffrage.

I.

## Le Climat.

LA connoissance du climat servira à dispofer l'ordre des opérations. Il est des Pays où les sécheresses sont plus communes en Automne que dans la Canicule, où la fonte des neiges est l'époque de quelques dévastations funestes. Ces débordements imprévus causent d'étranges ravages sur les bords de la Sarre, dans les forges qui vont avec le secours de ses eaux. La Saone en fournit des exemples esfrayants; les calamités que traînent à leur suite les torrents destructeurs, ne sont point encore assez connues.

Nous avons vu au mois de Septembre 1772, dans les montagnes des Cévennes, un fleuve égaré ne fachant où porter fes eaux, rouler avec fracas, à travers les campagnes, d'énormes rochers, dont le poids feul détruisoit les maisons; des murs rompus & non-démolis, emportes par la rapidité des eaux, alloient brifer en un moment des digues que la main des hommes avoit cru opposer au temps; des prai-

ries entieres ne faisoient qu'épaissir les eaux, & laissoient nue la roche qui leur servoit de base; les troupeaux effrayés, s'efforçoient de gravir les montagnes; mais renversés par les arbres détachés de leur sommet, ils grossif-soient les débris qui alloient annoncer au loin la désolation. Les cadavres sortant d'un cimetiere délayé, slottoient dans les rues d'une Ville.

Qu'on ne regarde point ce tableau comme l'effet d'une imagination frappée, qui exagere les objets; tant de ponts, d'Eglises, de maifons, de moulins détruits, dont à peine on retrouve les traces, viennent à l'appui de ce lamentable récit.

Ces effroyables malheurs n'arrivent pas souvent, j'en conviens; mais il en est d'une autre sorte, qui, pour faire moins d'éclat, n'en causent pas quelquesois des pertes moins réelles. J'apporterai pour exemple le Phénomene arrivé au mois de Mars 1774, à trois quarts de lieue de la fameuse Fintaine de Vaucluse. Une étendue d'environ quatorze arpents de terre, sut soulevée & transportée à plus de deux cents pas. Une partie d'un bois de chêne occupa la place d'une vigne; ailleurs on voyoit les seps entremélés avec les moissons; un lac d'une eau verdâtre; se forma au milieu d'un champ, des murs assez éloignés, vinrent l'entourer.

Il est des Pays ou les vents impétueux, les pluies, les glaces, les neiges, regnent une partie de l'année. Ces inconvénients ne sont pas un empêchement absolu au succès, mais ils doivent entrer dans les calculs d'un Minéralogiste. Ils n'empêchent pas l'extraction du minerais; mais ils empêchent le lavage, le transport: & toutes ces opérations sont tellement liées les unes aux autres, que la suspension d'une seule influe essentiellement sur le succès de l'entreprise.

#### II.

#### Le Caractere des Habitants.

L n'y a pas jusqu'au caractere des Habitants du Pays où les mines sont situées, qui ne les hâte, ou ne les rétarde. Il est des endroits où l'on redoute ces établissements. On se sonde, 1° fur ce que le nombre des étrangers qu'on amene, fait enchérir les denrées de consommation journaliere. 2°. Sur ce que les rivieres qui servent à mouvoir les artisces des laveries, cessent d'être poissonneuses, & ne peuvent plus servir à l'arrosage des prairies. 3°. Sur la disproportion des indem-

on leur représente en vain que l'augmentation du prix des denrées ne peut leur nuire, puisque ce sont eux-mêmes qui les vendent; que le poisson ne fait que changer de place, & ne part point; que les dépenses considérables qu'entraîne toute espece de consommation, demeurent dans le Pays, dont elles augmentent l'abondance. On ne raisonne point avec le peuple; il fatigue de ses plaintes les Présets des Provinces, désole les Etrangers par ses mauvais procédés, & trouve dans le ministere toujours empressé de la chicane, de sunestes ressources pour dégoûter les entrepreneurs.

Comme il n'y a point en France, en Savoye, en Espagne, de réglements sur les mines, ou que, s'il en existe, on ne les exécute point, on est obligé de prévoir, ou de remédier à grands fraix, aux inconvénients qui sont inséparables des opérations humaines.

Les difficultés de cette nature sont inconnues en Hongrie, en Saxe, & dans toutes les parties de l'Allemagne où fleurit la Minéralogie. Lorsqu'on vouloit autrefois, dans le Pérou, exploiter une mine nouvellement connue, l'Intendant se transportoit sur les lieux; il adjugeoit à l'auteur de la découverte deux acres

III

& demi de terrein; il en faisoit mesurer autant pour le Prince, autant pour la Princesse, pour le grand Echanson, pour le grand Chambellan, & ensin, une égale portion pour sa personne. Aujour-d'hui on ne fait plus que deux portions; une pour le Roi, & l'autre pour le Mineur. On lui lit les réglements; il fait serment de s'y conformer, & il commence son travail.

#### İIİ.

### L'Etat des Chemins.

CE n'est pas pour des mines semblables à celles du Pérou, qu'il est utile de considérer l'état des chemins; c'est pour les mines de ser, de couperose, de charbon de terre. Dans une forge ordinaire, il faut transporter aux atteliers, ou exporter de la forge plus de quatrevingts mille quintaux, soit mines, soit sonte, fer, charbon, ou bois. Pour une mine de houille, il faut au moins importer cent mille quintaux; (a) pour une mine de couperose, il faut

<sup>(</sup>a) Nous ne parlons que des exploitations les plus communes. Il en est, comme celles de Chivors, ou de Mr. le Chevalier de Solages, dans le Rouergue, qui sont incomparablement plus considérables.

au moins y transporter & en exporter plus de cinquante mille pesant, y compris ce qu'il faut pour fabriquer, & la matiere fabriquée. On calcule aisément, que le prix des transports doit faire un objet de dépense considérable, & que le prix se regle sur le plus ou moins de difficulté des chemins.

Dans les mines de plomb ou de cuivre, c'est sur-tout la distance des fosses aux laveries, qu'il convient de mesurer. Pour avoir à la sonderie cinq à six mille quintaux de mines à boccard, il faut y en porter quarante mille de minerais. Il y a des mines de cuivre qui sont très-peu riches & sort abondantes; tout cela forme des exportations qui sont très-onéreuses, s'il est nécessaire de les faire passer par de mauvais chemins. Combinez alors la distance des eaux, des mines & des forêts; & placez d'après ces combinaisons vos boccards, vos laveries, vos fourneaux.

Schlutter, & quelques autres Minéralogiftes, vous recommandent soigneusement de placer les sonderies à côté des mines, & trèsprès des forêts. Ce conseil est très-aisé à donner; mais il faut que la nature auparavant ait pris soin de mettre une eau suffisante & continue, à côté de la mine. Voilà ce qui est on ne peut pas plus rare.

La réunion de ces avantages peut rendre une mine ordinaire très-lucrative; de même que la privation fait, d'une mine abondante, une exploitation onéreuse, ou fort peu productive.

On s'efforce de suppléer, à force d'inventions, aux mauvaises positions. L'art assez souvent diminue les dépenses; mais cette diminution laisse toujours subsister de grands inconvénients (a).

#### IV.

### L'abondance des Pacages.

L A quantité de matieres à transporter, suppose un nombre considérable de chevaux, de mulets, ou de bœufs. Leur nourriture sera plus ou moins chere, selon l'abondance des pacages & des grains. Les soins sont communé-

<sup>(</sup>a) Nous avions employé dans les mines des Cévennes, des traîneaux, avec lesquels on descendoit le minérais au boccard. Un homme en transportoit quatre quintaux par voyage, & en faisoit sept dans un jour. La distance du boccard à la mine, étoit de 640 toises. Il remontoit avec le traîneau sur son dos. Le traîneau pesoit environ cinquante livres. Si l'on veut essayer cette méthode usitée depuis long-temps dans le Tyrol, on en sentira bientôt l'économie.

ment assez abondants dans les Pays de montagnes; mais la paille & les grains y sont rares. Tout ce qui est une source de dépense, ne peut être examiné trop soigneusement dans le commencement d'une entreprise. On employe, encore dans quelques mines, des chevaux pour monter le minérais, ou faire jouer des pompes. On a trouvé aujourd'hui des moyens moins dispendieux. Il n'y a pas soixante ans, qu'aux mines de Dipenweiler, dans l'Electorat de Treves, à deux lieues de Saar-Louis, on employoit soixante chevaux à extraire les eaux. La Machine à feu des Anglois est préférable à tout, quand l'exploitation peut supporter une aussi grande avance, & lorsque le charbon de terre n'est pas éloigné.

V.

### Les Eaux.

Les Eaux pour faire jouer les artifices, méritent la plus févere attention. Il n'y a aucune comparaison entre la quantité qu'exige une forge, & celle qui sussit à une fonderie; de même entre celle qu'exige une fonderie, & une mine de couperose, &c. Mais tous ces

établissements divers exigent une eau continue; & c'est le point de la dissiculté. Quelques précautions que l'on prenne, il restera toujours trop de causes de suspension. Les digues rompues, les canaux engorgés, les inondations, les gelées, les sécheresses, sont des obstacles qu'il n'est pas au pouvoir de la prudence d'écarter entièrement.

Examinez la fource de la riviere sur laquelle vous vous placez. Si elle est éloignée, vous appercevrez plus tard de la sécheresse; si elle est grossie de plusieurs ruisseaux qui soient eux-mêmes continus, si elle coule sur des rochers, & non sur du gravier, vous aurez aussi moins à craindre.

Examinez ensuite si les eaux sont souvent arrêtées par d'autres usines, ou pour l'arrosage des prairies, ou détournées par des saignées fréquentes; si la riviere est sujette à changer de lit; si les chaussées qu'on éleve pour procurer de la chûte, sont appuyées sur le sable, ou sur le rocher. Dans le premier cas, il faut prévoir & s'attendre à de fréquents malheurs.

Examinez enfin si les eaux bourbeuses engorgent souvent les canaux; si la riviere charrie des arbres qui viennent heurter contre les empalements ou contre les roues; si, dans les

orages, elle devient un torrent qui roule de gros quartiers de pierres. Si l'on se sert de trompes, il faut une plus grande quantité d'eau, & une chûte plus élevée. On a mal calculé dans le Dictionnaire Encyclopédique, quand on dit que trois pouces d'eau suffisent pour une trompe; il en faut au moins neuf, sur une chûte de vingt-cinq pieds.... Quelques Minéralogistes modernes prétendent que le vent des trompes est trop humide, & en proscrivent l'usage par cette raison. Nous ne l'adoptons pas. Il n'y a nulle comparaison de la quantité de minérais que fond un fourneau allumé par des trompes, ou par des soufflets; mais il est difficile de trouver des positions qui en rendent l'usage praticable. D'ailleurs, l'établissement & l'entretien en sont moins dispendieux que celui des soufflets & des roues. On ne les a point adoptées dans la Saxe, en Boheme, en Hongrie, dans le Tyrol.

Mr. Hellot dit, que si l'on pouvoit trouver de l'eau qui ne gelât pas pendant l'hyver, il faut la préférer. Je crois qu'on n'y manqueroit pas, si on en connoissoit.,, Schlut-", ter avoit imaginé un fourneau qu'il avoit , fait placer auprès de la roue motrice des , foufflets, & il réussit à lui entretenir un

117

" mouvement rapide, pendant un hyver fort " rude, sans que l'eau se gelât. " Si l'on suppose un hyver fort rude, comment empêcher que l'eau ne se gele dans le canal qui l'apporte? si elle n'est pas gelée dans le canal, le fourneau devient assez inutile. Un moyen plus simple, mais qui ne seroit pas infaillible, seroit de couvrir le canal qui apporte l'eau sur la roue des sousses (a).

Les plus belles eaux, les mieux distribuées que nous connoissions, sont à Cône dans le Bourbonnois. On y fabrique des ancres, avec des fers du Nivernois, très-propres à cet usage.

<sup>(</sup>a) Il y a cependant des eaux qui ne gelent jamais. Celles du Loiret, à deux lieues d'Orléans, non-seulement ont cette propriété; mais les sumées épaisses & les vapeurs chaudes qui s'en élevent, venant à se répandre sur les terres voisines, les empêchent de geler dans les plus grands hyvers, & leur servent d'un excellent engrais. Elles conservent alors la verdure des prairies, & y entretiennent une espece de printemps continuel.



#### VI.

# Les Forêts.

Ous les éléments concourent à la purification des métaux. Le feu est un des principaux agents. L'aliment qu'on lui a fourni jusqu'à ce jour, est le charbon de bois. On peut soupçonner cependant qu'il ne nous sera pas toujours aussi nécessaire. Nous parviendrons quelque jour à dérober aux Anglois leur secret; nous en possédons déja les trois quarts.

Messieurs Jars & Venel ont essayé de changer les préjugés d'une longue suite de siecles, en voulant substituer l'usage de la houille à celui du bois. Y parviendront-ils? Oui. Mais ce n'est pas l'ouvrage de quelques années. Ils semeront, & nos neveux recueilleront. C'est la marche des nouveautés utiles.

Nous avons les plus fortes raisons de croire que toute l'opération qui convertit la mine de fer en fer malléable, se fera un jour par le seul ministere de la houille, (sans qu'on prenne l'inutile peine de la préparer,) mais par le fourneau de réverbere.

On l'employe à la calcination des mines de plomb, laquelle, poussée à un certain degré, & gouvernée par un ouvrier intelligent, procure les deux tiers du métal. Le résidu doit être sondu à un sourneau à manche, avec du charbon de bois qui sert de phlogistique, ainsi que nous l'expliquerons plus au long dans la derniere partie de cet Ouvrage.

On obtient au fourneau de réverbere, une aussi belle matte de cuivre que celle qui sort du sourneau à manche. La sonte de la matte calcinée, n'est pas avantageuse avec de la houille, si l'on s'en rapporte aux expériences faites aux mines du Lyonnois. Il est à présumer que si Mr. Gabriel Jars avoit vécu, il eût fait exécuter avec succès ses procédés. Ce n'est pas le seul regret que nous ait laissé la mort de ce célebre Minéralogiste.

Quelqu'avantage que nous devions retirer un jour de l'usage de la houille, il ne faut pas moins se placer à portée de forêts étendues. Observez si l'abord en est praticable, combien de temps les neiges y séjournent, en combien d'années les bois reviennent, si les habitants en font usage, s'il est possible d'en inféoder un certain nombre d'arpents, & de les assecter au service de la fonderie.

Si les Souverains vouloient inféoder les forêts aux entrepreneurs des mines, à condition qu'ils les renouvelleroient, & qu'ils préviendroient l'inutile confommation, ou, pour mieux dire, l'incroyable dégradation qu'en font les villages, ils rendroient un grand service aux peuples. On donneroit difficilement une idée du dégât que font les usagers dans une forêt, lorsqu'ils ne sont pas cantonnés. Nous avons vu dans un espace assez borné, plus de mille arbres coupés, délaissés, se pourrir, après qu'on en avoit seulement enlevé de quoi faire quelques douzaines de soussets, ou de pelles, ou de sabots; c'est-à-dire tout au plus la cinquantieme partie de chaque arbre.

#### VII.

## Le prix des Denrées.

Ans une entreprise dont le plus gros objet de dépense est la main-d'œuvre, on ne peut trop considérer le prix des denrées. C'est lui qui réglera la dépense. Le rapport de cette dépense à la richesse de la mine, décide l'exploitation. Dans un Pays où le salaire d'un Mineur est à raison de vingt livres par mois, on peut travailler avec prosit des mines pauvres en argent; ce qui est impossible dans un Pays où les salaires seroient à raison de 30 liv.

par mois. La richesse des mines ordinaires est donc toujours relative. Il est tout aussi essentiel, pour la sûreté du spéculateur, de savoir si le bled & constamment cher, si les fourrages sont constamment rares, que de connoître le produit réel & la valeur intrinseque de sa mine. Je suppose une mine qui donnera dans le cours d'un an, 1500 marcs d'argent, qui valent soixante & quinze mille livres, & 3000 quintaux de plomb, qui en valent soixante mille. Sur cette somme totale de cent trente-cinq mille livres, il y en a plus de quatre-vingts qui se partagent entre la maind'œuvre. (a) Il est donc bien évident que le prix de ce salaire est la mesure de votre bénésice, & doit être le grand objet de votre spéculation. La plupart des Minéralogistes concentrés dans l'étude de la nature, ne font pas ces combinaisons nécessaires. C'est une des causes principales du peu de succès de nos exploitations en France.

Si l'Agriculture fleurit, les Journaliers lui donneront la préférence. Cela doit être, & cela fera toujours. S'il y a dans le Pays quelque commerce, quelque manufacture, ils oc-

<sup>(</sup>a) Je comprends sous ce nom, Mineurs, Fondeurs, Charbonniers, & tous les Ouvriers attachés à l'exploitation.

cuperont l'excédent de l'Agriculture : il faudra alors avoir recours à l'étranger, appeller de la Savoye & du Tyrol, non-seulement des Mineurs, mais même des Manœuvres. Outre qu'il faut les payer plus cher, ils doivent aussi être logés; augmentation de dépense.

Si les Villes où vous pouvez vendre votre cuivre, votre plomb, sont éloignées, les fraix de transport se prennent sur le prix de la matiere, qui est fixé: diminution de prosit.

Si les mines se trouvent éloignées d'un bureau de poudres, ou d'une forge de fer, ces objets de consommation de premiere nécessité coûteront un quart de plus. Dérangement dans les calculs.

Il y a donc une foule de considérations particulières, étrangeres dans un sens à l'exploitation d'une mine, & qui influent tellement sur le succès, qu'il ne faut jamais les séparer de la valeur du minéral. Les objets sur lesquels doivent rouler ces observations, ne se trouvent dans aucun Ouvrage de Minéralogiste. Il seroit difficile de les indiquer. Ce précepte doit s'appliquer aux Pays différents où l'on se trouvera. L'œil plus ou moins expérimenté de l'observateur, inspire plus ou moins de consiance.

#### VIII.

#### Les Fêtes.

Ly a des Pays où les fêtes sont diminuées; il y en a d'autres où elles subsistent au nombre de quarante par année, non compris le Dimanche. Il est démontré que vingt sêtes de trop dans le Royaume, occasionnent une perte de cent millions de nos livres pour l'Etat, par chaque année. Combien est-il aisé de démontrer que l'exploitation des mines ne peut s'accorder avec le nombre des fêtes conservées dans certains Dioceses! On ne permet pas dans celui d'Usèz, de laisser couler dans un canal une eau qui, se précipitant sur une roue, souleve des pilons qui retombent par leur propre poids. Il résulte de cette prohibition, que cent jours de fête, soixante de sécheresse, & quarante d'inondation, réduisent l'année à cent soixante jours, pendant lesquels il est absolument impossible de faire l'ouvrage nécessaire. Le Souverain cependant permet & veut qu'on exploite des mines. Qui veut la fin, veut les moyens, disent les Docteurs.... Les Arméniens n'ont conservé que les Dimanches, à l'exception de quatres fêtes. Benoît XIV, un des plus grands Papes qui se soient assis au Trône de St. Pierre, a laissé toute liberté en Italie de retrancher ou modifier le nombre des fêtes. L'Autriche a donné cet exemple au reste de l'Europe. Le commerce, l'agriculture, le cours de la Justice, les études classiques, l'intérêt national, sollicitent depuis longtemps un changement qui ne peut que tourner à la gloire de la Religion, si l'on examine l'abus que le peuple fait de ces jours destinés à la paresse & à la débauche.

En attendant qu'il soit accompli, ce changement, le Minéralogiste ne doit pas moins ranger cette observation dans la classe de celles qui précéderont l'exécution de ses projets, & l'usage de ses connoissances.

#### IX.

### Les Droits.

Lya des Pays, tels que quelques Electorats, & la Savoye, où le Souverain & ses repréfentants perçoivent des droits considérables sur les mines. Comme ils sont perçus sur le produit net, il y a très-peu d'exploitations qui puissent les supporter. Les impôts sur le

fer, en France, (denrée de premiere nécessité) sont si onéreux, que la plupart des forges périssent par eux. Impôt sur la gueuse, impôt fur cette masse coulée, réduite en fer; impôt fur les cours d'eau. Il y a des forges qui font environ trois cents milliers de fer, & qui payent plus de dix mille francs de droits. Voilà comme on travaille un Royaume en finance. Cet abus se perd dans la foule de ceux qui nous oppriment.

# Les Accessoires utiles.

C'Est la position qui détermine presque toujours l'utilité de ces spéculations secondaires qu'on joint à l'objet principal. Des forges placées à portée des Arsenaux, dirigent tout différemment leurs travaux que les forges situées dans des gorges de montagnes. Une mine de cuivre exploitée dans la Provence, rendroit à son entrepreneur le cuivre du Levant très-utile. Parmi les accessoires, il en est un dont les mines de Bretagne ont tiré de grands avantages, & sur lequel nous placerons ici quelques détails. L'objet paroîtra minucieux peut-être; celui qui en fera l'essai, en jugera différemment. Il s'agit de la fonte des cendrées, avec de la mine de plomb. Schlutter en a dit un mot. Des expériences suivies nous mettent à même d'éclaireir davantage la matiere.

On compte en France quatre mille Villes. Supposons trois Orsevres l'une dans l'autre. Cela fera douze mille. Le déchet réel de chaque boutique, est de cinquante écus par an: voilà donc une masse de dix-huit cents mille livres, qui demeure éparpillée dans les terres. Joignez aux Orsevres les Horlogers, les Batteurs & les Tireurs d'or, les assinages, ceux qui font le départ, les Brûleurs de galons, les Monnoies. Comme ces dissérentes parties sons dispersées dans l'étendue du Royaume, on ne peut pas les évaluer. Distinguons maintenant les dissérentes qualités de ces matieres.

1°. Les cendres passées au moulin, se connoissent au tact. Elles sont douces & onctueuses.

Elles contiendront deux onces & demi d'argent, eussent-elles été passées cent ans. Pourquoi? C'est que lorsque les particules d'argent sont trop légeres, elles s'élevent facilement par le mouvement de l'eau, & ne sont pas atteintes par le Mercure qui demeure au sond. Prix.... 30 sols.

2°. Les cendres passées au plateau, sont ra-

botteuses sous le doigt, & donnent quatre onces au quintal. Prix.... 40 à 50 sols.

30. Les creusets casses, pierres-ponces, débris de fourneaux, vieux linges, &c. &c. cela s'estime, & ne s'achete point au poids; on y gagne ordinairement cent pour cent.

4°. Les cendres de monnoie font les plus mauvaises, parce que la matiere est inégalement dispersée dedans. Prix... 20 sols.

5°. Les balayures des Tireurs d'or se vendent par petits tonneaux : à l'estimation, on les brûle dans un magasin; & la cendre noire qui en résulte, donne au moins dix onces par quintal; il revient à... ro liv.

6°. Les cendres d'affinage ne valent pas grand'chose ordinairement.

7°. Les cendres non-lavées sont excellentes ou ruineuses. La seule regle est, qu'un Orsevre qui a quatre garçons, retrouve annuellement par la voie du Mercure, environ 1100 liv. dans ses débris.

Aux fraix d'achat, il faut joindre les fraix d'enlevements, de futailles, de transports, de débarquements. Les terres qui sont toutes mouillées, contiennent 25 p. 100 d'eau; celles qui sont humides, 15 p. cent. Il ne faut pas aussi qu'elles soient comme de la poussière qui passe au travers des fentes.

Avant de faire entrer cette ressource dans les spéculations, comptez combien de Villes vous avez à portée de votre usine? Si les rivieres peuvent favoriser les transports, il faut que, tous fraix faits, le quintal sec ne vous revienne qu'à 6 liv. au plus.

Si vous trouvez votre situation avantageuse, alors choisissez un homme vigoureux, sidele, économe, intelligent, actif, qui connoisse ces détails. Donnez-lui 1000 liv. d'appointements, & passez-lui 4 liv. par jour en voyage. C'est à lui de combiner si son département peut l'occuper toute l'année. Il doit tenir registre des Orsevres, connoître ceux qui travaillent en or ou en argent, à quelles époques ils font leur lavure; & puis distribuer les enlévements de maniere qu'il ne fasse pas deux fois la même course. Donnez-lui un livre de quittance paraphé, sur lequel les vendeurs écriront leur reçu; qu'il ait un autre livre pour les menus fraix. La maniere dont vous pouvez être trompé dans l'achat, est 1°. par le mêlange des cendres ordinaires; 2°. par l'eau qu'on ajoute. L'expérience vous donnera bien là-dessus des soupçons, mais rarement des preuves.

Lorsque les cendres seront arrivées, il faut les séparer dans les magasins, comme un Gourmet sépare les vins dans sa cave. Lorsque

nous

nous en ferons au traitement, vous verrez de quelle conséquence est cette précaution. Cette séparation se fait suivant les lettres d'avis du Commis ambulant.

Vous voyez que tout dépend presque de cet homme. Il ne suffit pas qu'il soit fidele; il faut encore qu'il soit intelligent, qu'il sçache faire les épreuves. Pour cela, qu'il ait toujours avec lui quelques creusets; de la litarge vierge & en poudre : il trouvera par-tout du salpêtre, avec une forge de Maréchal; c'est assez pour faire l'essai. Ce qu'il y a de plus difficile, c'est de coupeller sans fourneaux; cela se fait avec un sousslet à deux ames, Vous mettrez la coupelle entre quatre tuiles ou briques, & vous conduisez le feu, de maniere que le plomb fume au bout d'un quart d'heure. L'on fait aussi un essai imparfait, en lavant les cendres dans une assette. Un œil exercé peut juger, mais cela est assez incertain. Dans le cours de trois années, nous n'ayons cependant été trompés qu'une fois; & vous pouvez compter que nous avons retiré vingt-huit mille en or ou en argent, d'une quantité qui n'avoit pas coûté huit mille francs.

Je dis or ou argent. Dans presque toutes les cendres, nous avons trouvé le quart en or, non du poids, mais de la valeur. Nous avons fait venir une fois trois cent quintaux de cendres d'Espagne; elles coûtoient huit livres le quintal, & contenoient quatre onces. Un Commis frippon les mouilla à Montpellier; sans cela c'étoit un excellent marché. On n'yperdit pas, mais on auroit pu y gagner davantage.

Avant de commencer la premiere fonte, je conseille d'avoir en magasin quinze cents quintaux. Il est aisé de se les procurer au début; mais les sources où l'on puise, ne se garnissent

pas aussi vîte qu'on les épuise.

Vous concevez fans peine que, dans toutes les entreprifes, il y a l'adresse, le coup de main, & le faire, qui ne peuvent se réduire en principes; qu'il faut arrher, pour prévenir les concurrents; que si l'on a un homme de confiance dans une Ville comme Paris, il accaparera tout, au préjudice de celui qui n'y fera que des tournées; que si l'on fait politesse à un Garde-magazin, il ne regarde pas aux poids; que là où les tonneaux sont chers, & les quantités petites, il faut se servir de facs, & mieux encore les mettre en garenne dans un bateau, si cela est possible.

Lorsque vos matieres sont emmagasinées, il faut faire l'essai en regle dans l'éprouverie. Après avoir tourné & retourné la partie à essayer, prenez-en quatre onces, partagez-les sur

deux lits; faites secher l'un, & puis voyez la dissérence, par ce qu'il aura perdu de poids. Ensuite prenez ces quatre mêmes onces, & sondez-les dans un creuset avec deux onces de salpêtre purisié, deux onces de potasse calcinée, deux onces de sel de tartre brut, & trois onces de litarge en poudre; je dis en poudre, alors il n'y reste jamais d'argent.

Vous retirez un culot de plomb vierge; mettez le tout dans une coupelle, le bouton d'argent sera votre regle.

Vous allez maintenant procéder à la fonte en grand. Il faut mêler les cendres avec de la mine de plomb, & l'argent des cendres passera dans le plomb par l'opération de la fonte. Supposons que la mine de plomb tienne une once & demie par quintal, & les cendres deux onces & demie, alors on composera la schitte dans les proportions suivantes:

Gela produira environ sept quintaux & demi I ij de plomb, chargés d'environ sept onces & demie d'argent chacun.

Je sais bien, comme d'autres Métallurgistes, que le plomb peut recevoir j'usqu'à 12 & 13 onces d'argent par quintal; avec de la mine seule, mais non avec des cendres. Les particules d'argent sont déja unies aux minerais; au-lieu qu'elles s'y unissent dans le moment de la cendre sondue avec les minèrais.

Un pareil travail, soutenu de cette façon, coûteroit & produiroit comme ci-après:

100 quintaux de minerais à L. 12. — L. 1200.
120 dits de cendres, à 6. — 720.
120 dits de litarge, à 24. — 600.
Charbons, main-d'œu-
vres, intérêt d'argent, éva-
lué à 5 livres par quintal,
pour 120 quintaux, 600
Dépense L. 3120.
Produit 465 onces d'argent, ou bien 60
marcs & une once, à 50 liv. le marc.
· · · · Liv. 3006 15 f.
Or, la moindre quantité
possible
2266 Trf

SUR LA MINÉRALOGIE. 133
Transport
Liv
Produit Liv. 4854 15 f.
Produit: Liv. 4854 15 s.
Dépense 3120
Benéfice Liv. 1734 15 s.

Un pareil travail dureroit un mois. Il faudroit, pour l'entretenir une année, 1200 quintaux de mines, 1500 quintaux de cendres, 300 quintaux de litarge, &c. Il n'existe point d'affaires connue qui vaille celle-là. Mais remarquez que, comme en Bretagne & à Ville-Fort, il faut une mine assez riche.


Il faut vous édifier maintenant sur quelques difficultés. 1°. Le prix de la litarge est fictif. Elle entre & sort suivant la même valeur. 2°. Les fraix de sonte sont évalués à 5 liv. le quintal. Là-dedans je comprends pierres à sourneaux, brasque, terre grasse, instruments qui s'usent, charbons, calcination, bois, cendres de coupelle, fraix d'éprouveries, bois de coupelle, départ & affinage, main-d'œuvres, gages de Commis, intérêt du capital. Il faut

un fondeur qui affine en même-temps, deux aides, & un manœuvre... Pour chaque fonte, 200 quintaux de charbon, à 30 f... 3°. comme cette fonte ne dure que dix jours, & que, dans la quantité donnée, on peut seulement affiner une fois tous les deux mois, vous calculerez sans peine qu'il y a assez de temps, & que quatre ouvriers peuvent préparer le bois, la brasque, les cendres; aussi 500 liv.

par mois suffisent pour cette dépense.

Le cuivre, le plomb, le fer, peuvent devenir la matiere d'autant de spéculations particulieres, en leur donnant des formes différentes. Le plomb grénaille, ou laminé, le cuivre en feuille, le fer fondu, dont on fait des statues, des vases, des rampes, des clairvoyes, des cheminées, fournissent aux Artistes intelligents des accessoires utiles. On trouvera dans l'Encyclopédie des instructions suffisantes; c'est-là qu'il faut puiser. Au-lieu de la copier, nous nous contenterons de recommander une extrême prudence dans l'usage de ces conseils. 





# TROISIEME PARTIE.

Comment un Minéralogiste doit-il exercer ses connoissances?

Ous ne nous proposons pas de dire comment il faut fondre le fer, le forger, calciner le cuivre, le plomb, les purifier. On peut trouver ces méthodes particulieres dans l'Encyclopédie, dans la Description des Arts & Métiers, dans différentes Dissertations, telles que celle de Mr. Christian Orschal, sur la Macération des Mines, & celle sur le Traitement des Mines de cuivre par Mr. Cancrinus. Nous ne ferions qu'abréger leur doctrine, & les dissertations pratiques ne doivent guere être abrégées.

Nous poserons donc seulement des principes applicables à toutes les exploitations; nous exposerons nos doutes sur les procédés qu'on suit, & nous hasarderons nos idées sur la façon la plus simple de remédier aux vices principaux. Il faut sur ces matieres se déterminer à être prolixe & minucieux, pour être clair & utile.

Nous supposons la mine choisie, les sonds prêts, & leurs propriétaires disposés à les oublier pendant quatre ans. Si le Minéralogiste, par besoin ou par prudence, appelle des coopérateurs à son projet, qu'il ne s'associe qu'avec des personnes égales par l'état & par la fortune, dont il connoisse le caractere, qui ne soient ni inconstantes, ni avides, ni défiantes, ni gouvernées par des femmes, ni partagées par d'autres entreprises, & qui soient a portée de voir par eux-mêmes. Il est peu d'hommes qui, en matiere d'intérêt, ne sus-'pectent l'intelligence & la probité de leurs semblables. L'avidité pervertit les meilleurs esprits. Que la société soit peu nombreuse; & que, parmi ceux qui la composent, deux au moins soient initiés aux mysteres de la Métallurgie.

Il est impossible, dira-t-on, de composer une pareille société. Hé bien, ne la formez pas. Il est beaucoup plus sensé de n'en pas saire, que de préparer des procès coûteux, des discussions ridicules, des ruptures éclatantes. Si l'on parvient à réunir les esprits, on doit, en débutant, établir l'ordre le plus sévere dans l'exécution des réglements, acceptés par la

nouvelle république. Rome ne détruisit sa puiffance que par les changements continuels dans son Gouvernement, & par le passage du Confulat au Décemvirat, du Tribunal Civil au Tribunal Militaire, &c. Il en seroit de même dans les sociétés particulieres; elles échoueront contre les variations perpétuelles qui plaisent en général à tous les hommes, & fur-tout aux François.

Lorsque le grandarticle de l'intérêt sera fixé, que les actes auront été dressés par une main publique, (car presque tous les procès ont leur sources dans les conventions particulieres,) la premiere opération, est le choix des Agents. C'est à ce choix qu'est attaché le suc-

cès ou la ruine de l'entreprise.

Il faut trois hommes essentiels dans un établissement de ce genre. 1°. Un Ingénieur de mines. 2°. Un Directeur de Fonderie. 3°. Un Facteur chargé des bois & des charbons. Choisissez ces trois sujets dans cet ordre de Cytoyens honnêtes, mais pas trop relevés.

L'Ingénieur doit guider les Mineurs dans les routes souterreines. Presque tout ce que j'ai dit dans la premiere Partie de ces Essais, lui convient; j'ajouterai qu'aux connoissances que sa place exige, il doit joindre l'esprit de détail, & pourvoir continuellement les atteliers de

cette foule d'instruments qui se détruisent, & doivent se renouveller sans cesse. C'est à lui de présider aux traitements divers qu'exige le minérais avant de parvenir à la fonderie.

Ces opérations font autant de manufactures portatives qu'il faut établir dans le fein d'une montagne. Tirer de la nature tout ce qui peut économifer le travail, & suppléer où elle s'arrête, c'est l'art du Minéralogiste. Activité, économie, intelligence, voilà les grandes parties qu'il faut trouver en lui. Qu'il soit sévere, juste, infatigable. Qu'il compte pour rien l'inclémence des saisons, & donne l'exemple dans les circonstances où le travail est forcé.

Un Directeur de Fonderie ordonnera les fontes. Choissez un homme exempt de passions, peu sensible aux plaisirs, indissérent aux commodités de la vie, dont les mœurs soient douces, le caractere patient, l'esprit juste, capable de détail. Son occupation principale est de faire trouver sous la main des ouvriers, tout ce qui est nécessaire à leur travail, & de les suivre chacun dans leur partie, pour les instruire de ce qu'ils ignorent, ou réparer les fautes qu'ils font, ou prévenir celles qu'ils feroient. Sous le nom de sontes, on comprend toutes les opérations qu'éprouve le minérais

depuis que l'Ingénieur des mines l'a livré, jusqu'à ce que le commerce se charge des métaux. Quelque bien ordonnées qu'elles soient, elles éprouvent toujours quelques inconvénients. Que l'œil vigilant du Directeur, qui doit les entrevoir long-temps avant que l'Ouvrier ne s'en doute, prépare secretement le remede, & qu'il le fournisse au fondeur, qui, arrêté dans son travail, augmenteroit le mal en cherchant au hasard la cause d'un accident qui lui est inconnue. Un Directeur doit être d'une économie qui tienne de l'avarice, porter l'amour de l'ordre jusqu'à la minucie, & avoir sans cesse sous les yeux le tableau de ce qui entre dans les fourneaux, & de ce qui en sort, pour se rendre compte à lui-même du succès de son travail. Qu'il soit indulgent pour les ouvriers; ils sont condamnés par cette Puissance invisible qui préside à nos destinées & aux choix de nos états, à un des plus pénibles travaux que les hommes se soient imposés, & qui abrege ordinairement leur carriere. Il est juste, ce semble, de leur alléger autant qu'il est possible la chaîne qu'ils ont choisie.

Un Facteur aux charbons est chargé de l'aliment du feu, qui est le grand agent de la Métallurgie. Les énormes confommations de

bois, de charbons, ou de houilles, exigent un homme tout entier, qui ait une connoissance parfaite de l'exploitation des forêts; une économie intelligente dans cette délicate partie, peut sauver à l'entreprise de fortes dépenses. Mettez aussi dans le département de ce Commis, l'approvisionnement des terres grasses pour la brasque, des pierres de fourneaux, des spaths pour les coupelles, des briques, de la chaux, & généralement tous les ingrédients nécessaires qui ne se trouvent pas dans l'intérieur de l'attelier.

Outre les trois principaux Officiers, cherchez dans l'Europe six Agents qui sorment une classe intermédiaire entre eux & les ouvriers. C'est un maître Fondeur, un maître Mineur, un maître Affineur, un maître Boccard, un maître Forgeron, un maître Etampeur.

Un Maître Mineur place les ouvriers sur les silons, dirige leur travail, prépare les cartouches, les canettes, les mêches; distribue l'huile, le papier, le coton; fait travailler les manœuvres, raccommode les instruments, construit les pompes, & a un détail qui n'est interrompu ni jour ni nuit. Il demeure à la mine même, & dort quelques heures à la dérobée, pendant que les Mineurs prennent leur

repas. Il doit par sa capacité, ses mœurs, sa sidélité, s'attirer les égards de ceux qu'il a sous ses ordres, & posséder cette intelligence qui est plutôt un présent de la nature que le fruit

de l'application.

Un Maître Fondeur monte les fourneaux, préside à la brasque, dispose les matieres prêtes à sondre, entretient les outils, suit continuellement les progrès d'un seu, qui, pendant quinze jours & quinze nuits, ne doit pas être abandonné cinq minutes. Il doit être exact, silencieux, & accoutumé à se passer de sommeil. Il n'y a presque plus d'ouvriers habiles dans cette classe. Les Eleves qu'on forme, trouvent trop aisément à se placer, & ils deviennent Maîtres dans le moment où ils seroient le plus à même de prositer.

Un Maître Affineur prépare son spath, ou ses cendres, les lessive, les tamise, bat ses coupelles, dispose son bois ou sa houille, & affine lui seul, l'opération durât-elle soixante heures. Si ce travail étoit continu, il n'existe point d'homme qui pût le soutenir. C'est, de toutes les opérations de la Métallurgie, la plus

ingénieuse & la plus difficile.

Un Maître Forgeron est constamment occupé à faire les outils neufs, & à renouveller ceux que le travail met hors de service, tant pour les mines que pour la fonderie. Il faut qu'il foit Serrurrier, Maréchal, Forgeron, & qu'il ait été élevé dans une usine, parce qu'il est des instruments qui ne sont connus & en usage que dans la Métallurgie. Il faut aussi qu'il fache faire des soussels, des cribles; & c'est plutôt l'activité & la force qu'on exige de lui, qu'un certain sini dans ses ouvrages.

Un Maître Etampeur, est un Charpentier de mines, qui assure la vie des hommes dans les chemins souterreins. Il établit les tours des puits, construit les échelles, & travaille à tout ce qu'on appelle boisage. Il est aussi rare qu'essentiel de trouver de bons Etampeurs; il y en a qui sont dans un jour le travail de six Charpentiers ordinaires. En 1587, la Montagne de Kupserberg en Suede croula tout d'un coup, parce que les piliers ne purent soutenir le poids énorme qu'ils portoient, & que les galeries intérieures étoient mal étançonnées.

Un Maître de Boccard, est celui qui dirige les pilons, fait laver le sable sur des plans inclinés, l'affine lui-même aux Schlammoirs, construit les labyrintes, entretient les boccards & les outils nécessaires. Obligez-le à former sans cesse des éleves, parce que le lavage n'est qu'un passage à un autre travail. C'est

143

de son attention & de son habilité que dépend l'abondance du minérais prêt à fondre.

Il n'est pas un de ces six ouvriers dont le travail n'ait une insluence très-marquée sur le succès. Ils doivent entre eux posséder tous les métiers nécessaires à une exploitation, sans qu'on soit jamais dans le cas d'avoir recours à aucun Artiste étranger, & être toujours prêts à faire quelque besogne que ce soit, n'eût-elle aucun rapport avec leur métier principal.

Lorsqu'on s'est procuré ces coopérateurs, & qu'ils sont rendus au village le plus voisin de la mine, on les loge, on les pourvoyent d'outils; & après avoir fait afficher la concession, ou la permission de travailler, on construit sur la mine même une barraque, en terre, en bois ou en pierre; (selon le pays qu'on habite.) Elle doit contenir: 10. une forge; 20. Une chambre pour le Maître Mineur, qui servira d'entrepôt pour les objets de consommation. 30. Une cuisine, au milieu de laquelle sort une cheminée à l'Allemande; & 4°. audessus une chambre, dans laquelle on range des lits comme dans un corps-de-garde. Cette cuisine ne doit pas être regardée comme une piece inutile. Parmi les Mineurs, il y en a toujours la moitié qui repose, pendant que les autres veillent. S'ils n'ont qu'une seule chambre pour rôtir leur lard, ou cuire leurs légumes, ils ne dormiroient jamais. Construisez austi dans un lieu isolé une poudriere. C'est une imprudence assez ordinaire dans tous les atteliers, de placer la poudre à côté de la forge, & au milieu quelques ois de vingt lampes allumées. Les accidents sont assez fréquents. La Ville de Chemnitz en offre un exemple. Au mois de Décembre 1774, la maison d'un particulier qui fabriquoit les mêches des Mineurs, sut brûlée. Il périt dans les slammes, avec cinq cnfants.

Pendant qu'on éleve le bâtiment, on travaille à tous les instruments nécessaires, tels que sleurets, bourroirs, épinglettes, marteaux, lampes, séaux, chaînes, brouettes, bachasses, cribles, pompes; les Mineurs décombrent les anciens travaux; ou si c'est une mine nouvelle, ils font ce qu'on appelle la découverte, ou le chemin pour y conduire; ou ils coupent du bois.

Dans les premiers moments, où il y a nécessairement un peu de désordre, un Ingénieur soigneux trouve le moyen de faire sournir aux ouvriers des aliments; autrement ils vont au cabaret, y dépensent plus qu'ils ne gagnent, & se rébutent lorsqu'on veut remettre l'ordre si nécessaire par-tout où les hommes sont réunis.

Lorsque

SUR LA MINÉRALOGIE. 145

Lorsque la barraque est achevée, construisez encore à portée du ravin, le plus près des filons mis en exploitation, un hangard, pour trier, chéder, laver le minérais.

Ces dispositions sont indiquées pour des mines d'argent, de cuivre, de plomb : si l'on vouloit exploiter une mine de fer, il suffiroit d'avoir un Maître de Forges, & un facteur aux bois. Le premier fait tirer de la mine, conftruire un haut fourneau, tandis que l'autre fait faire le charbon. La différence qu'il y a entre les établissements, c'est que pour les premieres mines, on va par gradation, & l'on s'agrandit en raison de ce que donne le sein de la terre: au-lieu que lorsqu'on est décidé à bâtir une forge, il faut tout à la fois construire; 1°. un haut fourneau; 2°. une forge; 3°. un martinet; 4°. une halle à charbon; 5°. un magasin pour le fer; 6°. un logement pour les ouvriers; 7°. une écurie; 8°. une maison pour le Maître de forge; 9°. un boccard pour les crasses.

Si l'on veut exploiter une mine d'alun ou de couperose, c'est encore une autre marche à suivre. L'attelier contient l'ouvrage extérieur & l'ouvrage intérieur. Avant de tirer la pyrite, il faut construire les aires & les réservoirs; & lorsque la pyrite y est transportée,

elle doit y séjourner au moins un an, avant que l'on fasse usage des chaudieres & des bassins de crystallisation.

Si c'est une mine d'antimoine, ou de houille; une simple cabane, dans laquelle il y ait une forge, suffit.

Revenons à notre attelier commencé. Si le minérais devient abondant, construisez un boccard sur la riviere la plus voisine des filons, & la moins éloignée de la fonderie. S'il est possible que les deux établissements soient près l'un de l'autre, on en retirera un grand avantage. Comme on ne peut pas ménager toutes les commodités, préférez pour l'emplacement du boccard, l'endroit le plus voisin des galeries d'où l'on tire la mine. Le boccard proprement dit, est une machine qui fait mouvoir l'eau. Elle sert à piler le minérais. Le minérais changé en fable, est porté par l'eau dans différents réservoirs, où elle dépose les parties minérales dont elle est impregnée. Ce sable qui sort des réservoirs, est lavé dans des tables inclinées, sur lesquelles coule une nappe d'eau, qui va encore parcourir divers labyrinthes, où elle dépose les parties minérales qu'elle a entraînées. Le boccard, la laverie, les réservoirs exigent un très-grand emplacement; l'opération qui s'y fait, est si importante,

que nous donnerons à la fin la description du laboratoire tel qu'il doit être.

Pendant qu'on la prépare, le Facteur au bois a dû parcourir les forêts voisines, mesurer leur étendue, examiner les chemins qui y conduisent, & faire des marchés qui lui assurent du bois pendant plusieurs années; il a dû prendre les mêmes enseignement s & les mêmes sûretés pour la houille.

Déja les magasins se remplissent de minérais; il faut construire des fourneaux, & les dépendances d'une fonderie : où la placera-t-on? sur les bords d'une riviere, de façon, si cela est possible, qu'elle soit à portée des mines & des forêts. L'objet essentiel dans le choix du local, est d'avoir des eaux abondantes, & de n'être pas humide.

Une fonderie est un attelier dans lequel sont rensermés les dissérents sourneaux qui servent aux opérations de la Métallurgie. L'emplacement doit être assez vaste pour qu'on puisse, non-seulement manœuvrer autour, avec des instruments très-longs, mais pour qu'on puisse y entreposer les matieres qu'on va fondre & les matieres fondues; & comme la matiere passe quatre sois par différents seux, qu'elle prend à chaque sois des formes différentes,

il faut avoir de quoi les placer sans qu'elles se confondent.

Mr. Schlutter propose un plan beaucoup trop peu étendu, même quand on calcineroit en plein air. Nous n'entrerons pas dans le détail de la construction des fourneaux. Elle est trèsclairement & très-exactement décrite dans le Traité des Fontes de M. de Gensanne. Nous recommanderons seulement de placer les sourneaux de calcination, les sourneaux à manche, les sourneaux d'affinage, de ressuage, les sourneaux d'essai, sous le même hangard, asin que, d'un coup d'œil, le Directeur puisse voir tous ses ouvriers. Lorsque nous parlerons des sontes, nous indiquerons quelques changements dans les sourneaux.

Outre ce bâtiment principal, dans lequel il faut laisser à l'air la circulation la plus libre, on ne peut pas se dispenser de construire une halle à charbon, une forge, un boccard, & un magasin. Il faut aussi loger les Ouvriers & les Officiers, & ménager des hangards pour avoir toujours une provision de bois sec.

Il ne faut pas jetter les bâtiments au hazard, crainte que les étincelles qui fortent des cheminées des fourneaux, ne foient portées par le vent fur la halle à charbon. Il faut encore que le magasin se trouve loin de l'en-

droit où l'on fait le mêlange des matieres pour les fontes. Accommodez votre plan au local; placez vos fourneaux de façon que les matieres qui ont reçu une premiere opération, se trouvent naturellement portées auprès de celui qui doit leur faire subir la seconde. Voilà comme on épargne la main-d'œuvre, & comme on rend faciles l'ordre, la propreté, qu'on ne porte jamais à un assez haut degré, quel-

ques précautions que l'on prenne.

Nous ne parlons point ici de la maniere de faire servir les eaux au mouvement des soufflets, ni de la qualité des pierres propes à résister au feu. La premiere partie de ces Essais indique au Minéralogiste les sources où il puisera ses connoissances. Nous le supposons instruit, & en état de construire un attelier selon les regles de l'Art. L'Histoire Naturelle, la Méchanique, le Dessin, qui paroissent peut-être des Sciences superflues, étoient, comme on voit, de premiere nécessité. Il en est de même de ce que nous avons dit dans la feconde Partie, sur les Eaux & les Forêts. Nous suppofons donc maintenant les mines en pleine exploitation, les boccards tous prêts, la fonderie construite, approvisionnée de bois, de charbon, de houille; les Officiers, les principaux Ouvriers réunis, & le nombre des Mineurs,

Manœuvres, aide-Fondeurs, nécessaire à tou-

tes les parties de l'exploitation.

On distingue la mine pure, & la mine à boccard. La mine pure, est celle qui peut passer du filon au fourneau de calcination. La mine à boccard, est celle qui doit être pilée, lavée, & séparée par cette opération de la roche à laquelle elle est attachée. Cette derniere qualité est ordinairement la plus abondante.

La mine à boccard passe par les mains de six Ouvriers différents. Les Mineurs font l'extraction, en perçant des routes souterreines dans la montagne. La veine métallique sert de guide. Quelquefois, dit un Auteur, on soutient les galeries par de la maçonnerie; ce qui est plus solide, & dispense des réparations continuelles qu'on est obligé de faire aux étais de charpente que l'humidité pourrit très-promptement. Alors on fait très-mal. 1°. La maçonnerie est plus coûteuse. 2°. La poudre feroit bientôt sauter le mur. 3°. Les bois ne se pourrissent qu'après cent ans. Quand les ouvriers travaillent à forfait, ils ruinent les entrepreneurs, & empêchent la continuation des ouvrages, les galeries étant mal-propres & mal entretenues. C'est tout le contraire. Du moment que les travaux sont réglès, il faut mettre tout à prix fait, & donner un prix fixe par chaque toise, laisser la

poudre & l'huile pour le compte des Mineurs. Il ne peut arriver aucun inconvénient; ils font le double d'ouvrage, économisent la poudre, & ne boivent pas l'huile de leur lampe. Quant à la raison de l'entretien des galeries, elle est nulle. Ce sont des Manœuvres qui les nettoyent, & non les Mineurs. Ceux-ci doivent mettre le minérais à gauche, & le marin à droite (a).

Comme le filon qu'on exploite, a quelquefois des venules, des rameaux remplis de minérais qui vienment s'y rendre, on est obligé de faire des boyaux de prolongation. C'est un très-mauvais conseil donné aux Directeurs. Si l'on suivoit les différentes veines qu'on nomme des suyards, bientôt on ne se reconnoîtroit plus dans l'intérieur des travaux. Attachez-vous au silon principal; attaquez-le par plusieurs endroits; plus vous avancerez, plus il s'enrichira, au-lieu que ces rameaux sugitifs vous abandonnent au moment qu'on croitse payer des travaux préparatoires.

Le Mineur est un automate. Il ne sait que faire des trous dans le rocher. C'est au Directeur à le guider, par les plans qu'il remet

<sup>(</sup>a) Le Marin est composé des morceaux de rochers brisés, & de la boue qui se forme dans les Galeries par les eaux de filtration.

au maître Mineur; celui-ci parcourt les atteliers divers, examine si le silon ne change pas sa direction, & redresse ou laisse continuer l'ouvrier.

Les manœuvres enlevent le minérais & le marin. Ils tirent l'eau qui s'amasse au fond des puits.

Il est difficile de distinguer le minérais du rocher, lorsqu'il sort de la galerie. Tous deux sont couverts d'une boue grise assez épaisse. On les lave avec un crible, & des enfants séparent le bon du mauvais. Les gros morceaux se connoissent au poids, & n'ont pas besoin de cette lotion; on les casse. Ce qui est pur, est envoyé à la sonderie. Ce qui est attaché à la gangue, est porté au boccard.

Ces morceaux, après avoir passé sous les pilons, deviennent un sable; ce sable est lavé. Les particules métalliques sorment ce qu'on appelle le schlik, & ce schlik est envoyé à la fonderie.

Cette manutention paroît bien simple; mais lorsqu'on entre dans les détails, on est surpris des difficultés qu'elle entraîne.

L'extraction est quelquesois contrariée par l'abondance des eaux de filtration, ou par des sources que les Mineurs ouvrent euxmêmes en perçant le rocher. Alors il saut des pompes. Augmentation de main-d'œuvre,

de dépense & d'embarras.

Cette premiere lotion qui se fait au crible, est suspendue par le défaut d'eau. Dans les montagnes, on n'a que celle des ravins; ils se tarissent en été. Il se fait alors des amas énormes de marin; on ne sait où l'entreposer.

La grande source des difficultés est le boccard. 1°. La machine en elle-même est trèsimparfaite. Elle occupe trop de monde, & est composée de façon, que trop d'accidents l'arrêtent. Les pluies d'orage, la gelée, l'inondation, la fécheresse, sont également contraires. L'abondance de l'eau fait qu'on pile trop fin, la disette fait piler trop gros. L'une & l'autre de ces deux qualités de sable sont des pertes réelles. Le même sable doit être lavé trois fois. Tant d'inconvénients font souhaiter qu'un Méchanicien habile invente une autre machine. Jusqu'à ce qu'elle existe, il faut diminuer le nombre des difficultés que la nôtre entraîne. 2°. Ce font des enfants, & plus communément des filles, qui lavent. Il faut leur apprendre ce métier, qui n'est pas trop aisé. Il demande une continuelle attention. On l'exige infructueusement des enfants. Quand ils sont formés, ils passent à un travail plus lucratif. Nouveaux éleves à faire! Mais, dirat-on, il faut les fixer à ce travail. Non; parce que la journée d'un homme n'est plus en proportion de l'utilité du lavage. Quant aux petites filles, il y a de grands inconvénients à les occuper, lorsque le boccard est placé à une certaine distance de leur village.

Si cependant le sable est mal lavé, la plus riche partie du minéral passe dans la riviere; ou le sable le plus sin demeure avec les particules métalliques, & forme à la sonte un obstacle invincible. Non-seulement il consomme inutilement le charbon, mais il empêche que le métal ne se sépare des corps terreux ou sulphureux qui lui sont unis, ainsi que nous l'expliquerons.

Un seul de ces inconvénients culbute une entreprise. Le Lecteur qui rencontre ces minucieux détails, plaint l'Auteur d'avoir l'esprit si rétrécis: il croit entrevoir dix manieres de remédier à ces inconvénients. S'il avoit eu sous les yeux ces objets comme nous, il conviendroit que les difficultés qu'on peut prévoir, ne sont rien à côté de celles qui naissent du moment, qui tiennent aux saisons, aux hommes, à cette marche inconnue des événements qu'on nomme hasard.

Si celui qui dirige l'exploitation, n'avoit à s'occuper que des opérations du bocçard, à

force de soins, il diminueroit les pertes; mais il a dix autres objets de travail. Dira-t-on qu'il faut avoir un homme uniquement pour cela? Si l'on multiplie les Officiers, on se ruine. Plus il y en a, moins l'ordre regne.

Les mines très-abondantes en minérais pur, comptent pour rien l'opération du lavage. 1°. Ces mines font fort rares. 2°. Elles ne font pas riches en argent. 3°. Il faut des mines trèsfaciles à la fusion, comme celles de St. Bel, dans le Lyonnois. Mais aussi, quelle énorme quantité de charbons elles consomment!

Il est aussi impossible de donner la maniere d'exploiter une mine, qu'à un Général de faire six mois avant la campagne, le plan d'une bataille. Mais il est des regles dont on sera l'usage que prescriront les circonstances.

S'attacher les Mineurs les plus fages & les plus intelligents. Pour y réuffir, procurezleur le pain au meilleur marché poffible. Ayez une Cantine où ils trouvent les aliments communs dont ils font leur subsistance, & même des souliers, des chemises, des chapeaux, de gros draps. Eloignez-les du Cabaret, & de la tyrannie de ces petits revendeurs, qui ne suppléent à la difficulté du débit, qu'en doublant le prix de ce qu'ils vendent.

Etablir une discipline sévere. Dans le choix

des extrêmes, la dureté est présérable à la soiblesse. La base de la discipline, est l'autorité; & la base de l'autorité est l'exactitude dans les payements, & les soins dans la maladie. Sur cent Mineurs, il y a constamment huit malades ou blessés. Il n'y a pas d'Hôpital dans les campagnes. L'humanité réclame un Chirurgien & une insirmerie. (a)

S'approvisionner de poudre, de ser, d'acier, d'huile, &c. Si l'on tire ces objets de conformation de la premiere main, on économise sur le prix, & la qualité est meilleure. Tout s'altere; & les gens de la campagne poussent cette funeste science aussi loin qu'elle peut aller.

Faire régner l'ordre; sans lequel point de subordination. Sans subordination, peu de tra-

<sup>(</sup>a) Il y a des Pays où l'on retient tous les mois une petite portion du falaire des Mineurs, dont on forme une bourse commune, où l'on puise pour les fraix de la maladie, & pour servir de viatique à ceux qui sont obligés de retourner dans leur Pays. Cette pratique trèsavantageuse n'éprouve aucun obstacle de la part des Ouvriers, pourvu qu'on l'établisse en commençant l'exploitation, & que l'on fasse le maître Mineur dépositaire de l'épargne. On établit en 1696, un Hôpital en Suede pour les Mineurs blessés hors de service; ils ont dix-huit thallers par mois.

vail, beaucoup de dégât, nulle économie. Sans économie, point de fuccès. Ces principes sont communs à toute espece d'établissement. Mais ils sont doublement nécessaires dans des travaux qui ne sont interrompus ni nuit, ni jour, où les ténebres favorisent les déprédations & la paresse, où les Ouvriers sont de toutes les nations, & par état habitants de l'Europe entiere.

Veiller fans cesse sur les parties de l'exploitation. Il n'y a qu'une espece de passion pour la Minéralogie, qui puisse livrer un homme tout entier à l'application & à la vigilance qu'exigent ces opérations diverses. L'amour du plaisir, ou même du repos, doit être proscrit. Dans les autres parties, peut-être est-il possible d'allier l'amusement & le travail; mais dans celle-ci, ce seroit se faire illusion.

Si la plupart des entreprises échouent, ce n'est pas que la nature soit insidelle à ses promesses, ou qu'elle retire tout d'un coup ses dons; mais c'est qu'il est très-rare de réunir l'intelligence & l'activité, la sagesse & le courage. C'est pourtant à cette réunion seule qu'est dû le succès. Ce sont ces qualités qui triomphent des obstacles & des caprices. Suivez avec persévérance les regles que nous venons d'indiquer. Il en résultera une exploitation lucrative. Passons aux autres manipulations qui changent le minérais en métal.

Il en est de l'art de fondre, comme de l'art de peindre. On apprend à dessiner, mais non à faire un tableau. C'est le génie qui dirige dans la composition & dans le choix des couleurs. De même dans l'art de fondre les métaux, c'est la connoissance de la Chymie, & sur-tout de l'Histoire Naturelle, qui seule vous guidera. Que je remette une quantité de mine d'Anneberg à un Fondeur; il commencera par la griller. Je lui dirai: elle ne contient ni soufre, ni arsénic. Les lames d'acier les mieux polies ne se ternissent pas, lorsqu'on les tient sur la mine ardente. Dès ce moment, l'art lui paroît en défaut; il faut interroger la nature, elle ne répond que par le résultat des expériences. Il faut des siecles pour les faire, les répéter; les Observateurs meurent, les générations s'enfuyent, les nations disparoissent, la mémoire des événements s'efface. C'est toujours à recommencer. Il est assez probable que les Egyptiens avoient des connoissances profondes dans cet art; du moins peut-on l'induire de la dissolution du Veau d'or, dans les eaux que burent les Israélites. Leurs procédés, ensevelis dans les abymes du temps, ne sont pas parvenus jusqu'à nous.

Tout minéral quelconque est composé de terre, de métal, & de minéralisateurs. Sous ce nom, nous comprenons l'arsénic, le soufre, & l'antimoine. Si le métal est uni à d'autres métaux, la difficulté augmente; si l'arsénic ou le soufre sont unis au zinc, ou à d'autres demi-métaux, la difficulté triple. Toute fonte est une dissolution des parties, qui fait qu'un corps dur est liquésié. Dans la liquésaction, les parties constituantes le soufre ou l'antimoine, se volatilisent par l'action du seu; les parties terrestres se vitrisient, deviennent légeres, & surnagent; les parties métalliques. étant plus pesantes, se précipitent, s'unissent, & forment un corps qui conserve de la liquidité, en raison des particules de seu qu'elles renferment. Si les parties métalliques sont si attenuées, qu'elles ne puissent se précipiter, il n'y a point de fonte. Si la matiere terrestre qui les enveloppe, ne peut elle-même se bien vitrifier, les parties métalliques ne se dégagent point. Toutes ces raisons & cent autres prouvent qu'il faut absolument décomposer la matiere qu'on veut fondre, & la parfaitement connoître avant de la traiter.

L'objet de la fonte, est de dégager le métal des parties avec lesquelles il est combiné. On y parvient par deux opérations. La premiere fait disparoître le soufre, ou l'arsénic, ou l'antimoine. C'est ce qu'on appelle griller ou calciner la mine. L'autre vitrisie la terre, & liquésie le métal qui coule à travers. C'est ce qu'on nomme la sonte. Le plomb ou le cuivre qui coulent, renferment de l'argent ou de l'or : on les sépare de ces métaux, & c'est ce qu'on entend par assinage. Comment connoîton la quantité d'or ou d'argent qui se trouve dans les métaux qui les enveloppent? Par la voie infaillible des essais, de la maniere dont nous l'avons expliqué à la fin de la seconde Partie.

Examinons la façon de conduire cette triple opération felon les regles de l'Art.

## De la Calcination ou du Grillage des Minéraux.

I y a deux manieres de griller la mine. L'une, qui se pratique dans toute l'Allemagne, consiste à étendre des couches de minérais sur des lits de bois, qu'on allume, & qui sait évaporer le soufre en brûlant. L'autre, qui est en usage en Angleterre, & que les François commencent d'adopter, se fait par un sourneau de réverbere, à l'extrêmité duquel on allume de la houille, dont la flamme attirée par l'air d'une cheminée établie à l'autre extrêmité, rougit, en passant, le minérais, & le liquésie au bout de quelques heures.

Si au milieu des débats qui se sont élevés sur la préférence de l'une ou de l'autre méthode, il nous est permis d'introduire notre opinion, nous pensons que pour le schlik, c'est-à-dire la mine pilée & lavée, il faut toujours la griller dans des fourneaux. Le sable est si atténué, qu'il est bientôt dévoré par le seu du bois. Quant au minérais chédé, nous convenons que l'une & l'autre méthode conduisent au but; mais que celle de griller au fourneau, est préférable. 1°. Parce que la houille est en général moins dispendieuse que le bois. 2°. Parce qu'elle donne au minérais une premiere fonte qui le rend beaucoup plus fusible au fourneau à manche. (a) 3°. Parce que cette premiere opération donne déja du métal, si c'est du plomb;

<sup>(</sup>a) Mr. de Gensanne croyoit même que le minérais grillé au réverbere pourroit se fondre sans scories, & conféquemment consommeroit moins de charbon. Nous en avons fait l'expérience; elle a prouvé le contraite. Le fourneau s'engorge: la même matiere, jointe aux scories ou crasses, se fondoit très-bien dans un autre fourneau à côté.

& produit une matte plus pure, si c'est du cuivre.

En supposant que l'on veuille adopter le grillage au fourneau de réverbere, nous conseillons de faire quelques changements à la construction. Voici les inconvénients qu'on éprouve dans l'usage de ceux dont on se sert aujourd'hui. 1°. Il est impossible de graduer le seu. Le troisieme jour, la voûte, les parois, & le sol, sont rouges. Le minérais est surpris; il se forme une croûte dessus; le soufre ne s'évapore que difficilement, & moins encore l'arsénic & l'antimoine, qui demandent un feu plus doux. 2°. Le sol est un ovale allongé. Le minérais qui touche au pont, est liquésié; & celui qui est à la partie inférieure, est à peine rouge. 3°. Si l'on tient les portes du fourneau ouvertes, il se refroidit vers le milieu de l'opération; si on les laisse fermées, les parties sulphureuses ou arsénicales, s'élevent jusqu'à la voûte, & retombent sur le minérais, qui s'en pénetre de nouveau.

Pour remédier au premier & troisieme inconvénient, il faut avoir deux sourneaux allumés. Le premier ne sera jamais poussé qu'à une chaleur modérée. Lorsque la mine y aura séjourné quatre heures, on la retirera pour la transporter dans l'autre sourneau, qu'on poussera à un degré de chaleur convenable pour la liquésier. On obviera au second inconvénient, en donnant au sourneau la forme ronde, & en donnant à la chausse la figure d'un demicercle, qui occupera le quart de la totalité du sourneau. La porte qui est sous la cheminée, doit être supprimée. Le sourneau étant rond, l'ouverture qui est au-dessus de la coulée suffit pour remuer & retourner le minérais, & présenter toutes ses faces au seu.

Dans cette hypothese, la forme intérieure des fourneaux de réverberes sera ronde. Le sol aura cinq pieds de diametre. La chausse aura trois pieds & demi de long, sur quinze pouces de large. La largeur de la porte audessus de la coulée, sera de dix pouces. On sera le sol du premier sourneau, de pierre à seu; & celu du second, d'une brasque composée de trois parties de terre grasse brûlée, & d'une partie de charbon de chêne pilé.

Il faudra écraser le minérais jusqu'à ce qu'il soit en morceaux gros comme des pois, & arroser le schlik avec de l'eau, dans laquelle on aura jetté deux ou trois pellées de brasser de charbon. On mettra dix quintaux de minérais dans le fourneau qui demeurera ouvert: le seu ne doit pas rougir la matiere; elle doit cependant changer de couleur, & de-

venir presque brune. Il s'élevera bientôt une fumée épaisse; entretenez-la. Lorsqu'elle commencera à diminuer, retournez la matiere, & conduisez votre feu de maniere qu'elle soit au bout de quatre heures d'un rouge obscur. Alors vous la retirerez, & vous la mettrez dans le second fourneau. Cette manipulation deviendroit trop difficile, s'il falloit transporter d'un fourneau à l'autre des matieres embrafées. On allume les deux fourneaux à un jour de distance. L'on n'introduira dans le second que des matieres refroidies. Si après la seconde opération, elles étoient encore sulphureuses, il faudroit les remettre une troisieme fois. La plupart des mines exigent même le troisieme seu. Mais il sera peu dispendieux; deux heures suffiront pour 10 quintaux, & un fourneau ne consommera que 16 quintaux de charbon dans vingt-quatre heures.

On peut de cette façon griller le minérais & les mattes. Les Auteurs qui ont proscrit l'ufage des fourneaux entretenus avec de la houille, ont donné pour raison qu'elle ajoutoit son soufre à celui de la mine. Mais aujourd'hui, il est prouvé que la houille ne contient point de soufre; ainsi cette raison est nulle. Mr. Monnet dit:,, L'entretien des fourneaux, & ,, leur bâtisse, causent plus de dépenses qu'ils

" n'apportent de profit ". (Expos. des Mines, p. 351.) L'entretien n'est rien, & la bâtisse est payée dès la premiere année par la seule économie du charbon., On ne peut pas gril, ler une aussi grande quantité de matieres". Quatre sourneaux de réverbere grilleroient par an trente mille quintaux de mines de cuivre. Quiconque est assez heureux pour extraire une pareille quantité, est indissérent sur une avance de trois ou quatre cents livres.

Pour juger de l'utilité de la méthode que je propose, il est essentiel de bien connoître la nature de cette substance appellée minérais. Les particules métalliques sont dispersées au milieu des particules terrestres & mercurielles, que des particules de soufre tiennent immédiatement liées entre elles. Lorsque le seu a volatilisé les parties sulphureuses, les particules métalliques sont moins adhérentes à la terre vitrescible. Le seu y pénetre plus aissément; & le phlogistique continuel qui pénetre les pores ouverts des molécules métalliques, hâte la séparation des parties, qui n'est autre que la fonte.

On ne peut nier que le soufre ne soit rapace, & n'emporte avec lui des particules métalliques, quand il est vivement pressé par le seu. On peut encore moins nier, que le contact immédiat du bois allumé n'altere les métaux, & ne diminue le volume des molécules qui les forment. Or comme on est dans l'usage de donner jusqu'à quatorze ou quinze seux à la matte, le métal éprouve quatorze ou quinze déperditions, lesquelles réunies sont très-sensibles.

Quel degré de force ces raisons n'acquierent-elles pas, lorsqu'on les applique au grillage du schlik, matiere déja si atténuée, qu'elle s'envole avec la flamme une heure après qu'elle est dans le fourneau! Lorsqu'on introduit des instruments, ils élevent une poussiere qui forme un nuage sous la voûte du fourneau.

Comptera-t-on pour rien la différence du prix entre la houille & le bois; la facilité de régler l'action du feu en se servant d'un aliment égal; la sûreté de n'en manquer jamais?

Ces nouveautés obtiendront peu de confiance. Si quelque Amateur vouloit cependant éprouver leur utilité, nous le prions d'observer que la plupart des expériences manquent, parce qu'on les fait avec la ferme conviction qu'elles ne réussiront pas. De-là trop d'économie dans les préparatifs. On en confie la direction à des Ouvriers qui craignent le succès, tandis qu'au contraire, il faut sui-

vre par soi-même la manipulation, & ne confier au Fondeur que la simple manœuvre; & encore y mettra-t-il autant de mal-adresse, autant de lenteur qu'il le pourra.

C'est cependant du grillage des mines que dépend le succès des sontes. Non-seulement elles rendront une plus grande quantité de métal; mais elles n'éprouveront aucun de ces accidents si coûteux, & si ordinaires. Si une mine de plomb est mal calcinée, elle ne rend que de la matte. C'est ce qu'ignorent des Voyageurs, qui racontent que les Sauvages du Canada n'ont point d'autre méthode pour avoir du plomb, que d'allumer du seu près d'un silon. Diodore de Sicile a peut-être donné lieu à ce conte. Il dit que les Bergers sirent un sleuve de métal en brûlant des forêts.

## De la Fonte.

N consomme une trop grande quantité de charbon dans les sontes. La construction des sourneaux est également vicieuse, soit l'Angloise, soit l'Allemande. La mine de ser est certainement plus difficile à sondre, que les mines de plomb & de cuivre. Elle est moins calcinée, & cependant elle consomme moitié moins de charbons. Nous estimons que des sour

neaux qui auroient la moitié de la capacité des hauts fourneaux des forges de fer, soit en Allemagne, soit en France, seroient très-propres à fondre la mine de cuivre, & donneroient au moins une matte aussi pure que celle qui sort des fourneaux à manche, Quant au plomb, il pourroit y souffrir quelque altération. Mais on le fonderoit avec plus d'économie dans des fourneaux qui auroient le double de capacité ordinaire; c'est-à-dire quatre pieds en quarré. Voici une expérience que nous avons répétée. Nous avons allumé deux fourneaux à manches à la fois. Le fourneau A étoit monté comme à l'ordinaire; il y avoit deux pieds trois pouces depuis la tuyere jusqu'à la firvente. Le fourneau B étoit monté de la même façon pour l'élévation, & la direction de la tuyere; mais la firvente étoit seulement à quinze pouces de la tuyere; ce qui faisoit que la capacité intérieure du fourneau étoit de seize pouces en quarré. Ces deux fourneaux ainsi disposés, allumés à la même heure avec des soufflets d'égale grandeur, chargés du même charbon, ont fondu la même quantité de mines, donné le même produit en plomb, avec cette différence essentielle que le fourneau B a consommé la moitié moins de charbon que le fourneau A.

Nous concluons de cette expérience, que l'on peut économiser la moitié du charbon. Or si cela est possible avec les sourneaux construits comme ceux dont nous nous servons, à plus sorte raison y parviendrez-vous dans des sourneaux plus grands. Prenez, lorsque la charge est descendue à moitié, des charbons enslammés; faites-les éteindre dans des vases sermés; examinez-les avec un microscope: vous les trouverez couverts de globules de plomb, qui, quelquesois même, seront assez gros pour être vus sans loupe. Il est donc évident que le vent des soussiles trop resservé dans la capacité étroite des sourneaux, fait volatiliser la matiere.

L'œuvre de la fonte s'accomplit devant la tuyere. De quel secours lui est un seu qui brûle à deux pieds & trois pouces de la matiere liquésiée? Voici une expérience qui démontre le vice de nos sourneaux. Une heure après qu'il est chargé, la matiere sondue coule : or le charbon qui est sur le devant du sourneau, n'est pas encore allumé. Il n'a donc nullement agi; son ministere n'étoit donc nécessaire ni pour la sonte, ni pour entretenir la matiere liquide depuis la tuyere jusqu'au cassin.

Dira-t-on que si les fourneaux étoient plus grands, le vent des soussels perdroit de fa force? Mais dans les hauts fourneaux, qui ont cinq pieds de large dans leur plus petite largeur, le vent est bien sussissant. La mine de fer est plus difficile à fondre que le cuivre & le plomb. L'expérience des globules de plomb dispersés sur du charbon, ne prouve-t-elle pas que le vent des sousses est trop fort au contraire? ainsi cette crainte est donc chimérique.

Dira-t-on que s'ils étoient plus grands, la matiere s'y brûleroit? mais la chaleur étant concentrée dans un espace moindre, elle de-vroit au contraire agir avec plus de force sur la matiere.

Autre défaut dans notre maniere de fondre. Nous chargeons dans douze heures douze fois un fourneau. Chaque charge est à-peu-près de quatre cents livres pesant, & souvent plus. Quoique la matiere destinée à être fondue soit concassée, ces quatre quintaux forment cependant une espece de masse que le feu ne pénetre que lentement. Pourquoi le minérais & les crasses ne tomberoient-ils pas dans le fourneau, comme le grain tombe sur la meule qui le moud? Il faudroit une moindre quantité de feu, puisqu'il auroit une moindre masse à attaquer, rougir, attendrir & séparer: le minerais resteroit moins dans le feu; objet essentiel

dans l'art de la fonte, puisqu'il n'y séjourne jamais, sans que le seu ne dévore quelques

particules.

Troisieme vice dans nos procédés. Nos fourneaux sont ouverts; l'air extérieur y pénetre par le cassin, & tout le charbon est découvert. La chaleur seroit bien plus active, si elle étoit concentrée; il en faudroit moins, & conséquemment moins d'aliment au seu qui le donne. Il est évident que des usines qui consomment dix à douze mille quintaux de charbon, n'en consommeroient pas six, & sondroient la même quantité de matiere en moins de temps.

4°. Nous mêlons indistinctement les charbons. Le chêne, le hêtre, le sapin, le saule, tout est égal. Le bois vieux, le bois jeune, le bois verd, le bois sec, se cuisent indisséremment. On lit dans les Livres, que la chaux est un fondant, que les crasses de fer sont le même esset. On suit ces principes: le Fondeur employe ce qu'il a sous la main; à force de seu, & de vent, il tire des métaux, & cela s'ap-

pelle fondre.

Si l'on veut prendre la peine de répéter les expériences, on trouvera que le charbon de chêne dure au feu un quart de plus que tout autre; mais il fond moins de matiere, & la

quantité fondue rend moins de métal; que le charbon de hêtre, fait avec de vieux bois, ne produit plus l'effet qu'on en attend. Si le charbon n'est pas assez cuit, ou s'il l'est trop, on ne retire point les deux tiers du métal; s'il est mouillé, il est sans force; s'il est précipité dans la cuisson, il s'exfolie.

5°. On ne laisse un fourneau allumé que huit ou dix jours. On apporte froidement pour raison, que les pierres, qui font les parois de ce fourneau, se calcinent. Je répondrai à cela, 1°. qu'il y a des pierres qui durent presque quinze mois dans de hauts fourneaux de forges. 2°. Que lorsque les pierres ont pris leur vernis, elles ne se calcinent plus, & que le feu ne les endommage pas davantage dans un mois que dans quatre jours. Si on laissoit un fourneau allumé soixante ou quatre-vingts jours, on gagneroit le temps perdu, le charbon brûlé inutilement pour le chauffer; & l'on fondroit infiniment plus de mine, parce que, lorsqu'un sourneau est échaussé, il travaille mieux, & fond un tiers plus de matiere que les trois premiers jours.

Enfin, les Fondeurs ont des manies absurdes, contraires à l'objet qu'ils se proposent, mais auxquelles l'habitude les enchaîne. Les nombreuses observations qu'elles exigeroient,

ne peuvent trouver place dans ces Essais, soit parce qu'il faudroit de longs raisonnements pour en faire sentir l'importance, soit parce que ces minucieux détails ne sont clairs que lorsqu'on a les objets sous les yeux.

Après avoir critiqué nos procédés, il seroit utile de substituer une méthode à l'abri de ces inconvénients. Ce que je proposerai, est fondé sur les principes de la Physique, sur les regles de l'Art, & sur l'expérience.

Mais avant d'entrer dans le développement de nos idées, il paroîtroit essentiel de se dépouiller des anciens préjugés. On les opposera

toujours aux faits.

Se persuader qu'on peut fondre toute espece de mine de la même maniere & avec les mêmes fourneaux, est une erreur sensible. Il faudroit pour cela que toutes les mines se ressemblassent. Or il y en a qui portent avec elles un fondant, & d'autres des matieres réfractaires. Comment pourroit-il se faire que la même cause produissit des effets contraires? Posons donc pour principe incontestable, que les mêmes procédés ne peuvent pas convenir à toutes les mines.

Que le Métallurgiste connoisse parfaitement la qualité des mines qu'on lui livre, & qu'il construise en conséquence des fourneaux. Sui-

vant la fusibilité ou la non-fusibilité, qu'il ait des foufflets plus ou moins forts, & à chaque fonte qu'il monte son fourneau pour la qualité qu'on lui remet. Voilà pourquoi j'ai desiré qu'une opération durât au moins quarante ou cinquante jours. Qu'il connoisse parfaitement l'usage des fondants, & leur propriété. C'est le grand secret de l'Art. Si une mine est fort difficile à fondre, parce qu'elle est unie à une grande quantité de parties terrestres, & à peu de soufre, il ne faut pas prendre pour fondant la pierre-calcaire, qu'on employe contre les parties grasses du soufre. Si au contraire la mine, retenue par une surabondance de parties sulphureuses, se change en matte, alors la chaux vive, très-poreuse, servira de réceptacle au soufre que le feu volatilise. Tout l'Art consiste donc dans la connoissance de la matiere à fondre. Les regles générales ne peuvent qu'égarer. La base de ces regles générales, c'est-à-dire la méthode généralement reçue, est vicieuse, & si imparfaite, que les regles ne peuvent jamais qu'embarrasser. Un exemple éclaircira mieux ce raisonnement que les plus longs discours. Toutes les mines en général sont des corps que la nature n'a point portés à maturité; la ténuité des parties métalliques ne résistera jamais à la simple action du feu, à plus forte raison d'un seu agité par un sousse violent; l'opération de la fonte n'est, comme nous l'avons dit, que la dilatation d'un corps. Pour le dilater, il faut le séparer; voilà le moyen. D'un autre côté, l'opération de la fonte est la réunion des parties métalliques, qui, par leur pesanteur, se cherchent sans cesse. Comment réunir tout à la fois ce qu'on sépare? Si la fonte avoit deux principes, l'un qui réunit, & l'autre qui dilate, ce seroit différent. Mais elle n'opere que la fégrégation des parties; & une sois séparées, elle les tient dans cet état, sans que les loix de la gravité puissent les entraîner, puisqu'un mouvement étranger s'oppose à ces loix. Ainsi que l'expérience l'a prouvé, une partie du métal est dispersée sur les charbons, une autre s'envole avec la fumée, ainsi que les parois de la cheminée le témoignent, & le Fondeur ne recueille qu'une partie du métal.

Nous sentons bien que ces vérités ne feront qu'une foible impression sur l'esprit du commun des Lecteurs; mais nous osons avancer, qu'au milieu d'une fonderie, il n'est personne qui pût les combattre avec succès. Les faits sont si clairs, que l'on ne se resuse pas à la lumiere de l'expérience.

Quand on viendroit à bout de perfectionner notre méthode, on s'imposeroit toujours une des obligations les plus difficiles à remplir; celle d'avoir annuellement une énorme quantite de charbon de bois. Le point vers lequel les spéculations doivent tendre, c'est l'usage de la houille. Economie, sûreté, facilité, il réunit tout.

Voici la plus forte objection : je me servirai, pour l'exposer, des termes de Mr. Venet, dans fon excellent Ouvrage fur l'usage des charbons de terre. Il dit:,, Les feux employés " aux travaux métallurgiques, doivent être " considérés comme réductifs, c'est-à-dire, comme restituant aux métaux dans la fonte, un principe qui leur a été enlevé dans des opérations préliminaires, ou comme leur fournissant, par addition de ce même prin-" cipe, un complément qui leur manquoit dans leur matiere naturelle. Telle est, au moins, l'idée que les Métallurgistes modernes ont de la réduction, d'après la doctrine d'un célebre Chymiste, (Stahl) qui a été généralement adoptée jusqu'à ce jour, & qui commence à vieillir un peu... De sorte que l'effet du feu n'est pas de communiquer " de la chaleur aux matieres métalliques aux-" quelles on l'applique; mais à les modifier, " de

## SUR LA MINÉRALOGIE. 177

" de maniere qu'elles soient mises par l'in-

" fluence de l'agent dont il s'agit, en état

" de métal complet, &c".

Est-il bien vrai que la matiere embrasée qui porte le principe de réduction, doive être immédiatement appliquée au corps à réduire? L'expérience nous montre que la mine calcinée dans un fourneau de réverbere, donne à-peu-près la moitié de son plomb. Je conviens qu'avant de faire couler la mine, on introduit dans le fourneau, du poussier de charbon; mais il est également certain qu'on ne fait cette opération que lorsqu'il y a déja du plomb au fond du fourneau... Seconde expérience. La litarge, qui est bien dépourvue de phlogistique, se révivisie dans un sourneau de réverbere, & ne perd guere plus que lorsqu'elle est révivifiée dans un fourneau à manche... Troisieme expérience. Des mattes de plomb, mises dans le fourneau de réverbere, donnent une grande partie du plomb qu'elles renferment, fans recevoir aucun phlogistique... Enfin, nous avons fondu, moitié charbon de bois, moitié houille, & nous ne nous sommes apperçus d'aucun changement. Cette fon te, il est vrai, n'a duré que dix-huit heures. Nous avons fondu avec de mauvais coaks: le fourneau ne s'est pas arrêté; mais les crasses, assez liquides, étoient en trop petite quantité pour recouvrir le métal.

On peut accorder au moins, d'après ces expériences, que les métaux peuvent se fondre en partie sans ce complément qui leur manquoit dans leur matrice naturelle.

Quel est ce principe qui s'évapore avec le soufre ou l'arsénic, qui existe dans le charbon? A-t-on bien réfléchi que le feu est étranger à ce charbon, qu'il a été en combustion, qu'il y revient, sans cesser d'être? Les particules ignées qui pénetrent la houille, ou le charbon, n'ont-elles aucunes vertus? Ne définira-t-on cette qualité occulte, que sous le mot vague de phlogistique? une qualité qui n'est que sur le métal minéralisé, & non sur le métal pur. Voici une expérience (car c'est le seul guide auquel je crois,) que l'on peut aisément répéter. Prenez de la matte de cuivre provenante d'un minerais calciné trois fois. Affinez-le avec du charbon de terre; avec beaucoup de soin & de travail, vous en viendrez à bout. Vous obtiendrez de beau cuivre. Cette matte qui auroit eu besoin au fourneau à manche d'un réductif qui lui restituât ce principe que lui avoit enlevé une opération préliminaire, passe-t-elle à l'état de métal parfait avec le secours d'un agent

privé de cette qualité nécessaire? Ce sont des doutes que je propose. La doctrine de Mr. Stahl les laisse exister tout entiers.

Il paroît naturel de croire que la flamme de la houille n'agit point assez fortement dans le réverbere sur les minerais, pour le liquésier suffisamment. Les particules métalliques qui ne peuvent se réunir que par leur pesanteur, ne traversent point l'enduit qui les enveloppe. Une observation fortisieroit cette conjecture. Lorsque vous jettez du charbon pilé
dans le fourneau, vous voyez au même instant se former des globules de plomb, mais
qui demeurent annexés; on ne les précipite
qu'avec peine. Si telle étoit la difficulté, elle
ne seroit pas invincible. On pourroit augmenter l'action du seu dans les réverberes.

Enfin, si l'expérience prouvoit que le charbon est absolument nécessaire pour accomplir la fonte, ne pourroit-on pas le mêler, au minéral, lorsque le charbon de terre l'a mis au point d'être comme une pâte liquide. Oui, sans doute; & c'est ce qui se pratique dans plus d'une fonderie en France.

Il est vrai qu'il reste toujours une matiere qui retient du métal. On l'obtient par l'usage du fourneau à manche.

Nous résumons ce que nous avons dit sur Mij

la fonte. Si l'on veut fondre avec du charbon de bois, soit parce qu'on auroit des forêts inutiles à portée des mines, comme dans les Cévennes, soit parce que la houille seroit rare & dispendieuse, il nous semble utile & trèséconomique de construire des fourneaux beaucoup plus grands que ceux qu'on a adoptés, & de ne brûler que la moitié du charbon qu'on consomme aujourd'hui, ce qui arrivera si l'on veut que la matiere tombe peu-à-peu dans le fourneau, & ne pas mettre tout à la fois une charge de quatre quintaux & plus; si l'on veut fondre avec de la houille, nous ne conseillons que le fourneau de réverbere. Les coaks ne réussissent point. On en a abandonné l'usage à St. Bel dans le Lyonnois; & dans le peu de temps que l'on s'en est servi, on y mêloit la moitié de charbon de bois. On n'a imaginé cette préparation de la houille, que pour la désoufrer. Or comme il est prouvé qu'il n'y a point de soufre, il faut renoncer à la préparation. Je ne peux trop le répéter.



## De l'Affinage.

l'AFFINAGE consiste à séparer l'argent du plomb. Il y a deux manieres; l'une appellée à l'Allemande, l'autre à l'Angloise. Elles se ressemblent beaucoup. Il n'y a que les fourneaux qui different. La premiere va plus vîte. Par l'autre, on retire plus d'argent. Par la façon Allemande, on place tout le plomb qu'on veut affiner, dans le fourneau. Par la maniere Angloise, on l'introduit successivement. Les Allemands battent la coupelle dans le fourneau; les Anglois ont des coupelles portatives, qu'ils placent sur deux barres de ser. Dans l'un & l'autre procédé, il faut 1°. avoir d'excellents matériaux pour former les coupelles; 2°. les préparer avec art; 3°. les employer avec adresse; 4°. De plus, commencer l'opération avec un soin minucieux; 5°. la conduire avec une attention scrupuleuse, & la finir avec le même courage.

os de cheval, de bœuf, de mouton. Supprimez ceux de cochon. Les coquilles d'huître de pétoncle, les os de feche font moins propres: mêlés cependant avec la cendre d'os, ils

M iij

sont d'un bon usage. La cendre de sarment & de hêtre, est aussi nécessaire. Il faut brûler les os sans bois. En y mettant le seu, ils se consommeront d'eux-mêmes. Faites un sol battu avec de la terre grasse; choisissez un lieu écarté; car l'odeur qui se répand à un demi-quart de lieue, est insupportable. Prenez une nuit sereine, qui ne laisse pas craindre de pluies pour le lendemain. Quand les os sont bien calcinés, on les pile, & on les passe par un tamis. La même opération se fait pour les coquillages. Quant aux cendres de bois, il faut qu'elles ne proviennent pas des cheminées; elles sont alors trop mêlées de terre & de chaux. Celles qui sont formées dans la chauffe de fourneau d'affinage, sont bonnes. On peut cuire aussi du spath.

2°. La préparation des os consiste à les tamiser dans une chambre bien planchéiée & bien lambrissée; que l'ouvrier n'y entre jamais que pieds nuds. Les cendres de bois doivent être lessivées, pour leur ôter le sel : la façon la plus courte est de les mettre dans une cuve; la charbonnaille surnage. On pratique une ouverture au milieu de la cuve; on l'ouvre quand les cendres sont précipitées, & l'eau qui sort entraîne avec elle les charbons & autres corps légers. Cette lotion se

répete sept fois. Vous avez ensuite une pâte fort douce, dont on forme des pommes, & qu'on laisse sécher. On les tamise, & elles sont

propres à être employées.

3°. On prend deux parties de cendres d'os, & une de cendres de bois; on les mouille, jusqu'à ce que, pressées médiocrement avec la main, elles forment un corps. Il faut qu'également humides, on ne puisse plus distinguer la couleur grise que conserve la cendre de bois, & la blanche qui demeure aux cendres d'os. La cendre bien humectée, on bat la coupelle. Le fond se fait avec des cendres qui ont déja servi. Les instruments de fer dont on fait usage, sont des petites massues qui ont vingt lignes d'épaisseur par le bas. On les fait chauffer avant de s'en servir, uniquement pour que la cendre ne s'y attache pas. L'art de battre une coupelle, ne peut guere s'enseigner: c'est une affaire d'adresse, de pratique. On forme un ouvrier attentif, vigoureux, intelligent. L'objet est si important, que, si elle est mal battue, toute l'opération est manquée; la cendre fe leve, il faut interrompre & toujours avec perte. D'ailleurs, une coupelle coûte assez cher, & il n'est pas aisé d'avoir toujours des os. Les Allemands en employent moins que les Anglois. M iv

4°. Si on est parvenu à avoir une bonne coupelle, on la chausse. Cette opération dure quatorze heures au moins. Il faut commencer par un petit seu presque insensible, & le graduer jusqu'à ce qu'elle soit rouge. Un ou deux petits fagots de trop, peuvent la faire fendre; ce qui, en terme de l'Art, s'appelle l'étonner. Lorsqu'elle est prête, on introduit quelques barres de plomb qui se fond doucement, & l'on continue jusqu'à ce qu'elle soit pleine. On donne le vent, le feu; l'opération commence, c'est-à-dire que le plomb changé en verre, coule; c'est la litarge.

5°. L'Art de l'Affineur consiste à entretenir une égale proportion entre la quantité de litarge qui sort, & le plomb qui la remplace. Le canal par où passe cette litarge, s'use, se ronge; l'Affineur doit y veiller, le couvrir perpétuellement d'un peu de cendres qui sert d'aliment au ruisseau de seu qui coule sans cesse. On appelle le plomb fondu, le bain: s'il y a trop de feu, il bouillonne; s'il y en a trop peu, il se sige, la litarge ne coule pas. Le seu se renouvelle de cinq minutes en cinq minutes. Le moment qui précede celui où on met le bois, la flamme est basse; celui qui suit le moment où le bois s'enflamme, produit une petite révolution. Si l'Assineur n'y sait pas

une continuelle attention, il arriveroit un malheur. Et comme l'opération dure quarante heures, il est facile de manquer d'attention.

6°. Sur-tout à la fin, ou le besoin de sommeil, la chaleur extrême, la satigue épuise l'ouvrier. Qu'il prenne garde à laisser consommer par le seu toute la litarge, asin que la plaque d'argent demeure au titre le plus fin.

On s'appercevra fans peine que tous ces préceptes ont trait à la méthode Angloise. Sans blamer l'autre, voici pourquoi je présere la premiere; c'est qu'à une demi-once près, vous savez sur trente marcs ce que le plomb affiné contient & doit vous rendre. Et quoique l'on dise, la méthode Allemande savorise plus l'insidélité. Je n'en exclue aucune; mais soit goût, soit raison, je présere l'une.

Nous avons employé avec un égal fuccès le bois fec & la houille. Toutes les qualités ne conviennent pas. Il faut celle qui a la couleur gorge de pigeon, & qui donne beaucoup de flamme. Mais il faut commencer à chauffer avec le bois.

Nous recommandons que la voûte soit plate, & point enduite. Il arrive tôt ou tard que l'enduit tombe dans la coupelle; que le

pont (a) soit très-uni & un peu étroit; que les pigeonneaux (b) soient très-près l'un de l'autre; que le papillon (c) qui est devant la tuyere, soit attaché à une charniere, & vacille au gré du vent; que la cheminée (d) qui reçoit la sumée du plomb, soit assez large, & le double de plus qu'elles ne le sont ordinairement; que l'endroit où l'on assine, soit propre & uniquement destiné à cet usage; que les instruments soient bien faits & bien entretenus.

Que le bois soit sec; autrement le bain se refroidira, & bientôt il faudra cesser l'opération: qu'on ait sondu le plomb sur du bois avant de le coupeller. En sortant du sourneau à manche, il conserve toujours un peu de mattes (sur-tout s'il a été sondu avec des matieres cuivreuses). Les mattes sorment au-

<sup>(</sup>a) On appelle le pont, la séparation du fourneau & de la chausse. Je conseille de le faire d'une seule pierre résistante au seu.

<sup>(</sup>b) Ce font deux trous quarrés, pratiqués vis-à-vis la chausse, qui communiquent dans la cheminée pour attirer la slamme.

<sup>(</sup>c) On appelle ainsi une petite plaque de ser placée devant la tuyere.


<sup>(</sup>d) Cela est d'autant plus nécessaire, que cette sumée est très-mal-saine.

sur la Minéralogie. 187 tour de la coupelle, une croûte, qui nuit à l'écoulement de la litarge.

Nous ne parlons pas de la maniere de séparer l'argent ou l'or, du cuivre. Elle est fort simple, & très-bien décrite dans Schlutter.

Malgrè les regles, soit pour la calcination, soit pour la fonte, soit pour l'affinage, il faut s'attendre à des obstacles, & à des inconvénients non prévus. Nous ne pouvons ici prefcrire les moyens d'y parer; mais si celui qui dirigera les travaux, a toutes les connoissances préliminaires que nous avons indiquées dans la premiere Partie de ces Essais, il obviera à toutes les difficultés. Nous ofons donner un autre conseil, mais que peu de personnes auront vraisemblablement le courage de suivre; c'est d'apprendre à exécuter soimême toutes les différentes opérations de la Métallurgie. On n'est plus alors à la merci des ouvriers, qui exagerent les obstacles; on peut s'écarter de la routine, le plus grand ennemi du progrès des arts. Nous pouvons assurer par expérience, que cela n'est pas aussi pénible qu'on le croiroit.

En terminant ces Essais, nous assurons à celui qui les suivra de point en point, qu'il peut entreprendre quelque exploitation que ce soit. Il ne sera pas un savant, mais il sera un bon Mineur, un bon Fondeur; il ne fera pas des Livres, mais d'utiles opérations de commerce, sur-tout si, après avoir choisi une mine, il s'y voue tout entier, il en étudie la qualité, & s'attache à bien connoître les ressources totales que peut lui procurer sa position.



## 

ADDITIONS, ÉCLAIRCISSEMENTS, ET OBSERVATIONS.

No. (1) Page 4. MALGRÉ les privileges accordés par Henri IV. Depuis le XIIIe. siecle jusqu'à nos jours, on a donné des Réglements sur les mines. Charles VI est le premier; Chafles VII confirma en 1437 les Lettres-Patentes données par François Ier, sur le même sujet. Louis XI fût plus loin. Il établit en 1471, un Sur-Intendant des Mines. Charles VIII maintint le nouvel établissement. Louis XII renouvella par ses Lettres de 1515, les Réglements & privileges. Henri II les augmenta. François II, qui ne fit que s'asseoir un moment sur le trône, confirma ce qu'avoient ordonné ses Prédécesseurs. Charles IX, en 1561, témoigna le desir qu'il avoit de voir les richesses de son Royaume mises en valeur. Henri III mêla ces soins aux troubles qui agiterent son malheureux regne. Henri IV rétablit la Charge de Sur-Intendant des Mines, dont Ruzé, Secretaire d'Etat, fut pourvu en 1603. Il ordonna des recherches dans les Pyrénées, qui furent faites par un Directeur de

la Monnoie de Bordeaux, nommé le Sr. de Malus, homme crédule, bavard, & ignorant. Une femme les continua sous Louis XIII. C'est cette Baronne de Beau-Soleil, dont on retrouve le nom dans d'anciens Manuscrits. Elle étoit semme de Jean du Châtelet, issu de l'illustre famille de ce nom. Un assez mauvais Ouvrage, intitulé Restitution de Pluton, est tout ce qui nous reste de ses Voyages, de ses Etudes, & de ses Essais. Le grand Colbert ne négligeoit pas cette partie, dont tout homme d'Etat sentira l'utilité. Ses successeurs laisserent ses vues sans exécution. Le Régent parut desirer qu'on y fît quelque attention. Cent ans de malheurs dans l'exploitation des mines, eussent fait moins de mal à la France qu'un jour du système. Louis XV a plus fait que ses Prédécesseurs. En 1730, le Controleur-Général Orry sit traduire en François, ce que les Allemands, que nous avons prévenus dans beaucoup d'autres genres, avoient de plus curieux, & de plus utile dans cette partie. Mr. Machaut sit voyager des sujets capables de se former; ses successeurs ont continué. Nous avons recueilli pour fruit de ces voyages, des Mémoires de Mrs. Jars & Duhamel, dont nous avons eu occasion de parler ailleurs. Il n'est pas résulté de ces soins

tout le bien que l'on pouvoit en attendre: mais il est arrivé que l'on ne travaille le fer nulle part mieux qu'en France; que les mines de Bretagne, d'Alface, du Lyonnois, de Basse-Navarre, ont eu, & ont les plus grands succès.

(2) Page 16. Le cuivre des mines de Dypenweyler. Les mines de Dypenweyler sont situées à une lieue & demie de Saar - Louis. Elles furent ouvertes par un Charbonnier. Elles sournirent une si grande quantité de cuivre, & ce cuivre étoit si riche en or, que cet heureux Mineur laissa à quatre enfants, une sortune qui les mit à même de changer leur état. Comme il y a beaucoup de fabuleux dans ce qu'on raconte de cet or travaillé à plus de vingt-cinq lieues des mines, nous supprimerons les exagérations de la tradition insidelle. Il y a peu d'homme qui puissent dire exastement la vérité, dès qu'il s'agit de l'or.

Il y a fix ans que nous visitâmes ces travaux; nous prîmes sur les halles des morceaux de minérais, qui, à l'essai, nous donnerent jusqu'à soixante-deux pour cent, d'un cuivre supérieur à tous les cuivres d'Allemagne, & égal à ceux de Suede. Ces mines étoient noyées; & un homme de l'Art qui les avoit scrupuleusement examinées, décida que les

eaux ne pouvoient être épuisées que par le secours d'une machine à seu. On nous a assuré que l'on en construisoit une depuis. Si elle répond aux espérances des Entrepreneurs, il n'y a pas de doute que cette exploitation ne devienne une des plus considérables qu'il y ait en Europe. Il faut s'attendre que les dépenses seront considérables. Quelles sont les exploitations qui n'ont pas exigé ce premier sacrifice? Et pour parler plus juste, quelles sont les manufactures, les entreprises, les opérations qui permettent de recueillir avant d'avoir semé? Heureux ceux qui ne sement pas pour autrui!

(3) Page 17. Il y en a dans le Valois, & à Visberg en Suisse. Mr. Monnet dit en parlant de l'or:,, On en a en masse configurée, mais, rarement en rencontre-t-on d'un peu consi, dérablement grosses; & c'est avec raison, que Mr. Levis fait remarquer, qu'on ne trou, ve que fort rarement, pour ne pas dire ja, mais, des masses d'or dont le poids excede, une once ". L'Auteur auroit dû, ce me semble, ne pas généraliser cette proposition; car il n'ignore pas qu'en Amérique, au japon, dans la Chine, & en Afrique, on trouve des masses d'or, dont le poids excede une once. Ce qu'il y a de plus surprenant, c'est qu'il dit quelques

quelques lignes plus bas, que l'or se présente, en espece de lozange quadrangulaire, octo-, gone, & pyramidale, gros comme des dez, à jouer ". Un morceau d'or gros comme un dez à jouer, peseroit plus d'une once.

Il dit ailleurs: "Qu'il se trouve aussi de "l'or dans les terreaux, & dispersé dans les ", terres de transport; de sorte qu'on n'est ", pas toujours bien sondé à regarder l'or des ", sables de rivieres comme venant directe, ", ment des montagnes ". Il paroîtroit plus naturel de déduire, que ces terreaux ont autresois été le lit des rivieres, ou couverts par les inondations.

Presque toutes les rivieres auriseres sont des torrents qui se changent de lits cinq ou six sois dans un siecle. Il est très-vrai, comme l'a dit Mr. Pailhes, que l'or ne se trouve pas seulement dans le sable des rivieres; mais il est très-sûr aussi qu'elles ont elles-mêmes formé ces terreins dont il parle.

On lit, page 28:, On ne nous dit point, fi la platine se trouve en filons ou non". Don Antonio Ulloa, dans son Voyage du Pérou, imprimé à Madrid en 1748, dit que la platine se donne par blocs, ou par rognons. Mr. Charles Vood dit, que les mines de platine les plus abondantes, sont à Santa-Fé, ou à

Pompayen. Quoiqu'il ne dise pas expressément si c'est mines à rognons ou à filons, on peut, d'après son récit, conjecturer que c'est mines à rognons. Mr. Beaumé croit aussi qu'elle se trouve avec l'or. Alors elle n'est pas en filons.

(4) Page 20. Il est plus naturel de croire: Selon Mr. Vallerius, les charbons fossiles donnent, 1°. un flegme; 2°. un esprit sulphureux trèsacide; 3°. une huile ténuë, qui ressemble à du naphte; 4°. une huile plus grossiere, qui ressemble à de l'huile de pétrole; 5°. un sel acide, semblable à celui du succin; 6°. une terre noire, pure, qui reste dans la retorte.

Selon Mr. Rouelle, les charbons de terre donnent, 1°. une eau insipide; 2°. un esprit alkali volatil; 3°. une huile plus ou moins fluide, qui devient plus ou moins épaisse; 4°. un charbon assez spongieux.

Il y a autant de différence entre ces deux réfultats, qu'il y en a entre les acides & les alkalis.

Une des fortes raisons qu'on allegue pour prouver que le charbon de terre a été formé par des végétaux, est celle-ci: on ne tire point d'huile du regne minéral; on en tire du charbon. Dans quelle classe le placer? Est-ce dans le regne animal? Cela ne peut se soutenir. C'est donc dans le regne végétal. Le sondement de cette preuve est l'extraction de l'huile

du charbon fossile. Mais il y a dans le Hainaut un sable dont on tire aussi de l'huile; placera-t-on le sable dans le regne végétal?

Selon Mr. Macquer, l'air & l'eau paroissent totalement exclus de la composition des mé-

taux.

Selon Mr.... quand on met un morceau de fer dans du Mercure, il se rouille : donc l'eau n'en paroit pas absolument excluse.

(5) Page 23. Le Traité de Schlutter, traduit par Mr. Koenig. J'ai dit que Mr. Hellot n'étoit pas un grand Minéralogiste; & voici ce

qui fonde cette opinion.

modele proposé par Schlutter, seroit sort coûteuse, & insuffisante. Elle suppose une position qui n'existe que dans l'imagination. Il veut que les sourneaux soient plus élevés que les roues, & que le chenal de l'eau motrice des roues, soit tel, que les roues n'en soient pas inondées, mais qu'elles passent librement des sous. Cela est physiquement impossible... Il n'est point vrai qu'un étang puisse suppléer à une riviere; ... que les sonderies soient sujettes à de fréquents incendies. Ensin, des quatorze articles qui commencent le second Volume, il n'en est pas un seul qui n'eût besoin d'être corrigé ou interprété.

2°. Dans les descriptions des Fourneaux, il donne trop de regles générales. Il faut que les égoûts ne soient pas trop prosondément percés,... On fait le trou, qui est vis-à-vis la chausse, avec des briques... Près de ce dernier trou, est une autre ouverture, qui sert à mettre le bois dans la chausse. Ce n'est pas avec ces préceptes qu'on construira un fourneau. Il faut marquer la largeur, la hauteur, toutes les dimensions, & entrer dans les plus petits détails. Malgré tous ces renseignements, l'Artiste novice sera encore bien embarrassé.

3°. Au Chapitre XX°. du Grillagé des Mines, il dit:,, Le métal n'étant plus retenu par des " parties hétérogenes qui le minéralisoient, ,, il ne se trouve plus melé avec les scories". Par le grillage, le minérais ne perd que le soufre & l'arsénic; il se trouve toujours mêlé avec la terre vitrescible, que l'Auteur désigne très-improprement, sous le nom de scories. Les scories sont le résidu des sontes, & non du grillage..., La méthode de griller sur ,, un feu de flammes, est, sans contredit, la " meilleure de toutes... La flamme traverse " les matieres, & les fait rougir dans toute " leur hauteur". Il faut appliquer ce principe aux mines de cuivre; mais bien expliquer qu'il nuiroit beaucoup au grillage des mines de

plomb. La flamme torréfieroit la partie inférieure, ainsi que nous l'avons démontré... L'Auteur parle dans une note, de l'usage de la houille. Il confond le grillage & la fonte; il est évident qu'il a été mal instruit; ainsi nous ne releverons pas cette méprise... Il veut toujours une belle flamme, du bois de sapin pour avoir de la flamme, du bois se pour une belle flamme; & c'est cette flamme qu'il faut éviter. Un seu doux, suivi, & qui fasse évaporer des corps qui céderont à une chaleur moyenne, est celui qu'il faut présérer.

Je ne releverai pas le défaut d'ordre qu'il y a dans tout l'Ouvrage. A propos du grillage de la mine de Ramelsberg, on vous parle de son produit, de la maniere dont on l'essaye. En détaillant la calcination des mines de Freyberg, on raconte aussi les occupations du maître Peseur, & de ses deux aides. Tout homme qui veut instruire, doit suivre la marche la plus unisorme, & craindre sur-tout la consussion des objets.

4°., La fonte est, à proprement parler, une, séparation qui se fait par le secours du seu, & dans le sourneau, de la pierre ou gangue.

" de la mine, d'avec le métal qu'elle récele". Non. La féparation de la pierre ou de la gangue, se fait par le boccard, ou le lavage. La

fonte sépare la partie métallique de la partie de terre vitrescible, & de ce qui reste encore de soufre ou d'arsénic après la calcination. Or la terre vitrescible, & le soufre ou l'arsénic minéralisateurs, ne sont point la gangue. " Lorsqu'on trouve dans une miniere du mi-" néral pauvre en argent, & fans plomb, on " lui ajoute des pyrites sulphureuses pour les " convertir en matte crue"; & l'on fait trèsmal. Il faut ajouter de la mine de plomb bien calcinée, & mieux encore de la litarge, le meilleur des fondants. La preuve que cette méthode ne vaut rien, est, que de cette mine d'argent & de cette pyrite, il résulte une matte crue, qu'il faut calciner souvent, pour la fondre ensuite avec du plomb. Ne vaut-il pas mieux simplifier l'opération, épargner du bois & la main-d'œuvre? En parlant de la fonte par les fourneaux de réverbere, qu'il nomme Fourneaux à vent, il dit:,, La matiere de-" meure dans le fourneau depuis vingt jus-" qu'à trente heures sans se fondre; ce qui lui , donne le temps de se griller. Lorsque cette " quantité est fondue, on la fait couler par " une ouverture qui est à l'un des côtés du ", fourneau".

Il dit qu'elle demeure sans se fondre, & puis sorsqu'elle est fondue, sans expliquer quand l'o

pération s'est faite. Passons là-dessus: mais observons qu'il faut bien se donner de garde de laisser la matiere trente heures dans un sourneau; elle seroit brûlée, & entièrement perdue. Dans dix heures, l'opération doit être

faite, ainsi que nous l'avons expliqué.

5°. L'expérience prouve que les cendres de bois ne suffisent pas pour faire de bonnes coupelles. Il faut des cendres d'os, des écailles de poisson & du spath, qui n'est ni cher, ni rare, ni long à calciner, comme le dit Schlutter.

" L'affinage qui se fait à Freyberg sous un " chapeau de ser, est très-commode, quand

", on a des œuvres pures, parce qu'on peut ", affiner tous les jours sur le même foyer,

" fans que les ouvriers soient exposés à une

" trop forte chaleur; car aussi-tôt que l'assi-

" nage est fini, on leve le chapeau, & l'on

nafraîchit le test pour pouvoir le rompre,

" & le refaire avec de nouvelles cendres.

" Outre cela, il ne faut dans une fonderie

" qu'un seul fourneau pour cinq ou six affi-

", nages par semaine".

Voilà une assertion bien positive. Un Minéralogiste s'en rapporte à Schlutter; il construit son sourneau, & il trouve qu'il n'y a pas un mot de vrai. Il éprouve qu'il faut au moins quinze heures pour refroidir les parois

N iv

du fourneau. Or un affinage, selon Schlutter, ", dure ordinairement quinze ou seize heures". On ne peut donc pas en faire six par semaine; un seul fourneau ne suffit donc pas. Comment faudroit-il moins de quinze heures pour refroidir le fourneau? Depuis le test jusqu'au rebord qui porte le chapeau, il y a une épaisseur d'un pied bâtie en brique, qui est rouge, & qui ne perd sa chaleur que lentement.

En parlant de l'affinage d'Ecosse, il dit " que " le test n'a que deux pieds de long, sur un ", pied & demi de large, & qu'on met dessus " jusqu'à seize quintaux". Il auroit pu ajou-

ter, jusqu'à soixante.

(6) Page 24. Sont plus savants & moins nécessaires. Quand nous disons que les Eléments de Docimastique sont moins nécessaires à un Métallurgiste, quoique plus savants que ceux de Schlutter, nous ne voulons pas donner à entendre que les défauts de cet Ouvrage sont aussi nombreux que les avantages qu'on en peut retirer, comme l'a avancé un Journaliste. Nous nous servirons, pour expliquer notre pensée, des expressions mêmes de l'Auteur. Il dit dans sa Présace: " Le principal motif qui m'ait engagé à ce travail, n'a eu pour objet ,, que de rendre quelque service aux personnes qui cultivent la Chymie, & qui s'adonnent

" particuliérement à la partie de cette Science " qui traite des Minéraux ". Après avoir défini les métaux, les demi-métaux, les fels, le foufre, & les terres, il propose à ses Eleves de faire soixante expériences sur les menstrues de la Docimastique; il continue deux très-longues sections sur les sels, comme menstrues de la Docimastique, & termine son premier Volume par la description des ustensiles de Docimasie, qu'il falloit peut-être faire connoître avant d'en proposer l'usage.

Le second Volume contient une notice des minéraux composés, & de leurs mines. Cette multitude de demi-définitions fatigue tellement l'esprit, qu'après une heure de lecture, on fait serment de renoncer à un Art dont les principes sont si obscurs.

Le troisieme & le quatrieme Volume contiennent des procédés Chymiques, faits pour distraire à Paris un Amateur aisé, qui se fait un amusement d'un laboratoire, mais dont l'exécution suppose une grande familiarité avec les agents qu'on exploye. Pense-t-on qu'un homme qu'on veut initier à la Métallurgie, doive commencer par les Elémens Docimastiques de M. Crammer? Il a pris avec le Public une espece d'engagement, en lui promettant sa Minéralogie, s'il faisoit un accueil favorable

aux essais. Le Public a rempli la condition. Il attend l'exécution de la promesse; & en cas que le Traducteur des Elémens se charge de faire passer dans notre langue la Minéralogie, ou desireroit qu'il voulût joindre à sa précision, encore plus de clarté. Les matieres sont si abstraites par elles-mêmes, qu'elles ne peu-

vent être présentées trop simplement.

(7) Page 25. Comme le charbon de terre ne contient point de soufre. La fumée, dit-on, est mal-saine; & le soufre que ce fossile renferme, est désagréable & dangereux. Voici les expériences que l'Auteur oppose à ces préjugés.,, On sait que la vapeur du soufre brû-" lant est capable de suffoquer les petits oi-" feaux, lors même qu'ils y sont exposés dans " l'air le plus libre, en plate campagne, & " qu'on fait une espece de chasse, en faisant brûler du souffre sous des arbres touffus qui servent de retraite aux petits oiseaux pendant l'hyver. On a exposé un chardonneret dans sa cage, pendant une heure entiere, à une fumée très-épaisse & très-abondante de houille; en forte qu'il en étoit enveloppé souvent au point de ne pouvoir être apperçu. Il n'a pas témoigné, pendant tous " ce temps, la moindre inquiétude; il a bu, il a mangé, & même fait de temps-en-temps

203

, un petit ramage. Après avoir écrit ceci, j'ai trouvé à la Verrerie Royale de Carmaux en Albigeois, une expérience en grand, qui prouve bien que les fumées de houille brûlante, ne sont ni funestes, ni même incommodes aux animaux. La voici : les pigeons & les moineaux font leurs nids dans le toît de la halle, où est renfermé un fourneau de verrerie chauffé avec de la houille; & de plus, les moineaux s'y retirent pendant l'hyver, & habitent le toît par préférence à tous ceux des bâtiments voisins, fans doute à cause de la chaleur qu'ils y , rencontrent: & néanmoins ils y sont tellement exposés aux fumées de la houille, qu'ils en deviennent noirs, non-seulement , par la plume, mais encore par la peau qu'elle " recouvre. (Ces moineaux enfumés sont connus dans la contrée sous le nom de Moineaux " verriers)". Mais nous croyons devoir rapporter dès à

Mais nous croyons devoir rapporter dès à présent, une observation qui pourra étonner les partisans des seux de bois : c'est que ces seux exhalent, dans différentes circonstances, une vraie vapeur susphureuse, très-reconnoissable & très-incommode. Je l'ai reconnue plus d'une sois autour de sours à chaux, & de sours de tuilerie chaussés avec du jonc, des

broussailles, seuillées, du marc d'olive, &c. & je n'ai jamais rien observé de pareil autour des mêmes sours, & des sours de verreries, chaussés les uns & les autres avec de la houille. Ce n'est pas ici le lieu de rechercher les causes de ce phénomene vraiment singulier; mais le fait est sûr: il est connu des ouvriers, à qui même il sournit un signe pour prévoircertains événements de leur opération.

(8) Page 27. Il est supérieur aux deux autres, &c. Quoique je n'annonce que trois Traités d'Orschall, je n'ignore pas qu'il y en a un quatrieme qui a pour titre: Traité des Merveilles. Ce sont trois procédés, par le moyen desquels l'Auteur assure que l'on peut obtenir une quantité d'or très-considérable.

Il est peu de Métallurgistes, & même de Chymistes, qui n'ayent donné quelques soins à cette chimérique tentative. Plusieurs n'ont pas eu le courage de l'avouer. Mr. Stahl ne dispute à Mr. Orschall, que l'exactitude de ses calculs, mais non l'existence de ses produits.

Nous n'entrerons dans aucun détail sur ces produits. Nous dirons seulement que les procédés d'Orschall ne sont pas fort coûteux. Selon lui, 2224 florins employés en mercure, en plomb, & cuivre, donnent la valeur de 4334 slorins en argent & en or.

On lit avec peine dans les Ouvrages d'un homme qu'on estime, les assertions les plus positives; de faits, qui, s'ils avoient existé, auroient changé le commerce du monde entier. Ce Mr. Orschall, qui avoit trois procèdés au-lieu d'un pour faire de l'or, n'en régrette pas moins amérement la perte d'une place lucrative qu'il remplissoit avec distinction dans les sonderie de Monseigneur le Landgrave de Hesse.

On lit dans plusieurs Auteurs, que Christian I<sup>er</sup>., Electeur de Saxe, convertissoit le mercure & le cuivre en or véritable. Le Prince Auguste de Saxe, vers l'an 1590, convertit, àvec une partie d'une certaine teinture, seize cents quatre sois autant de mercure en or qui soussirie examen. Voilà ce que Kunckel affirme, en répétant, d'après Paracelse, que l'or n'est qu'un mercure coagulé.

Je révoquois en doute ces assertions devant un Chymiste de Paris assez connu; il me soutint avoir fait & vu faire des choses plus extraordinaires. Quelque incrédule que l'on soit, que répondre aux faits? Rien. Mais ne pas essayer de les répéter.

(9) Page 30. Il y a tant d'erreurs dans la plupart, qu'ii faut lire avec précaution. Quoique mettrions aucune critique fur les Auteurs qui n'ont parlé de la Métallurgie que par occafion, nous ne pouvons nous dispenser d'avertir des fautes inconcévables, rensermées dans
la Notice qui se trouve dans le Journal Economique de Novembre 1772, sur l'Extrait du
Recueil des Planches sur l'Histoire Naturelle, sixieme Volume in-fol., chez Briasson
& Le Breton. Pour donner une idée de la justesse de ces Notices, je choisis un seul article; c'est le plus court, & le plus à la portée du commun des Lecteurs.

Il s'agit du travail du plomb:

" les autres, derriere les rochers". Ce n'est point derriere, c'est dedans. " Il saut aller jusqu'à " 50 ou 60 toises, pour trouver du beau". Il n'y a point de regles sixes: quelquesois on trouve le minérais à trois, six, huit toises; & s'il salloit en creuser soixante avant d'être dédommagé de ses dépenses, les mines seroient encore plus délaissées. Quant à trouver du beau; l'Auteur veut dire vraisemblablement, que plus on s'ensonce dans la prosondeur, & plus le minérais s'enrichit; car quand à la beauté; le plomb est aussi beau à une toise, qu'à six cents pieds de prosondeur. " La mine étant hors

, de terre, on la brise, on la lave, on la passe " au tamis". Quand elle est brisée par les pilons, on la lave sur des tables inclinées; mais il n'est pas question de tamis., Il s'a-" git ensuite de la griller dans un four à l'air". Si elle est dans un four, (ou pour mieux dire fourneau) elle n'est pas à l'air; si elle est grillée à l'air, elle n'est pas dans un fournéau., On " la laisse brûler pendant quatre jours", & quelquefois pendant trois mois; cela dépend de la quantité qui compose votre grillage.,, Et , on l'écrase sous des pilons". Cette expression est impropre; il falloit dire qu'on la concassoit, pour la jetter dans le fourneau.,, Ordi-, nairement on ne boccarde la mine qu'avant la " calcination"; & toujours il y a des mines qu'on grille un peu avant de les boccarder; mais ce n'est pas ce qui s'appelle en Métallurgie, calcination: calciner la mine, c'est en faire évaporer le soufre, l'arsénic, ou l'antimoine; mais la griller avant de la mettre au boccard, c'est pour attendrir le rocher, asin que les parties du minérais s'en détachent plus aisément.,, Le plomb étant fondu, on le fait cou-, ler dans des moules de fer". Il falloit donc dire comment s'opéroit cette fonte.,, Le four-" neau où se fait la fusion, doit être bâti d'une , pierre rougeatre ressemblante au marbre, qui se

" trouve à Bar près de Huy". Et ceux qui fondront des mines dans les Pyrénées, ou en Bretagne, feront-ils venir des pierres de Huy? Les fourneaux doivent être bâtis de pierres qui résistent au seu. Qu'elles soient rougeatres, grises, blanches, brunes, cela est égal. Au défaut de pierres, on fait quelquesois de la brique avec la terre dont on fait les creusets. , Le mortier dont on se sert pour sa construc-,, tion, est fait de charbon pulvérisé, avec une qua-" trieme partie d'argille". Du charbon pulvérisé, pour unir des pierres, & résister au seu, est bien trouve! L'Auteur a confondu la matiere dont on fait la brasque, avec le mortier. La brasque fait le sol du fourneau, & ne sert pas à sa construction. On y employe de la terre grasse, à laquelle on mêle du sable, du crotin, & de la crasse de fer pilée & bien pulvérifée.

Les autres travaux du cuivre, du mercure, du bismuht, &c. sont décrits avec autant d'exactitude. Il dit aussi en parlant du boccard:
"Qu'un courant d'eau sans cesse renouvellé, dé"trempe les parties solubles". L'eau les voiture dans dissérentes caisses, mais ne les détrempe point. On lit plus bas que, "Le mi"nérais dans le grillage à l'air libre, sorme, avec
"le bois qui le chausse, une masse quadrangu"laire

" laire tronquée, &c. A droite est une roue à " aubes, qui fait agir les soufflets". Il n'y a point de soufflets appliqués au grillage. Il faut au contraire un feu doux, qui fasse évaporer les sels minéralisateurs. Nous ne concevons pas même ce qui a pu occasionner une semblable bévue.

Nous bornons ici nos remarques, & exhortons l'Auteur de ce Journal, d'ailleurs trèsestimable, à mieux choisir ses coopérateurs.

(10) Page 31. Comme le veut Mr. Lomonosow. Pierre Lomonosow, né en 1713, mort en 1765, fut un Poëte célebre, un Orateur difert, un Historien élegant, & un Savant profond. Voilà comme Mr. Le Comte de Schouvalow nous l'a dépeint.,, Il fut le Pere & " le Coryphée de notre Poésie lyrique & didactique. Ses Odes, ses Epîtres, les deux premiers Chants du Poëme de Pierre-le-Grand, (la mort le prévint dans la carriere de Virgile, comme dans celle de Tite-Live), font nos délices, & nous serviront éternel-" lement de modele. Ajoutez à cela qu'il fut ,, un excellent Orateur. Ses Discours pronon-" cés dans les Séances publiques de l'Acadé-" mie, ses Panégyriques de Pierre-le-Grand " & d'Elifabeth, & son beau Traité de Rhé-,, thorique, l'attestent. Ensin, il sut un Savant

" distingué. Eleve du célebre Volf dans la Phi" losophie, il s'adonna plus particuliérement
" à la Physique & à la Chymie, & les culti" va avec un succès éclatant. Il sut de notre
" Académie, de l'Académie Royale des Scien" ces de Suede, & de l'institut de Bologne...
" Il sut patriote dans toute l'étendue du ter" me. Il présenta différents Mémoires sur la
" Navigation par la mer Glaciale, sur les ob" jets d'Instruction publique, de Population,
" sur l'Exploitation de nos Mines, & l'on y
" voit toujours l'esprit supérieur, & l'homme
" instruit.... Son ame étoit élevée comme
" fon style; & il avoit dans le caractere toute
" la simplicité des grands Hommes ".

(11) Page 37. Les systèmes sont encore incertains, &c., Le sein des eaux est le lieu le, plus commode pour la production des mi, nes. La mer contient abondamment tous, les matériaux nécessaires aux combinaisons, métalliques. Il résulte de cette opinion, que, les mines métalliques sont postérieures à la, formation du globe, & que les métaux se, forment journellement & dans tous les en, droits où il se rencontre des matériaux propres à la métallisation. Mais c'est dans la partie liquide du globe, que cette belle & merveilleuse opération se fait avec la plus

" grande abondance. On peut présumer que " cette combinaison se fait d'une maniere éparse, & rarement en grandes masses en même-temps; mais la nature, par le moyen des eaux, rassemble ces molécules dispersées, pour en former des veines, des filons, des nids; peut-être l'accumulation des mines se fait-elle en vertu de l'attraction qu'ont entre elles les matieres de même espece. Sous ce point de vue, la mer pourroit être considérée comme un vaisseau de Laboratoire, d'une grandeur immense, dans lequel l'eau tient en dissolution des substances de " toute espece, qui se déposent & se crystalli-" fent chacune à part suivant leur nature, " fans se confondre.

Baumé, Chymie exp. & raisonnée, Vol. III. p. 319.

"Lorsque les plus hautes montagnes furent "inondées par les eaux du Déluge, les filons "qu'elles contenoient furent dépouillés par "la violence des eaux, de la terre calcaire "qui les couvroit auparavant. Ils reçurent "une autre couverture en sa place, par les "couches qui furent formées auprès de ces "montagnes. Quand ces couches ou monta-"gnes nouvellement formées, se furent dépo-"sées, la nature recommença à travailler sui,, vant sa coutume: les exhalaisons minera, ,, les & métalliques agirent dans les lits qui

, venoient d'être formés; comme l'argille, sur-

, tout, se trouve la plus propre à recevoir

" les vapeurs minérales, les métaux qui fu-

" rent apportés par les vapeurs & par les

", eaux, prirent corps dans cette matrice".

Essai d'une Histoire Naturelle des Couches de

la Terre, par LEHMANN, p. 391.

" La nature qui agit sans cesse, combine " & réunit les parties les plus simples, qui

" étoient auparavant si déliées, qu'on ne pou-

", voit les découvrir même à l'aide du micros-

" cope; & par-là elle forme d'abord de pe-

,, tites molécules, & enfin de grandes mas-

, ses métalliques, qui, quand elles sont pu-

" res, portent le nom de métal, & qui, quand

, elles sont attachées à des corps étrangers,

" qui sont les matrices, s'appellent mines. Il

" n'est donc pas nécessaire d'attribuer cette

" formation à d'autres causes éloignées; car

,, la nature est par elle-même en état de for-

" mer les métaux de leurs principes.

Traité de la Formation des Métaux, par Leu-MANN, pag. 109.

" Le vitriol est la matiere premiere ou le " fondement de la formation des métaux...

,, Agité par le seu souterrein, & attiré par le

, seu céleste, il exhale deux sortes de vapeurs:

" l'une que les Philosophes nomment soufre;

" l'autre est une humidité visqueuse & mêlée

" d'une terre subtile. C'est la matiere très-

" prochaine du vif-argent....

Traité de Métallurgie d'Alfhonse BAR-BA, Vol. Ier. pag. 69.

" Les mines ne sont que des terres métal-

" liques poreuses, ou des réceptacles secs, qui

" attirent à eux le germe métallique, sur le-

" quel ils agissent, comme les éponges agis-

" sent sur l'eau, parce qu'il est sous la forme

,, d'une vapeur humide; ou pour rendre cela

" d'une façon encore plus sensible, les mi-

" nes imitent dans leur action la terre qui se

, saisit du grain, qui, comme une espece

, d'enveloppe, contient & renferme la se-

, mence. Cette semence est elle-même un

, corps visqueux, que la chaleur sait croî-

, tre & développer, pour produire une plante

, ou quelque chose de semblable... Lorsque

" les matrices métalliques qui sont d'un tissu

", spongieux & peu serré, ont conçu le germe

" des métaux, le feu souterrein les conduit

", à perfection ou à terme, par la coction qu'il

" leur donne".

Euvres Métallurgiques d'ORSCHALL, p. 4. , Non que je veuille faire entendre que la " formation de ces rochers, soit l'effet d'une " inondation, je suis bien éloigné d'attribuer " un pareil effet à une pareille cause, encore

" bien moins l'arrangement & la disposition

", des montagnes & des mines. Il n'y a qu'une

" révolution générale, conduite par des loix

,, que nous ne connoissons pas, dans laquelle

", non-seulement les roches sont dissoutes,

" mais encore les terres ou terreaux chan-

" gés, & du tout résulte un nouveau système

", ou nouvel ordre".

Exposition des Mines, par MR. MONNET, pag. 248.

" Tous les métaux sont composés de trois " terres : la terre vitrescible, la terre grasse, " & la terre volatile".

BECKER.

" Je regarde comme vraisemblable, que l'é-" tre mercuriel, ou l'être arsénical qui lui est " uni, est l'œuf qui est sécondé par un être " fulphureux, comme par une vapeur sémi-" nale".

Opuscules Minéralogiques de HENCKEL. Dieu a créé les métaux comme les autres corps qui existent depuis le commencement du monde.

STAHL.

Selon M. Macquer, le principe inflammable

Eléments de Chymie, Vol. II, p. 92.

Pour établir une théorie générale sur la formation des minéraux, il faut donc distinguer, ceux qu'a produits le seu primitif de la, terre encore brûlante, ceux qu'a formés, l'eau du détriment des premiers, & ceux, qui, dans les volcans ou les incendies pos-

" térieurs, ont subi l'effet d'un second embra-" fement. Ces trois objets comprennent tout " le regne minéral. Toutes les mines en mas-" ses, ou gros filons, de hautes montagnes, " doivent se rapporter à la sublimation du feu , primitif. Celles qu'on trouve en petites ra-" mifications, en filets, en végétation, n'ont " été formées que du détriment des premie-", res entraînées par la stillation des eaux. M. DE BUFFON, Hist. Naturelle, Suppl. T. Ier. in-4to.

On pourroit ajouter à ces diverses opinions, un beaucoup plus grand nombre de systèmes ou contradictoires, ou différents. Cela prouve combien peu cette Science est avancée. Au milieu de ces discussions, quel parti prendre? quel système adopter?

,, Devine si tu peux, & choisis si tu l'oses ".

(12) Page 43. Les mines d'Aquun en Sibérie. La Sibérie est à la Russie ce que le Pérou a été à l'Espagne, en observant la différence qu'il y a du cuivre à l'or.

Les mines de Caterinembourg présentent une espece de phénomene au Naturaliste. Elles ne vont pas sous terre au-delà de vingt-quatre ou trente pieds de profondeur. Ce sont des mines d'or. Il se trouve dans le quartz ou dans une ochre très-friable. Il est en petites paillettes, qu'on sépare par le lavage.

Rapprochons le passage des Voyages de M. l'Abbé Chappe d'Auteroche, de ce que j'ai dit de l'or des montagnes voisines de St. Ambroix. A la profondeur près, qui est plus grande en Sibérie, le reste est égal.

Le fer de Sibérie doit, selon le même Voyageur, son extrême ductilité, au mêlange que font les Fondeurs, de différentes mines.

(13) Page 48. A la honte de l'esprit humain. Le Baron de Beausoleil & sa semme Martine Berthereau, promenerent dans la France & la Hongrie des instruments mystérieux, qu'ils nommoient la Boussole à sept angles, l'astrolabe minéral, le rateau métallique, les sept verges métalliques & hydrauliques. Ces extravagances les firent soupçonner de sorcellerie. Le mari fut enfermé à la Bastille, & la Baronne à Vincennes. Il falloit les mettre tous deux aux Petites-Maisons, mais ne pas mêler des accusations de magie au délire de deux imaginations égarées.

Les Chymistes ont été confondus pendant long-temps avec les forciers. La Raddomantie, ou fort par la baguette, dont ils ont fait usage, favorisoit cette erreur. Les Minéralogistes, en

suivant la même méthode, ont partagé, aux yeux du vulgaire qui n'examine rien, le même tort.

Le ridicule jetté sur ceux qui se sont appliqués à la Science des métaux, est aussi ancien que le monde.

L'instinct de l'homme le porte invinciblement à se moquer de ce qu'il ignore, ou ne faisit pas facilement. Les Sciences qui ont éprouvé le plus de sarcasmes, se sont presque toujours trouvées réunies dans les mêmes individus, la Médecine, la Chymie, & la Métallurgie.

Les Sectateurs de ces trois Sciences ont toujours fait un peuple à part, vivant au milieu de la multitude fans empressement pour la connoître, ayant sa langue particuliere, entendant peu de chose de la Société, & n'en exigeant rien.

Un jour viendra, mais ce jour est trèséloigné, que presque toutes les maladies devront leur guérison à la Chymie. La Pharmacie est encore à l'A. B. C.; elle a fait plus de progrès depuis 30 ans, qu'elle n'en avoit fait depuis qu'elle existe. Ils eussent été plus rapides en France, si le ridicule jetté par l'esprit de la nation sur cette prosession, n'en avoit écarté de vrais Savants.

(14) Page 50. On ne peut s'empêcher de réclamer un établissement. " M. Lehman dit : si on , vouloit travailler à une Histoire Naturelle " complette des mines, du moins de notre " temps, (car nous avons peu de matériaux " fur lesquels on puisse travailler pour les " temps antérieurs, il seroit absolument né-" cessaire de donner une description de celles " qui se trouvent dans les parties du monde " les plus éloignées de nous.... Ce seroit là , l'ouvrage d'un grand nombre d'hommes, & , de beaucoup d'années". Si avec ces nombreuses Sociétés d'Agriculture, dont quelques-unes ont donné des Ouvrages utiles, il y avoit eu une Société Minéralogique, dont chaque Membre, ainsi que l'indique l'Auteur que j'ai déja cité, auroit été chargé d'un seul métal, ou demi-métal, on auroit pu réaliser son idée. Avec beaucoup de temps, & quelques dépenses, on parviendroit à avoir une collection qui seroit à l'usage du monde entier. Les Recueils de l'Académie des Sciences renferment quelques Mémoires sur la Minéralogie & sur la Métallurgie. Mr. de Réaumur, bien inférieur à Mr. Guettard, & à Mr. Le Sage, qui ont depuis suivi son exemple, a donné quelques Dissertations, qui ne sont pas sans intérêt. Leurs préceptes n'ont pas encore germé suffisamment, & n'ont pas excité cette sermentation si fréquente chez le Peuple François. Que d'Ecrits sur la Bulle Unigenitus, sur les affaires des Jésuites, sur les Finances, sur l'Agriculture, sur l'Economie Rurale, sur la Morale, sur la Musique, &c. &c.! L'Histoire Naturelle n'a pas encore eu son tour. Il y a plus d'Amateurs en Chymie, que d'Ecrivains. Nous ne voyons paroître que des Traductions de nos voisins.

(15) Page 63. Il y a treize espece de mines. Les Naturalistes ne paroissent pas donner grande attention à l'or blanc, ou la platine, qui est une substance métallique blanche comme de l'argent, plus pesante que l'or, très-sixe au seu, assez peu ductile, insusible au degré du seu le plus violent. Son étymologie vient de plata, argent; platina, petit argent.

Le premier Auteur qui en a parlé, est Dom Antonio Ulloa, dans son Voyage du Pérou, imprimé à Madrid, en 1748., On y trouve, dit-il, des mines d'or, qu'on a été obligé de quitter, parce qu'il y avoit de la platine, mêlée, qui est une pierre si dure, qu'on ne, peut la briser sur l'enclume". Il se trompoit en l'appellant pierre; c'est un métal formé.

En 1741, Mr. Charles Vood avoit déja apporté en Angleterre, quelques échantillons de

cette substance, pris dans la Jamaique; mais sans les accompagner d'aucunes instructions sur sa nature, sur sa qualité, sur son usage.

Les Epagnols l'employent à faire des boucles, des boutons, des tabatieres, des gardes d'épées, & autres meubles semblables. On l'appelle or blanc, ou huitieme métal. Ses propriétés communes avec l'or, sont la pesanteur, la dissolution, la faculté de résister au plomb dans la coupelle. Ses différences sont dans la ténacité, la couleur, la ductilité.

Ce à quoi elle est le plus propre, c'est aux miroirs & aux télescopes. Mr. Lewis est celui qui a le mieux écrit sur les avantages de cette découverte. Il lui est cependant échappé quelques fautes, qui ont été relevées par Mr. Théodore Scheffer, dans deux Mémoires lus à l'Académie de Stockholm.

(16) Puge 66. Le dernier est sur le sommet des montagnes. En Galice, il y a des grains d'or dans les collines fablonneuses. La tradition porte que les Romains lavoient des sables auriferes, & que le produit entroit dans la caisse particuliere des Impératrices Livie, Agrippine & Faustine.

(17) Page 72. Ou cet or est formé par le soleil. Pour prouver que le soleil ne forme pas les métaux, on dit que la foudre tomba, il y a environ trente ans, sur la montagne de Stimani, qui est au-dessus du Chuquiago, Ville du Pérou. Le tonnerre en détacha un morceau, dont les éclats étoient pleins d'or. Cependant cette montagne, de temps immémorial, a été couverte de neige; donc en conclut-on la chaleur du soleil qui n'a pu fondre la neige, n'a pu cuire l'or qui étoit dessous.

(18) Page 80. Nous nous adressames à lui-même. Afin que le Lecteur puisse bien saisir l'idée très-importante de Mr. de Buffon, je place ici l'extrait de ma Lettre & la Reponse.

En lisant le premier Volume du Supplément pour servir d'introduction à la Métallurgie, j'ai trouvé, page 64:,, J'ai tenu, (dans l'endroit le ,, plus chaud du fourneau de Rouelle) à ce ,, seu, de la mine de fer, sans qu'elle se soit ,, fondue ou agglutinée, ni même altérée en ,, aucune maniere ".

Nous avions le projet de faire du fer avec du charbon minéral. Nous avons mis cinq quintaux de mine de fer dans un fourneau de réverbere, construit selon la méthode Angloise. Au bout de huit heures, la mine étoit ondue, & couloit comme de l'eau. Nous avons répété la même expérience sur la mine de cuivre, avec cette dissérence que nous en mîmes dans le fourneau, douze quintaux. Elle a fon-

du plus vîte que la mine de fer, & la matte étoit parfaitement semblable à celle qui sort du fourneau à manche.

Il est dit, page 347:, La nature des mines, (de ser) n'y fait rien; c'est la maniere de, les traiter, qui fait tout ". Il y a dans la Lorraine Allemande, depuis Saar-Louis, jusqu'à Tronek, dans la Principauté de Salms, huit à dix forges, dont quelques unes ne sont qu'un ser aigre, cassant. On fait des poèles, des marmites, des casseroles, &c. avec la gueuze; & lorsqu'on la forge, le ser qui en provient, ne sert qu'à faire des cloux.

Parmi ces forges, il y en a deux où l'on fait un mêlange de plusieurs mines; & la gueuze qui en résulte, donne un ser doux & très-estimé des Hollandois. La sorge de Castel, entr'autres, mêle sa mine avec de la mine d'Assem. Son ser est d'une qualité supérieure. Sans cette mine d'Assem, il est cassant, & d'une qualité sort insérieure. Ce n'est pas la seule forge où l'on fasse un pareil mêlange. N'en pourroit-on pas conclure que la nature des mines sait quelque chose, & que la maniere de les traiter n'y sait pas tout?

Il est dit dans le même Ouvrage, que, ,, les ,, paillettes d'or que tirent les Orpailleurs, ,, ne sont pas d'or pur".

Celles du Rhin, de l'Auriege, de la Ceze, du Gardon, de l'Arve, de Chalesac, sont à 23 karats quatre trente-deuxiemes: celle du Rhône sont moins pures; mais il n'y a qu'à les fondre dans un creuset avec les fondants ordinaires, & l'or se trouve au même titre que celles des sleuves & rivieres plus haut désignés.

Malgré que nous ayons fait par nous-mêmes l'expérience sur le ser, vupar nous-mêmes les forges de la Lorraine Allemande, essayé par nous-mêmes le titre de l'or des paillettes, nous sommes très-sincérement convaincus, qu'il y a quelque erreur cachée dans nos résultats. Nous prions Monsieur le Comte de Busson d'éclaircir nos doutes.

## Lettre de Mr. DE BUFFON à Mr. DE LUCHET.

Je répondrai, MONSIEUR, à votre Lettre avec grand plaisir, parce qu'il me paroît que vous être fort éclairé sur les matieres de Minéralogie.

Lorsque j'ai dit, page 64,,, que j'ai tenu dans, le fourneau de Rouelle la mine de fer, sans, qu'elle se soit fondue ni agglutinée, ni al, térée en aucune façon, j'ai dit la vérité. Le fourneau de Rouelle, ainsi que celui de St. Godin,

bin, sont les plus puissants fourneaux de réverbere; & dans aucun fourneau de cette espece, vous ne viendrez à bout de fondre de la mine de fer. Mais permettez-moi, Mon-SIEUR, de vous observer, que vous confondez les fourneaux d'aspiration, avec les fourneaux de réverbere. Le fourneau construit selon la méthode Angloise, n'est point un fourneau de réverbere simple, comme ceux de Rouelle, de St. Gobin, de Cherbourg, & toutes nos Crystalleries & Verreries. C'est un tuyau d'aspiration, où l'air est forcé d'arriver par l'aspiration de plusieurs tuyaux ou cheminées; & j'ai moi-même deux fourneaux de cette espece, où je fais non-seulement fondre la mine de fer, mais le fer même & l'acier.

J'ai dit, page 357, que, " pour la qualité , du fer, la nature de la mine n'y fait rien,

" & que c'est la maniere de la traiter qui

, fait tout ".

Cela est encore très-vrai, & les exemples que vous me citez le prouvent.,, Les uns, (di-

, tes-vous, Monsieur,) ne font que du

, fer aigre, avec nombre de mines qu'ils em-

" ployent; mais depuis qu'on a mêlé à Castel

" trois de ces mines, on fait du fer doux &

" d'excellente qualité".

Cela même Monsieur, est une maniere

de traiter la mine, & une de celles dont je me sers assez souvent: mais ce qui peut vous tromper ici, c'est que vous entendez par mine de fer, non-seulement les grains métalliques, mais encore les sables ou petits cailloux qui (le lavage ne pouvant les emporter) restent nécessairement dans la mine avant de les jetter au fourneau. Or, c'est uniquement de la qualité différente de ces sables, que dépend la différente qualité du fer : car s'il n'y avoit que les grains métalliques, toute mine donneroit le même fer; & c'est par cette raison que de la qualité différente de ces sables dépend la différente qualité du fer, & non pas de la différence des mines; mais uniquement de la maniere de les traiter. Par exemple, si vous avez une mine de fer, dont tout le sable soit calcaire, vous n'aurez jamais de bon fer, à moins d'y mêler des matieres vitrescibles, comme de petits cailloux ou de la terre aubue. Si, au contraire, votre mine est mêlée de petits cailloux, vous n'aurez jamais de bon fer, à moins d'y mêler de petites pierres calcaires; & lorsque le maître de Forge de Castel s'est avisé de mêler trois mines ensemble, & qu'il a réussi à avoir du bon fer, c'est que dans ces trois mines, il y en a certainement une dont le sablon est vitrescisur la Minéralogie. 227 ble, tandis que le fablon des autres est calcaire, ou vice versa.

J'ai l'honneur d'être avec une respectueuse

considération,

MONSIEUR,

Votre très-humble & très-obéissant serviviteur, Signé Buffon.

(19) Page 81. Vous n'aurez jamais de bon fer à moins d'y mêler de petites pierres calcaires. Mr. Jars pensoit que le cuivre seul peut augmenter la dureté du ser. Mr. Cramer étoit du même avis. On peut, selon lui, en mettre jusqu'à deux livres par quintal, sans que cela empêche le ser de se souder.

Il nous sembleroit trop dispendieux d'allier deux livres de cuivre à un quintal de ser; mais on pourroit, si l'expérience justifioit ce mêlange, mêler un peu de mine de cuivre à la

mine de fer, ou de la pyrite cuivreuse.

Le fer que l'on fabrique dans la Province de Rossagie en Suede, & celui que l'on tire des mines de Danemarck, est généralement regardé comme le meilleur pour les divers usages du commerce. Ces deux sources sour nissent à la Hollande, à l'Angleterre, & à

la France, environ neuf cents mille quintaux par an.

(20) Page 86. La substance qui les accompagne, est ce qu'il faut considérer. Mr. de Buffon dit :,, J'ai tâché de me faire une idée nette " & générale de la maniere dont sont arran-" gées les différentes matieres qui composent " le globe, & il m'a paru qu'on pouvoit les " confidérer d'une maniere différente de celle " dont on les a vues jusques ici. l'en fais deux 3, classes générales, auxquelles je les réduis " toutes. La premiere est celle des matieres , que nous trouvons posées par couches, par ,, lits, par bancs horisontaux ou régulière-" ment inclinés. Et la seconde comprend tou-, tes les matieres qu'on trouve par amas, , par filons, par veines perpendiculaires, & , irréguliérement inclinées. Dans la premiere " classe, font compris les sables, les argilles, "les granits, ou le roc vif, les cailloux, & les grès en grande masse, les charbons de terre, les ardoises, les schistes, &c. & aussi les marnes, les craies, les pierres calcina-" bles, les marbres, &c. Dans la seconde, je , mets les métaux, les minéraux, les cryf-, taux, les pierres fines, & les cailloux " en petites masses". Hist. Nat. Pag. 27, Vol. II.

Cette maniere d'envisager les objets, ne présente pas une idée bien nette. Ceux qui composent la premiere classe, ne sont pas toujours par bancs horifontaux, comme les marbres & les charbons de terre; ils ne sont point réguliérement inclinés. Ainsi pour ces deux raisons, ils pourroient entrer dans la seconde classe. Les métaux, & notamment le cuivre ne sont pas toujours par veines perpendiculaires. Il est quelquesois en banc horisontal, de même que certaines mines d'argent; ainsi ces corps pourroient être compris dans la premiere classe.

Dans la Russie, en Amérique, en Allemagne, dans la Chine; les mêmes métaux sont différemment inclinés. Comment pourroit-on trouver dans leur inclinaison, une façon sûre & simple de les classer? En Russie, ils sont à la superficie de la terre, en ligne diagonale; en Amérique, en morceaux épars & détachés, ce qu'on nomme Pépitas; en Allemagne, en veines perpendiculaires; & dans la Chine, en couches horifontales.

Quant aux autres corps qui entrent dans le regne minéral, on voit au premier coup d'œil, combien il y en a qui ne pourroient entrer dans les deux classes, qui ne different que par l'inclinaison.

- nous efforçons de fortir. J'ai rapporté ces divers exemples, pour rendre mon idée plus claire. Mais je suis bien loin d'y ajouter soi. Ces signes sont on ne peut pas plus incertains; les indices qu'on tire des forêts de chênes, ou de celles de sapins, sont mêmes contraires aux autres avertissements que donne la Nature pour trouver des mines. Ce qu'on peut hafarder, c'est que de l'amas de plusieurs indices, on conjecture l'existence de telles ou telles mines, & quelquesois même les mêmes mines sont-elles indiquées par des signes contraires.
- George Agricola, né en 1494, mort en 1555. Les Luthériens le laisserent cinq jours sans sépulture. Ils justifierent par-là tout le mépris qu'il leur avoit témoigné. La Société de Gens de Lettres qui a compilé le nouveau Distionnaire historique portatif, qui, dans les deux sens, ne remplit point son titre, dit:

  " La connoissance qu'il avoit des métaux & ,, des fossiles, le mit au-dessus des Anciens, ,, dans l'esprit de ses contemporains ". Voilà un bel éloge. J'aimerois autant qu'on dit que Mr. Venel est au-dessus de Paracelse.
  - (23) Page 97. Elles périssent au bout de

trois jours., Différentes especes de plantes " croissent sur des terreins qui contiennent , & ne contiennent pas des filons de mer-" cure. J'en conclus que les Mines de ci-" nabre n'exhalent point de vapeurs véni-" meuses comme on le suppose, que les ex-" halaisons en tous cas ne nuisent point, puis-, qu'un Mineur dort avec sécurité sur un fi-" lon de cinabre". Introduction à l'Hist. d'Es-

pagne, page 43.

(24) Page 100. M. Genneté a publié un Ouvrage intitulé : Connoissance des veines de Houille, ou Charbon de terre, & leur exploitation dans la mine qui les contient. Il dit, , que personne n'a une juste idée de sa for-" mation dans le roc, & de sa réproduction". Si nous admettons la plupart des systèmes modernes sur la formation de ce fossile, il n'est plus possible de croire à sa réproduction..., Les épaisseurs des veines de char-, bon varient très-peu dans le sein des mon-, tagnes d'une étendue considérable en lon-, gueur. Il est donc aisé de reconnoître par-, tout ces veines; & si l'on en découvre " une, on connoît dès-lors le nombre & la s, quantité de toutes celles qui font au-def-, sus ou au-dessous de la veine découverte". Comment peut-on écrire que les épaisseurs

des veines varient très-peu, puisqu'il n'y a point de houillieres qui ne renferment quatre ou cinq especes de travaux? On trouve dans les Cévennes depuis un Village nommé Pradel, jusqu'à un autre Village nommé Chambourigaud, une veine de charbon qui a trois lieues d'étendue. Elle varie dans plus de cent endroits, depuis sept pieds jusqu'à un. Non-seulement elle varie en épaisseur, mais même en qualité. Les mêmes variations sont en Bourgogne, dans le Forez. Je ne conteste pas à M. Genneté que les houillieres qu'il a vues, ne justifient ses principes & ses assertions. Mais pourquoi les rendre généraux? La Nature n'admet point de marche affez unisorme, pour qu'on puisse faire par-tout l'usage des mêmes principes:

FIN.



